

Akce:

II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Hut'skou ulici**D1.2 Mostní objekty****D1.2.1 SO 201 Most ev. č. 118-042**

D1.2.1.1 Technická zpráva

D1.2.1.2 Výkresová dokumentace

D1.2.1.2.001 Stávající stav - Půdorys

D1.2.1.2.002 Stávající stav - Řezy

D1.2.1.2.003 Situace (viz C3)

D1.2.1.2.004 Půdorys

D1.2.1.2.005 Podélný řez

D1.2.1.2.006 Vzorový příčný řez

D1.2.1.2.007 Příčné řezy

D1.2.1.2.008 Vytyčovací schéma

D1.2.1.2.009 Výkresy tvaru opěra O1

D1.2.1.2.010 Výkresy tvaru pilíř P2

D1.2.1.2.011 Výkresy tvaru opěra O3

D1.2.1.2.012 Demolice sanace

D1.2.1.2.013 Postup výstavby

D1.2.1.2.014 Výkres výkopů

D1.2.1.2.015 Výkres tvaru nosné konstrukce

D1.2.1.2.016 Výkres výztuže opěra OP1

D1.2.1.2.017 Výkres výztuže pilíř P2

D1.2.1.2.018 Výkres výztuže opěra OP3

D1.2.1.2.019 Výkres výztuže nosné konstrukce

D1.2.1.2.020 Výkres tvaru a výztuže říms

D1.2.1.2.021 Výkres mostních závěrů

D1.2.1.2.022 Výkres svodidel

D1.2.1.2.023 Výkres zábradlí

D1.2.1.2.024 Úpravy pod mostem a odvodnění

D1.2.1.2.025 Výkres odvodnění