


Půdorys

1:200



Legenda:





- Hranice parcel KN
- Hranice trvalého záboru
- Hranice dočasného záboru
- Vozovka na mostě, římsy na mostě a na křídlech, dlažby za římsou
- Výměna vozovky na předpolích
- Prostor zařízení staveniště etapa 1
- Prostor zařízení staveniště etapa 2

Seznam objektů:

- SO 101 Pozemní komunikace II/118
- SO 180 Dopravně inženýrská opatření
- SO 201 Most ev. č. 118-042
- SO 431 Úpravy VO města Kladno

PDPS

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
01	2020-02-03	PSo	Čistopis PDPS	MDr	MPe
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
Objednatel			Razítko		
<div>Středočeský kraj</div>			<div>Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz</div>		
			<div>Kontroloval Datum Podpis</div>		
Projektant					
<div>M MOTT MACDONALD</div>			<div>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic</div>		
Kraj: Středočeský					
Obec: Kladno					
Katastrální území: Kladno					
Akce					
II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042 přes Huťskou ulici					
Část dokumentace					
C2 Koordinační situační výkres					
Projektant	Ing. Milan Petřík		Kontrola	Ing. Michal Drahorád Ph.D.	
Vypracoval	Ing. Milan Petřík		Hlav. inž. proj.	Ing. Michal Drahorád Ph.D.	
Stupeň dok.	Číslo zakázky		Číslo části	Revize	Č. kopie
PDPPS	405633 BR02		C2	01	

© Mott MacDonald
Tato dokumentace se smí používat pouze pro ty účely a činnosti, pro které byla firmou Mott MacDonald CZ zpracována.
Firma Mott MacDonald CZ nepřijímá žádnou zodpovědnost za tuto dokumentaci vůči jiné straně než té, která ji zadala.