

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 72-82 k veřejné zakázce:
II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

72.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr v SO 134 je uvedena položka č. 12, kód 91710, název OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD, kdy poznámka uvádí lože C20/25n-XF3 tl. min. 0,15m, přičemž technická zpráva uvádí lože C20/25n-XF3 tl. min. 0,20m. Žádáme Zadavatele o prověření PD a sjednocení se soupisem prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Již zodpovězeno

73.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr v SO 101 se nachází položka č. 71, kód 87614, název CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM v množství 8400 metrů. Dle poznámky bylo dosaženo množství výpočtem 4*2100m. Na tuto položku však navazuje položka č. 11, kód 13273, název HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2m PAŽ i NEPAŽ TR. I, kdy je v poznámce uvedeno, že chráničky pro optické kabely budou hloubeny v rozměrech 2*1800m*0,3m2. Dle vzorového řezu jsou chráničky po dvou, což je v pořádku, nicméně je rozpor v délce chrániček (1800 vs. 2100 metrů). Žádáme Zadavatele o prověření a sjednocení délky chrániček a výkopu pro chráničky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Opraveno

74.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 011 se nachází položka 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC v množství 95,4 m2. Kde se v podrobném popisu uvádí, že se vytěžený materiál odkupuje dle směrnice. Z dodatečné informace č.38 se uvádí, že se jedná o Směrnici KSÚS R-Sm-16-02. Avšak v tomto dokumentu ze dne 1.1.2024 chybí tento druh materiálu. Žádáme o úpravu soupisu prací a vymazání odkupu daného materiálu
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Bude ponecháno dle PD

75.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 011 se nachází položka 11333.a ODSTRANĚNÍ PODKLADU

	<p>ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, kde se v podrobném technickém popisu uvádí, že Zhotovitel musí materiál odkupovat dle směrnice. Avšak Zhotovitel má povinnost odkupovat pouze vyfrézovaný materiál, nikoli vybouraný. Proto žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací tím, že položku přehodnotí a změni na frézování, nebo vymaže poznámku o odkupu materiálu</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V položce je uvedeno zpětné využití na stavbě – bude ponecháno dle PD</p>
76.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V soupise prací SO 011 se nachází položka 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ), kde chybí další informace ohledně nakládání s materiálem. Žádáme Zadavatele o doplnění informací, popřípadě skládkovného.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Doplněno</p>
77.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V soupise prací SO 011 se nachází položka 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, kde chybí další informace ohledně nakládání s materiálem. Žádáme Zadavatele o doplnění informací, popřípadě skládkovného.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Doplněno.</p>
78.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V soupise prací SO 011 se nachází položka 12373 SEJMUTÍ ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, kde chybí další informace ohledně nakládání s materiálem. Žádáme Zadavatele o doplnění informací, popřípadě skládkovného</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Doplněno.</p>
79.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V soupise prací SO 012 se nachází položka 11333.a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, kde se v podrobném technickém popisu uvádí, že Zhotovitel musí materiál odkupovat dle směrnice. Avšak Zhotovitel má povinnost odkupovat pouze vyfrézovaný materiál, nikoli vybouraný. Proto žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací tím, že položku přehodnotí a změni na frézování, nebo vymaže poznámku o odkupu materiálu</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Tato položka se v SO 012 nevyskytuje.</p>
80.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V soupise prací SO 012 se nachází položka 12373 SEJMUTÍ ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, kde chybí další informace ohledně</p>

	nakládání s materiálem. Žádáme Zadavatele o doplnění informací, popřípadě skládkovného
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Opraveno

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
81.	Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 56-67 uvedl v odpovědi č.62, že byli zveřejněny laboratorní protokoly ve Vysvětlení ZD 40-55. Avšak ve Vysvětlení 40-55 byly zveřejněny pouze zatřídění ve schéma frézování, nikoli protokoly laboratorní. Proto znovu žádáme Zadavatele o zveřejnění laboratorních protokolů zkoušek PAU
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Protokoly zkoušek zasíláme v příloze

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
82.	Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 56-67 uvedl v odpovědi č.57 upravil množství infiltračního postřiku. Avšak množství posypu zůstalo stejné. Žádáme Zadavatele o úpravu posypu na množství infiltračního postřiku
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Opraveno

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- II_611_PDPS_cistopis_Neoceneny_soupis_praci.xlsx
- II_611_PDPS_cistopis_Neoceneny_soupis_praci.xml
- PAU.zip

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu na 260.073.507,47 Kč bez DPH.