

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 169-180 k veřejné zakázce: II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

169.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme o kontrolu množství položky s kódem 113728, název FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ v SO 104. Dle výpočtu v poznámce by mělo být množství 41,2 m3 místo aktuálních 61,2 m3.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 104 - Úprava množství v polo. 113728.R1
170.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme o kontrolu množství položky kódem 113728, název FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ v SO 105. Dle výpočtu v poznámce by mělo být množství 22,6 m3 místo aktuálních 61 m3.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 105 - Úprava množství v polo. 113728.R1
171.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V rámci SO 004 a SO 005 jsou demolovány mostní objekty. Vybouraný materiál bude odvezen a uložen na trvalé skládce. Použitý koeficient objemové hmotnosti 1,5 t/m3 dle našeho názoru neodpovídá vybouranému lomovému kamenivu ani betonu. Žádáme o opravu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 004, SO 005 – úprava koeficientu, rozdělení odpadu dle příslušných položek
172.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Z popisu nevyplyvá, zda mají uchazeči uvažovat s potrubím – zda budou všechny UV osazeny na stejných místech jako stávající a nebude nutné prodlužovat přípojku, nebo mají uvažovat s posunem vpustí a v tom případě o kolik M? Dotaz: Specifikuje zadavatel přesněji jaké všechny práce položka zahrnuje?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o Výměnu stávajících UV – OSAZENÍ NA STEJNÉM MÍSTĚ JAKO STÁVAJÍCÍ (BEZ POSUNU). Včetně napojení na stávající kanalizace. Včetně mříží – kompozitní min. D 400

173.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 103 je položka s kódem 582602, název KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE. Položka je nazvaná bez lože, ale v poznámce je uvedeno "Ložní vrstva 40 mm - šterkodrt' 8/16". Je lože součástí položky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupisu prací. Pol. 582601 nahrazená pol. 582612
174.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 102 chybí položka s kódem 125738, název VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ pro dovoz 235 m3 zeminy do AZ z mezideponie.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Doplnění pol. 125738.R2
175.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 103 jsou položky s totožným kódem 56330 i názvem VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI. Jejich pořadové číslo je 40 a 41. Poznámka položek uvádí, že se jedná o vrstvu ze ŠD 0/63, ale vzorový příčný řez uvádí frakci ŠD 0/32. Žádáme o uvedení VV a VPŘ do souladu. Prosíme o prověření i v ostatních SO, obdobný nesoulad např. v SO 106 a 107.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 103, 106.1, 107 - Popis upraven.
176.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v rámci upraveného soupisu prací dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 121 - 135 provedl úpravu položek, o které neinformoval uchazeče. Jednalo se o vyjmutí položek s kódem 567504, název VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - Cement 4% a položku s kódem 577252, název VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Asfaltové pojivo v SO 106. Uchazeč rozumí tomu, že se zadavatel snažil upravit soupis prací v souladu s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 22. Uchazeč však nerozumí tomu, proč v rámci této úpravy nesloučil položky č. 37 a 38 (kód 567504, název VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ) do jedné položky tak, jak to provedl ve zveřejněném soupisu prací k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 34. Žádáme Zadavatele o sloučení položek a aby informoval o všech změnách v soupisu prací, které v rámci aktualizací provede.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 106.1 – Položky sloučené

177.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme Zadavatele o kontrolu množství položky s kódem 915111, název VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA a položky s kódem 915231, název VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA ve všech SO. Dle názoru uchazeče jsou výměry VDZ značně předimenzované. Například v SO 107, který má délku úseku 200 m je plocha VDZ 626 m ² , což odpovídá 30% plochy obrusné asfaltové vrstvy. Současně se uchazeč dotazuje, proč je vždy dvojnásobné množství barvy než plastu? Nestačí jedna vrstva barvy a jedna vrstva plastu? Proč je ve všech SO dvojnásobné množství barvy proti plastu s výjimkou SO 106?
	Vysvětlení zadávací dokumentace U všech SO dle technologického postupu uvedeno množství barvy pro předznačení a také množství barvy pro případnou obnovu po 3 měsících od předznačení – množství barvy pro případnou obnovu po 3 měsících jsme upravili na poloviční množství. SO 106 a SO 107 – úprava množství.
178.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme Zadavatele o kontrolu množství položky s kódem 91551, název VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY v SO 107. V situaci SO 107 se žádné symboly nenachází. Žádáme o prověření množství této položky ve všech SO kde se vyskytuje.
	Vysvětlení zadávací dokumentace SO 107 - pol. 91551 odstraněná bez náhrady
179.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 106.2.1 se nakupuje 125,73 ks palisády, ale následně se v položce s kódem 339921132, název Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm osazuje pouze 3,96 m. Opraví zadavatel množství položky osazení na 22,5 m?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Souhlasíme. Upraveno
180.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 63 odpověděl zadavatel na podnět uchazeče opravou množství u položky trativodů. V poznámce však ponechal původní výpočet chybného množství, žádáme o úpravu poznámky. Z původního dotazu nebylo zodpovězeno, jestli je součástí položky trativodů také výkop rýhy? V případě že ano, žádá uchazeč o navýšení množství položky s kódem 014102, název ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO o množství odtěžené zeminy z výkopu rýhy pro trativody. V případě, že není výkop rýhy součástí trativodů, žádáme o doplnění položky výkopu rýhy a navýšení množství poplatků za skládku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Součástí položky 212645 trativodu také výkop rýhy – dodatečná položka není nutná. Změny se dotknou následujících SO: 101, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.4

	– navýšení množství u pol. 014102.R – zemina z výkopu rýhy
--	--

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xls
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu zakázky na **253.086.202,00 bez DPH** z toho pro Zadavatele 2 činí maximální cena **3.797.604,00 Kč bez DPH** a dále mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na **07. 05. 2025 v 9:00**.