

**II/503 Nymburk, most ev.č. 503-004 přes Labe - PD**

- 201 Most ev.č. 503-004 přes Labe
  - 1 Technická zpráva
  - 2 Situace - viz výkr. C3
  - 3.1 Půdorys mostu
  - 3.2 Půdorys opěrných zdí
  - 4 Podélný řez - stávající stav
  - 5 Vzorový příčný řez - stávající stav
  - 6 Podélný řez - návrh rekonstrukce
  - 7 Vzorový příčný řez - návrh rekonstrukce
  - 8 Příčné řezy u podpěr
  - 10 Výkres tvaru opěry O1
  - 11 Výkres tvaru opěry O4
  - 12 Výkres tvaru závěrných zdí
  - 13 Schéma výztuže závěrných zdí
  - 14 Výkres tvaru pilířů P2 a P3
  - 15 Výkres opěrné zdi před mostem
  - 16 Výkres opěrné zdi za mostem
  - 17 Přehledný výkres nosné konstrukce
  - 18.1 Výkres tvaru repliky nosné konstrukce - část 1
  - 18.2 Výkres tvaru repliky nosné konstrukce - část 2
  - 19 Schéma výztuže repliky nosné konstrukce
  - 20 Mostní závěry
  - 21 Odvodnění nosné konstrukce
  - 22 Výkres zábradlí
  - 23 Detaily rekonstrukce
  - 24 Schéma postupu výstavby
  - 25 Pohledy na most po rekonstrukci
  - 26 Statické posouzení nosné konstrukce