

Dokumentace průzkumných sond

Y=	745 902.20
X=	1 025 384.87
Z=	191.40
Souř.systémy:	JTSK / Balt

Okres: Mělník


Katastr.území:
Mapa 1:25000: 12-241

Mapa 1:25000: 12-241



Fotodokumentace:

Hloubka (m)	RQD (%)	Diskontinuity	
		sklon k ose vrtu	přibližná rozteč
0 - 8 m	-	0° - 15°	0.1 - 0.4 m
8 - 10 m	0%	40° - 50°	0.1 - 0.5 m
10 - 11 m	20%		
11 - 12 m	45%	Úseky tek. porušení / slabě dia. zpevněné	
		hloubka:	
		8.0 - 10.1 m	10.4 - 10.6 m



Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.


neporušený	porušený	jádro	technolog.	skalní	jiny
voda	naražená hladina	ustálená hladina			

Y=	745 986.35
X=	1 025 438.16
Z=	191.15
Souř.systémy:	JTSK / Balt







Okres: Mělník




Katastr.území:

Mapa 1:25000: 12-241



Fotodokumentace:

 neporušený
  porušený
  jádro
  technolog.
  skalní
  jiný


 voda
  naražená hladina
  ustálená hladina

Y=	746 044.54
X=	1 025 452.40
Z=	191.91
Souř.systémy:	JTSK / Balt

Okres: Mělník

Katastr.území:

Mapa 1:25000: 12-241



Hloubka (m)	RQD (%)	Hloubka (m)	RQD (%)	Diskontinuity	
0 - 7 m	-	11 - 12 m	60%	sklon k ose vrtu	přibližná rozteč
7 - 8 m	0%	12 - 13 m	90%	40° - 50°	2.0 - 4.0 m
8 - 9 m	90%	13 - 14 m	95%	0° - 15°	0.1 - 0.7 m
9 - 10 m	10%	14 - 15 m	80%	Úseky tek. porušení / slabé díla. zpevněné	
10 - 11 m	70%			hloubka: -	
				9.0 - 9.5 m	11.0 - 11.5 m


Y=	746 002.64
X=	1 025 452.16
Z=	190.69
Souř.systémy:	JTSK / Balt

Okres: Mělník

Katastr.území:

Mapa 1:25000: 12-241

Zak. číslo: 20-264-9




Hloubka (m)	RQD (%)	Diskontinuity	
0 - 6 m	-	sklon k ose vtu	přibližná rozteč
6 - 7 m	20%	0° - 15°	0.1 - 0.8 m
7 - 8 m	85%	30° - 40°	cca 1 - 4 m
8 - 9 m	80%	Úseky tek. porušení / slabě dia. zpevněné hloubka: 6.4 - 6.6 m	
9 - 10 m	95%		
10 - 11 m	80%		
11 - 12 m	100%		
12 - 13 m	100%		
13 - 14 m	100%		
14 - 15 m	100%		

Vytvořeno systémem GeProDo

Y=	745 632.87
X=	1 025 451.45
Z=	196.16
Souř.systémy:	JTSK / Balt

Okres: Mělník
Katastr.území: Zlončice
Mapa 1:25000: 12-241

Zak. číslo: 20-264-9



Fotodokumentace:



Vytvořeno systémem GeProDo

G E O L O G I C K Á D O K U M E N T A C E

Zpracovatel úkolu: RNDr. Köllner, vrtmistr : s. Kadleček, UGB-50

Sonda č. J 1 kóta terénu: 195,47

10/88

0,00 - 0,50 navážka - hlína s kameny do 4 cm, 30% 4
0,50 - 1,00 tmavě hnědá slabě písčité hlína humózní, tuhá -pevná
1,00 - 4,00 světlešedé a okrové jílové hlíny místy písčité 4
do 2,6 m tuhé-pevné, dále pevné konzistence 4
Podzemní voda nezastižena

Sonda č. J 2 kóta terénu: 198,37

0,00 - 0,40 ornice pevná 3
0,40 - 0,80 šedohnědá jílovitá hlína pevná 3
0,80 - 5,00 šedá, tmavě šedá jílovitá břidlice zvětralá, 3-4
ve střípky rozpadavá, charakteru jílovité hlíny
s úlomky, pevná


Sonda č. J 3 kóta terénu: 203,77

0,00 - 0,40 ornice 3
0,40 - 0,60 hnědá silně písčité hlína pevná
0,60 - 1,50 světle hnědá jemně písčité hlína pevná 3
1,50 - 7,00 světle hnědé až zelenošedé zvětralé fylity
charakteru písčité hlíny s úlomky do 3cm, do 20% 3-4
Podzemní voda nezastižena

Sonda č. J 4 kóta terénu: 205,62

0,00 - 0,40 ornice 3
0,40 - 1,50 světle zelenošedá jemně písčité hlína pevná 3
1,50 - 7,00 světle zelenošedé, nahnědlé zvětralé fylity 3-4
charakteru písčité hlíny místy s úlomky
do 20 %, do 3 cm
Podzemní voda nezastižena

PUDIS a.s. 100 31 Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258				GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU				J 106	
Vrtmistr: p. Chejlava Typ soupravy: HVS-4100 Datum provedení - od: 31.1.2018 - do: 1.2.2018				Hloubka sondy [m]: 15.00 Hladina podz. vody: naražená [m]: Hl.= 2.70, Z = 191.99 ustálená [m]:				Y= 746 061.63 X= 1 025 462.61 Z= 194.69 Souř.systémy: JTSK / Balt	
od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]				od: [m] do: [m] paženo DN [mm]				Okres: Mělník Katastr.území: Zlončice Mapa 1:25000: 12-241	



Vrtmistr: p. Koso
Typ soupravy: UKB 12/25-přenosná
Datum provedení - od: 13.2.2018
- do: 13.2.2018


Hloubka sondy [m]: 4.00
Hladina podz. vody: nebyla zastižena
naražená [m]:
ustálená [m]:

Y=	746 275.23
X=	1 025 557.71
Z=	189.33
Souř.systémy:	JTSK / Balt

od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]

od: [m] do: [m] paženo DN [mm]

Okres: Mělník
Katastr.území: Chvatěruby
Mapa 1:25000: 12-241



detail laboratorního vzorku

do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0.40	2: Humózní vrstva, PT - humózní hlína s kořinky, s úlomky prachovců, tmavě hnědá
1.80	22: Hlína písčitá, AN - s úlomky proterozoických břidlic, zeravá až šedočerná, pevná - NAVÁŽKA
2.10	22: Hlína písčitá, PT - pohřbený půdní horizont, tmavě hnědý
2.50	29: Hlína písčitá s úlomky do 50%, DE - tmavě hnědá, s částečně opracovanými úlomky břidlic, konzistence pevné, DELUVIÁLNÍ SEDIMENTY
2.60	175: Břidlice písčitá zcela zvětřalá, W5 - charakteru hlíny písčité se střípky a úlomky břidlic, pevné konzistence, hnědošedé
3.00	176: Břidlice písčitá silně zvětřalá, W4 - drobová, úlomkovitě rozpadavá, s výplní jemného písku, rezavě hnědošedá až šedá
3.60	177: Břidlice písčitá mírně zvětřalá, W3 - drobová, jemnozrná, tence deskovitě odlučná, úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, šedá, místy s rezavými povlaky, porušeno technologií vrtní
4.00	178: Břidlice písčitá navětřalá, W2 - drobová, jemnozrná, deskovitě odlučná, kusovitě rozpadavá, porušeno technologií vrtní, šedožlutá s rezavými povlaky na plochách odlučnosti - KRALUPSKO-ZBRASLAVSKÁ SKUPINA KZ1










Fotodokumentace

4.00 m



0.0 1.0 2.0 3.0

Legenda: Vzorky s číslom laboratórniho rozboru. Podzemná voda s číslom zvodne.


 neporušený	 porušený	 jadro	 technolog.	 skalni	 jiný
 voda	 naražená hladina	 ustálená hladina			

Název akce:	II/240 a II/101, Přeložka silnice v úseku D7-D8, III. etapa obchvat Kralup n. Vlt. - D8 MÚK Úžice - předběžný GTP	Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: S-17-055
-------------	---	-----------------	----------------------


Dokumentoval: Zdeněk Lukáš	Vyhodnotil: Mgr. P. Tůma	Zpracoval: Zdeněk Lukáš	Příloha č.: 5
----------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------

Y=	746 169.27
X=	1 025 553.39
Z=	195.76
Souř.systémy:	JTSK / Balt

Okres: Mělník
Katastr.území: Chvatěruby
Mapa 1:25000: 12-241



4.00 m



Vytvořeno systémem GeProDo, www.geprodo.wz.cz

PUDIS a.s.
100 31 Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

J 126

Vrtmistr: p. Chejlava

Typ soupravy: HVS-4100

Datum provedení - od: 30.1.2018

- do: 30.1.2018

Hloubka sondy [m]: 4.00

Hladina podz. vody: nebyla zastižena

naražená [m]:

ustálená [m]:

Y= 746 078.03

X= 1 025 514.83

Z= 196.49

Souř.systémy: JTSK / Balt

od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]

od: [m] do: [m] paženo DN [mm]

Okres: Mělník

Katastr.území: Chvatěruby

Mapa 1:25000: 12-241

J 126

STRATIGRAF.
ČLENĚNÍ

196.49

0.00

0.30

0.60

1.00

1.90

3.10

4.00

0

1

2

3

4

Plesťovité

Proterozoikum

ČSN P 73 1005

Těžiště dle ČSN 73 3050

ČSN EN ISO 14688

F3	2	saSi
G5,GC	3-4	sagrcIS
R6,F2	3	
R5	4	
R4	4-5	nezatř.
R3	5	

do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0.30	2: Humózní vrstva, PT - humózní hlína s kořínky, tuhá až pevná, tmavě hnědá
0.60	65: Štěrky jílovité, DE - až hlinitopísčité s ostrohranými úlomky břidlic vel. 2-5cm, tuhé až pevné, šedohnědé barvy - DELUVIÁLNÍ SEDIMENTY
1.00	175: Břidlice písčité zcela zvětřalá, až prachovitá W5 - charakteru pevného jílu štěrkovitého se střípkami a úlomky břidlic vel. max. 5 cm, rezavě šedohnědá
1.90	176: Břidlice písčité silně zvětřalá, W4 - drobová, se střídáním tenkých písčitých a prachovitých lamin, úlomkovitě rozpadavá, s výplní jemného písku, rezavě hnědošedá
3.10	177: Břidlice písčité mírně zvětřalá, W3 - drobová, jemnozrná, tence deskovitě odlučná, úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, šedá místy s rezavými záteky Fe oxidů
4.00	178: Břidlice písčité navětřalá, W2 - drobová, jemnozrná, deskovitě odlučná, kusovitě rozpadavá, rozpojitelná kladivkem, s rezavými povlaky na plochách odlučnosti, - KRALUPSKO-ZBRASLAVSKÁ SKUPINA KZ1

Fotodokumentace

4.00 m

0.0

1.0

2.0

3.0

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.

neporušený

porušený

jádro

technolog.

skalní

jiny

voda

naražená hladina

ustálená hladina

Název akce: II/240 a II/101, Přeložka silnice v úseku D7-D8, III. etapa obchvat Kralup n. Vlt. - D8 MÚK Úžice - předběžný GTP

Měřítko: 1: 100

Zak. číslo: S-17-055

Dokumentoval: Zdeněk Lukáš

Vyhodnotil: RNDr J.Vorel


Zpracoval: RNDr J.Vorel

Příloha č.: 5

Vytvořeno systémem GeProDo, www.geprodo.wz.cz

Y=	745 960.12
X=	1 025 415.97
Z=	190.80
Souř.systémy:	JTSK / Balt

Okres: Mělník
Katastr.území: Chvatěruby
Mapa 1:25000: 12-241



Photograph of a rock core sample showing six vertical sections of different rock types. The sections are labeled with depths: 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, and 5.0. The rock colors range from dark grey/black to light green/yellow. A scale bar at the top right indicates 6.00 m.

Název akce:	II/240 a II/101, Přeložka silnice v úseku D7-D8, III. etapa obchvat Kralup n. Vlt. - D8 MÚK Úžice - předběžný GTP	Měřítko:	1: 100	Zak. číslo:	S-17-055
Dokumentoval:	Zdeněk Lukáš	Vyhodnotil:	Mgr. P. Tůma	Zpracoval:	Zdeněk Lukáš
				Příloha č.:	5