



LEGENDA:

- (F1) - celoplošná oprava východní fasády (otlučení cca 50%, pevné části injektováním disperzními pojivy), nová vápenná štuková omíťka, sanační omíťka do v. 450-500 s hydrofobním nátěrem, barva - světle okrová dle. stáv. severní fasády (např. KEIM historisch)
- (F2) - celoplošná oprava jižní fasády krku v. 2NP (otlučení cca 50%, pevné části injektováním disperzními pojivy), nová vápenná dvojvrstvá štuková omíťka, dozdívka otvorů z keramických tvárnic tl. 300 mm, barva - světle okrová dle. stávající severní fasády (např. KEIM historisch), šambrána okna - lomená bílá (např. KEIM 9078)
- (F3) - celoplošná oprava vnitřní severní fasády krku v. 2NP (otlučení cca 50%, pevné části injektováním disperzními pojivy), nová vápenná dvojvrstvá štuková omíťka, dozdívka otvorů z keramických tvárnic tl. 300 mm, barva - světle okrová dle. stávající severní fasády (např. KEIM historisch), šambrána okna - lomená bílá (např. KEIM 9078)
- (F4) - celoplošná oprava vnitřní jižní fasády krku v. 2NP (otlučení cca 50%, pevné části injektováním disperzními pojivy), nová vápenná dvojvrstvá štuková omíťka, barva - světle okrová dle. stáv. severní fasády (např. KEIM historisch)
- (F5) - celoplošná oprava omítky prampouchů (3ks) včetně segmentu, (otlučení cca 50%, pevné části injektováním disperzními pojivy), nová vápenná štuková omíťka, barva - světle okrová dle. stáv. severní fasády (např. KEIM historisch)
- (F6) - celoplošná oprava klenby s lunetami jižního krku (otlučení cca 10%, pevné části injektováním disperzními pojivy), nová vápenná dvojvrstvá štuková omíťka, barva - lomená bílá (např. KEIM 9078)
- (F7) - celoplošná oprava klenby s lunetami severního krku (lomytí tlakovou vodou, dotmelení trhlinek, oprava nároží - doplnění EPS 30 mm, nová perlinka + tenkostěnná vápenná omíťka - celkem 0,5 m²), nový silikátový nátěr, barva - lomená bílá (např. KEIM 9078)
- 1 - prampouchy (3ks) - nová keramická krytina z dvojitých bobrovek segmentových včetně hřebenáčů
- 2 - repase okenních mříží (7ks, různé velikosti) - očištění + černý grafitový nátěr
- 3 - repase podokenních trhlíkových konzol (2ks) - očištění + černý grafitový nátěr
- 4 - repase plechových dvířek (3ks, různé velikosti) - přebroušení + syntetický nátěr v odstínu fasády
- 6 - repase kamenného severovýchodního kolíku - očištění, dvousložkový organickokřemičitý zpevňující nátěr + hydrofobní porézní nátěr

- (7) - demontáž vyřazené kovové konzoly
- (10) - demontáž stávajících nástropních svítidel v klenbě krku (2ks)
- (11) - oprava plechového okapu (výměna) + napojení keramické krytiny - celkem 3,5 mb
- (13) - plastová trubka / 15 (husí krk) v drážce pod omítkou (2,1 mb), ukončená u chodníku a v patě klenby krabicí SL

R-PROJEKT 07 DEJVICE	AKCE Změna stavby - stavební úpravy Muzeum Českého krasu Beroun OPRAVA VÝCHODNÍ FASÁDY čp.87 do Slapské uličky - 2. etapa	VED.PROJ.	ING.ARCH. PETR BAŠTA
		ZODP.PROJ.	ING.ARCH. PETR BAŠTA
		SPOLUPR.	JAROSLAV KREJČÍ
		ZAK.Č.	350/00065293/2018
OBJEDNAVATEL Muzeum Českého krasu, p.o. Husovo náměstí 87/2 266 01 - Beroun	VÝKRES POHLED VÝCHODNÍ	STUPEŇ DSP/DPS FORM. 2xA4 MĚR. 1 : 100 DATUM 10/2018	D.1.1 AS PROFESE 3 ČÍSLO