


Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu:	23919-3		
Název mostu:	Most přes potok v obci Beřovice		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 23919		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	5.013 km	Staničení na úseku: 0.238 km	
Rok postavení:	1843		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Kladno		
Obec (MČ):	Beřovice		
Katastrální území:	Beřovice		
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Kladno, majetková správa Kladno, cestmistrovství Slaný		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)		
$V_n = 10.0$ t	$V_r = 34$ t	$V_e = 126$ t	$V_{aj}(V_a) = 7.5$ t Rok: 2017
Základní údaje			
Celkový počet polí: 2	Délka přemostění: 8.32 m	Délka NK: 9.22 m	
Šikmost: Pravá 77.43 g	Volná šířka: 6.48 m	Celková šířka mostu: 6.84 m	
Plocha mostu: 63.06 m ²			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -761073 Y: -1020184	WGS: 50.268044°N 14.123812°E	
Popis spodní stavby:	Opěry a pilíř: plné, z PK, přecházející do klenby z PK.		
Popis nosné konstrukce:	Polokruhová klenba z pískovcových kvádrů o tl. 0.45 m, po obou stranách rozšířena ŽB deskou prostou 2x1.0 m. V r.1987 provedena torkretová omítka na ocelovou síť z ok 150x150mm, tl. 3mm.		
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.61 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.18 m		
Q_{100} : -	Normální hladina vody: 0.30 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra
	Délka: 5.28 až 5.28 m	Šířka: 0.40 až 1.25 m	Materiál: Kámen
			Výška: 0.73 až 0.73 m
-	Počet: 1	Typ podpěr: Mezilehlá podpěra	Druh: Masivní pilíř
	Délka: 6.34 až 6.34 m	Šířka: 1.00 až 1.00 m	Materiál: Kámen
			Výška: 0.73 až 0.73 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1	Šikmá světlost: 3.62 m	Kolmá světlost: 3.39 m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Kámen	Další materiál: Železobeton	
	Druh statického působení: Klenba	Prefabrikát: Nezadaný	
-	Počet polí: 1	Šikmá světlost: 3.70 m	Kolmá světlost: 3.47 m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Kámen	Další materiál: Železobeton	
	Druh statického působení: Klenba	Prefabrikát: Nezadaný	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 4.60 m		
Chodníky			

- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.95 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.95 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Ocelové zábradlí, v.1.0m.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení: Podél levé strany vede ocelová chránička inž. sítí. Na pravé straně vede izolované potrubí. Na pravé straně je podél mostu provedena ocelová lávka.	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			
Klasifikační stupeň stavu mostu			
Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné			
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 11.9.2017			
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč Datum posledního stanovení: -			
Dne: Vypracoval - podpis:			
Datum tisku: 31.8.2018 12:45 Vytisknul z BMS: Šťastný Michal			



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML