

Most 24426-9

Most přes rokli v obci Benátky nad Jizerou

HLAVNÍ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 24426-9 (Most přes rokli v obci Benátky nad Jizerou)

Okres: Mladá Boleslav

Prohlídku provedl: Mészáros Josef, Mgr.

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 27.12.2018

Poznámka:

Prohlídka byla zpracována pod vedením Ing. Františka Kimla - držitele oprávnění ministerstva dopravy reg. č. 087/2003.

Počasí v době provádění prohlídky:

zataženo

Způsob zpřístupnění:

z terénu

Teplota vzduchu: 3.0°C

Teplota NK: 1.0°C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 24426

Staničení km: 16.297km

Ev.č.mostu: 24426-9

Název objektu: **Most přes rokli v obci Benátky nad Jizerou**

Staničení ve směru: ze Sedlece do Benátek

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a křídel

Založení je provedeno na monolitické betonové základové desce, která je opatřena kapsami pro kotvení prefabrikované klenbové konstrukce. Pod základovou deskou byla provedena sanace podloží z hutněného kameniva.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla

Mosní opěry a křídla jsou tvořena svislou částí klenbové konstrukce s šikmým čelem. Křídla jsou prodloužena gabionovými zídkami.

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce

Nosná konstrukce je sestavena z prefabrikovaných železobetonových rámců s půlkruhovou horní příčlí. Jedná se o systém Matiere od firmy ABM. Nová nosná konstrukce byla vestavena do původní kamenné a železobetonové klenby. Prostor mezi novou konstrukcí a původní klenbou byl vyplněn betonem.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.6 Odvodnění mostu

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky. Před mostem na vtokové straně je kaskádový žlab, na výtokové straně žlab zaústěný do vsakovacího pera. Za opěrami mostu je provedena drenáž vyústěná pod most.

[3.2] 3.7 Ostatní části mostního svršku

Na konstrukci je původní přesypání klenbového mostu, vozovka byla v rámci rekonstrukce zhotovena nová včetně podkladních

vrstev s krytem z asfaltového betonu. Na obou stranách jsou chodníky ze zámkové dlažby s betonovým obrubníkem směrem do vozovky a záhonovým obrubníkem do svahu. Na čelech rámové konstrukce jsou provedeny železobetonové monolitické římsy.

4. Vybavení mostu

- | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|---|
| [4.1] | 4.2 | Zábradlí | Na obou stranách podél obrubníků je provedeno zábradlí se svislou výplní. Na čelech mostu jsou provedena trubková zábradlí. |
| [4.2] | 4.3 | Dopravní značení, označení mostu | Na mostě jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. |
| [4.3] | 4.6 | Území pod mostem a přístupové cesty | Prostor pod mostem je zpevněn kamennou dlažbou. |

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

- | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|---|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Nezjištěny závady signalizující poruchy založení. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry a křídla | Rámy jsou místy posprejovány. |

2. Nosná konstrukce

3. Mostní svršek

- | | | | |
|-------|-----|-------------------------------|---------------------------------------|
| [3.1] | 3.7 | Ostatní části mostního svršku | Podél obrubníků se udržují nečistoty. |
|-------|-----|-------------------------------|---------------------------------------|

4. Vybavení mostu

- | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|------------------------------|
| [4.1] | 4.6 | Území pod mostem a přístupové cesty | Pod mostem jsou naplaveniny. |
|-------|-----|-------------------------------------|------------------------------|

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

- | | | | |
|-----|-----|-------------------------------|-----------------------------------|
| [1] | 3.7 | Ostatní části mostního svršku | Čistit mostní svršek od nečistot. |
|-----|-----|-------------------------------|-----------------------------------|

3.odstranění nutno do 1 roku

- [2] 4.6 Území pod mostem a Vyčistit prostor pod mostem.
přístupové cesty

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 28.2.2019

Číslo jednací:

Poznámka:

Výsledky HPM byly projednány s odpovídajícím zástupcem zadavatele.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Zatížitelnost

Spodní stavba

Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

I - Bezvadný (koefic. $a=1.0$)

$V_n = 32.0t$

Nosná konstrukce

$V_r = 80t$

Stavební stav:

$V_e = 196t$

I - Bezvadný (koefic. $a=1.0$)

Max.nápravový tlak = 24.0t

Použitelnost: I - Použitelné

Poznámka ke stavu a použitelnosti

Poznámka k zatížitelnosti

Hodnoty zatížitelnosti byly převzaty z mostní evidence (BMS).

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 10 / 2024

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.