

Most 2725-0

Most přes Litolskou svodnici v Lysé nad Labem

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 2725-0 (Most přes Litolskou svodnici v Lysé nad Labem)

Okres: Nymburk

Prohlídku provedl: Dvořáček David, Ing.

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 19.9.2018

Poznámka:

Na základě SoD provedl Ing. David Dvořáček, držitel osvědčení MD č. 205/2017.

Počasí v době provádění prohlídky:

Způsob zpřístupnění:

Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 2725 Staničení km: 0.000km Ev.č.mostu: 2725-0

Název objektu: **Most přes Litolskou svodnici v Lysé nad Labem**

Vn= 32.0t Vr= 80t Ve= 196t Max.nápr.tlak = 24.0t

Stav mostu: spodní stavba: II - Velmi dobrý nosná konstrukce: II - Velmi dobrý

Použitelnost: I - Použitelné

Staničení ve směru:

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|---|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Základy nepřístupné. Bez zjevných závad. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry a křídla | Koroze ocel. desek na křídlech OP vlevo.
Jinak bez zjevných závad. |

2. Nosná konstrukce

- | | | | |
|-------|-----|------------------|---------------------|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce | Bez zjevných závad. |
|-------|-----|------------------|---------------------|

3. Mostní svršek

- | | | | |
|-------|-----|---------------------------|--|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka | Podélná trhлина vpravo.
Nezatěsněná spára a trhлина před mostem.
Mírné nánosy na krajnicích. |
| [3.2] | 3.3 | Římsy, obrubníky, zálivky | Lokálně povlak, biologické napadení. |

4. Vybavení mostu

- | | | | |
|-------|-----|------------------------------|---|
| [4.1] | 4 | Vybavení mostu | Záchytný systém neodpovídá stávajícím předpisům pro novostavby a rekonstrukce mostů.
Stávající předpisy vyžadují svislou výplň svodidla. |
| [4.2] | 4.1 | Svodidla/zábradelní svodidla | Koroze kotevních šroubů a podložek. Ojedinele poškození PKO a koroze i jinde na svodidle. |

[4.3]	4.3	Dopravní značení, označení mostu	SDZ vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují. Označení mostu bez závad.
[4.4]	4.6	Území pod mostem a přístupové cesty	Území vpravo od mostu částečně zarostlé. Keř prorůstá do svodidla. V korytě mírné nánosy. Zanesená česla nátoky vpravo od mostu.
[4.5]	4.7	Cizí zařízení na mostě	Plastová chránička pod římsou vlevo mírně prověšená. Ocel. potrubí vpravo od mostu koroduje.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Žádný záznam.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

[1]	4.6	Území pod mostem a přístupové cesty	Vyzvat správce vodoteče k vyčištění česla.
-----	-----	-------------------------------------	--

4.odstranění do nejbližšího zimního období

[2]	3.1	Vozovka	Zatěsnit spáry a trhliny na vozovce.
[3]	3.1	Vozovka	Odstranit nánosy na krajnicích.
[4]	4.6	Území pod mostem a přístupové cesty	Vysekat vegetaci v okolí mostu.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 10.12.2018

Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU