



Obr. 1 – historické foto, pohled z ulice



Obr. 2 – historické foto, pohled od potoka



Obr. 3 – centrální věž, hlavní vstup
nepůvodní výplně, poškození omítky



Obr. 4 – detail profilace ŽB markýzy
poškození vodou



Obr. 5 – hlavní vstup
poškození krytu větracích kanálů a teracové zídky



Obr. 6 – celkový pohled na východní část jižní fasády



Obr. 7 – celkový pohled na západní část jižní fasády



Obr. 8 – poškození omítky a zdiva



Obr. 9 – terasa ve 2. NP + pergola
poškození omítky a zdiva



Obr. 10 – původní vstupní dveře (boční vstup)




Obr. 11 – původní okno s venkovní žaluzií



Obr. 12 – poškození fasády tělocvičny, celkový pohled



Obr. 13 – poškození fasády tělocvičny, odhalená výztuž ŽB rámu



Obr. 14, 15 – spodní profilace korunní římsy, stávající prostupy dešť. svodů



Obr. 16, 17 – poškození ŽB říms, odhalená výztuž
detail profilace fasády



Obr. 18, 19 – mříže oken v 1. PP



Obr. 20 – detail skupiny oken – ustoupené pilíře a společné oplechování
oplechování soklu



Obr. 21 – oplechování hlavní střešní plochy – zachovat, nepoškodit!



Obr. 22 – anglický dvorek za tělocvičnou



Obr. 23 – vlhké zdivo v interiéru posilovny



Obr. 24 – terasa ve 2. NP
původní stav z doby výstavby



Obr. 25 – navazující konstrukce u fasády



Obr. 26 – větrací otvor soklu
vzorek původního teraca




Obr. 27 – dochovaná větrací mřížka



Obr. 28, 29, 30 – příklady stáv. špaletových oken




Obr. 31, 32 – detaily stáv. špaletových oken



Obr. 33 – vestavěné skříňky v chodbách – zachovat, nezničit!



Obr. 34 – dochované kování špaletových oken



Obr. 35 – dochované větrací průduchy v učebnách



Obr. 36 – ...po demontáži mřížky



Obr. 37 – vyústění větracích průduchů nad střešní rovinu



Obr. 38 – prostup římsou „věže“ (střecha 4. NP)



Obr. 39 – vyústění dešť. kanalizace do Zákolanského potoka