

Číslo stromu	Taxon	Obvod v 1,3 m (cm) / Celková plocha (m2)	Průměr kmene na řezné ploše pařezu (cm)	Nasazení koruny (m)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Fyziologické stáří (1 - 6)	Fyziologická vitalita (0 - 5)	Zdravotní stav (0 - 5)	Provozní bezpečnost (0 - 3)	Cíl dopadu (0 - 3)	Perspektiva stromu (P,K,N)	Biomechanická vitalita	Suché větve v koruně max do X%	Návrh opatření	Parcelní číslo	Katastrální území
1	Fraxinus excelsior	31	18	2	4	8	3	1	1	2	3	N	mladý nálet v porostu pod elektrovodem	0	KÁCENÍ	125/15	Strančice (538809)
2	Prunus avium	151	54	3	7	7	5	3	3	2	3	N	dožívající, prasklina, rozsáhlá dutina, hniloba, pod elektrovodem	30	KÁCENÍ	125/15	Strančice (538809)
3	Prunus avium	88	36	2	6	6	5	3	4	2	3	N	dutina báze, hniloba, rakovina, dožívající, pod elektrovodem	30	KÁCENÍ	125/15	Strančice (538809)
4	Prunus avium	91	35	2	6	5	5	3	4	2	3	N	dožívající, dutina, pod elektrovodem	20	KÁCENÍ	125/15	Strančice (538809)
5	Prunus avium	113	44	2	6	6	5	3	4	2	3	N	rozsáhlé poškození báze, dožívající, dutina, zlomy, hniloba	50	KÁCENÍ	125/15	Strančice (538809)
SK1	Rubus fruticosus, Urtica dioica, Sabucus nigra, Ligustrum vulgare, Acer platanoides, Prunus padus, Prunus avium	254	-	-	-	do 5	-	-	-	-	-	N	Porostní skupina ruderálního porostu a náletového a keřového patra, skupina rostoucí pod elektrickým vedením	-	CELOPLOŠNÁ LIKVIDACE - Plošné odstranění ruderálního porostu - 103 m2 a keřového a náletového patra - 151 m2	125/15	Strančice (538809)

Legenda navrhovaných opatření - podrobně v TZ

Dřeviny vyžadující povolení ke kácení - obvod kmene nad 80 cm měřený ve výšce 1,3 m
nebo zapojený porost nad 40 m2

Všechny dřeviny pozůstatků aleje Prunus avium jsou poškozovány od počátku údržbou - poškození báze kmene, hniloby, dutiny. Četný výskyt mechanického poškození (zřejmě