











- | | | |
|-----------|----|---|
| VZ | | PLOCHY |
| PV | PV | PLOCHY VŘEJNÝCH ... |
| DS | | PLOCHY DOPLAŇVJÍ INFRASTRUKTURY – ... |
| NS | NS | PLOCHY PRO ... |
| ZV | ZV | PLOCHY VŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VŘEJNÁ ZELEN |
| W | | PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ |
| NS | NS | PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ |
| NZ | | PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ |
| NP | NP | PLOCHY PŘÍRODNÍ |
| NL | | PLOCHY LESNÍ |
| | | PLOCHY V NICHŽ ŽE LŽADAT O VNĚTÍ Z PUPPL |





























PŘEKRYVNÉ JEVY V ÚZEMÍ

JÁDRO OBCE (ÚAP)

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

STAV	NÁVRH	
		HRANICE REGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU (RBK)
		HRANICE LOKÁLNÍHO BIOCENTRA (LBC)
		HRANICE LOKÁLNÍHO BIOKORIDORU (LBK)
		INTERAKČNÍ PŘEVK – PLOŠNÝ (IP)
		INTERAKČNÍ PŘEVK – LINIOVÝ (IP)

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA


STAV	NÁVRH	
		SILNICE II. TŘÍDY
		SILNICE III. TŘÍDY
		
		CYKLOTRASY
		
		CYKLOSTEZKY
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

KORIDOR DOPRAVNÍ STAVBY

DS-K KORIDOR NADMÍSTNÍ DOPRAVNÍ STAVBY

LEGENDA:

NAVRHOVANÉ HRANY

OBJEDNATEL PD

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5

JTSK

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE
 CERTIFIKÁT ISO 9001 DIČ CZ60193280
 VPO DECO PRAHA a.s., PODBÁSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 www.vpupraha.cz

ORGANIZACE
DIČ CZ60193280
www.vpupraha.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAVEL	KONTROLA	HIP
Ing. Kateřina TÝČOVÁ	Ing. Kateřina TÝČOVÁ	Ing. Jan HRACHOVEC	Ing. Jan HRACHOVEC

AKCE

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V OŠKUD D7 – D8, I. ETAPA –
 D7 MOK STŘEDOKLUKY – OBCHVAT KRALUP NAD VLTAVOU, AKT. TES
 B. VÝKRESOVÁ ČÁST

OBSAH PŘÍLOHY

POČET FORMÁTŮ		10x4
ČAST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
B	3.2	
KOP		

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԻՆՏԵՐՆԵՏԻՆԱԿԱՆ ԲԱԶԱՆԵՐԻ ՎԵԲ-ՍԵԻՏԻ