

Akce: **II/329 Vestec, most ev. č. 329-012
přes Mrlinu – MPM+PD**

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5**



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 18 016 00	HIP: Ing. David DVOŘÁČEK 720951172, ddv@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL 244062219, vvh@pontex.cz	Zodp. projektant: Ing. Jan Gajzler 702035730, jga@pontex.cz	
Tech. kontrola: Ing. Ondřej Dědek 728355965, ode@pontex.cz	Vypracoval: Ing. Jan Gajzler 702035730, jga@pontex.cz	

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	Obec: Vestec	Kraj: Středočeský
Akce: II/329 Vestec, most ev. č. 329-012 přes Mrlinu – MPM+PD Objekt: Příloha: FOTODOKUMENTACE	Datum	Stupeň
	12/2018	DSP/PDPS
	Souprava	Č. přílohy E.8

Fotodokumentace stávajícího stavu:

	
Pohled na most po směru staničení.	Pohled na most proti směru staničení
	
Pohled zprava, proti směru toku.	Pohled zleva, po směru toku.
	
MZ na OP1 ve vozovce.	MZ na OP1 na chodníku.



Bet. římša.



MZ na OP2 ve vozovce.



MZ na OP2 na chodníku.



Koroze horní pásnice nosníku NK.



Koroze příčníků vedle římasy.



Pohled na OP2 z levé strany.



Prostup chrániček pod chodníkem závěrnou zídkou.



Spoje chrániček pod chodníkem.



OP2.



Koroze spodní pásnice nosníku NK.



Spodní líc chodníku.
Chráničky pod chodníkem.



Koroze příčnicku a spodní pásnice hl. nosníku.



Koroze spodní pásnice hl. nosníku.



Koroze spodní pásnice hl. nosníku.



Opevnění pod mostem.



Pravé křídlo OP1.



Pohled na OP2 z pravé strany.



Bet. patky opevnění koryta.