



- Legenda SO 100 Komunikace:
- Osa komunikace
 - Hrana nebezpečné krajice
 - Ochrana ABO 2-15
 - Ochrana žulová OP6
 - Kostky žulové drobné 10/12, dvořádek, uloženo do betonu
 - Palisády - betonové, Ø20cm
 - Svodidla ocelové
 - Štěrbínový odvodňovací betonový žlab s mřížkou
 - Ocelové zábradlí - znovuosazené
 - Nové VZ
 - Zábory stavby
 - Nový povrch - asfaltová vozovka, fréza 2 vrstvy
 - Nový povrch - asfaltová vozovka, fréza 3 vrstvy
 - Nový povrch - litý asfalt v chodníku
 - Nový povrch - dobetonování ve vjezdu
 - Nový povrch - nebezpečné krajice, R-mat
 - Nový povrch - žulová dlažba drobná 10/12 do řádku
 - Nový povrch - žulová dlažba drobná 10/12 do kroužku
 - Nový povrch - nízká výsadba, dřevěné stěpky
 - Rozhraní SO
 - UV1 Obnovená uliční vpusť
- Legenda KOORDINACE:
- Rekonstrukce opěrné zdi
 - Rekonstrukce chodníku podél II/330
 - Rekonstrukce chodníku v ul. Kounická
 - Studie - cyklostezka
 - Studie - SŽDC VRT

KLAD LISTŮ/DÍLŮ

DIPRO, spol. s r.o.
Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle IČO 48592722

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 - Smíchov

Vypracoval: Ing. Fejčová

Kontrola: Ing. Fejčová

Místo stavby: k.ú. Poříčany (725986)

Ved. projekt: Ing. Fejčová

Datum vyprac.: 6/2020

Stavba: II/330 POŘÍČANY - D11 - PD

Stupeň: PDPS

Část příloha: KOORDINAČNÍ SITUACE

Číslo přílohy: C.3