












SITUACE
KM 2,600 – 2,864
M 1:500



LEGENDA:

- | | |
|--|-----------------------------------|
|  | OSA POZEMNÍ KOMUNIKACE |
|  | HRANY KOMUNIKACE |
|  | ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU |
|  | HRANICE POZEMKŮ DLE KN |
|  | SOUVISEJÍCÍ STAVBY |
|  | NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE |
|  | NEZPEVNĚNÉ SJEZDY |
|  | ZPEVNĚNÉ SJEZDY |
|  | ZELEŇ |
|  | ODVODŇOVACÍ ŽLAB ZE ŽULOVÉ KOSTKY |

Seznam stavebních objektů:

S0 103 – Silnice II/272– oprava komunikace–Bezno

SO 104 – Silnice II/272–údržba komunikace

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

STÁVAJÍCÍ:

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| — — — — — | NADZEMNÍ VEDENÍ | — VYSOKÉ NAPĚTÍ (ČEZ, a.s.) |
| — — — — — | PODZEMNÍ VEDENÍ | — VYSOKÉ NAPĚTÍ (ČEZ, a.s.) |
| — — — — — | PODZEMNÍ VEDENÍ | — NÍZKÉ NAPĚTÍ (ČEZ, a.s.) |
| — — — — — | PODZEMNÍ VEDENÍ | — SDĚLOVACÍ (CETIN, a.s.) |
| — — — — — OPT ~ | PODZEMNÍ VEDENÍ | — SDĚLOVACÍ OPTICKÉ (CETIN, a.s.) |
| — — — — — VG → | PODZEMNÍ VEDENÍ | — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (obec Bezno) |
| — — — — — | PODZEMNÍ VEDENÍ | — NEPOUŽÍVANÉ (CETIN, a.s.) |
| — — — — — | PODZEMNÍ VEDENÍ | — VODOVOD (vodovody a kanalizace MB a.s.) |
| — — — — — | PODZEMNÍ VEDENÍ | — KANALIZACE (vodovody a kanalizace MB a.s.) |

IS7a