

Název akce: **Celková obnova objektu Lampovna  
v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích.**

Číslo zakázky: 3489 20 20 02

Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby

Část: **D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**

**Seznam příloh:**

D.1.1/TZ	Technická zpráva + tech. zpráva k revizi č.1
D.1.1/01	Půdorys sklep (bourací práce a navržený stav)
D.1.1/02a	Půdorys 1.NP (bourací práce)
D.1.1/02b	Půdorys 1.NP (navržený stav)
D.1.1/03a	Půdorys 2.NP (bourací práce)
D.1.1/03b	Půdorys 2.NP (navržený stav)
D.1.1/04	Půdorys krovu (bourací práce a navržený stav)
D.1.1/05a	Půdorys střechy (bourací práce)
D.1.1/05b	Půdorys střechy (navržený stav)
D.1.1/06a	Svislý řez A-A (bourací práce a navržený stav)
D.1.1/06b	Svislý řez B-B (bourací práce a navržený stav)
D.1.1/06c	Svislý řez C-C (bourací práce a navržený stav)
D.1.1/06d	Svislý řez č.m. 1.27
D.1.1/07a	Pohled severní (bourací práce a navržený stav)
D.1.1/07b	Pohled jižní (bourací práce a navržený stav)
D.1.1/07c	Pohled východní (bourací práce a navržený stav)
D.1.1/07d	Pohled západní, severní a jižní -DVOREK - (bourací práce a navržený stav)
D.1.1/07e	Pohled vnitřní západní (bourací práce a navržený stav)
D.1.1/07f	Pohled jižní a východní (SCHÉMA) - KOMPRESOROVNA (bourací práce a navržený stav)
D.1.1/08	Fotopohledy stávajícího stavu
D.1.1/09	Sanační systém – zdvojená podlaha v 1.NP a obvodový provětrávací kanálek – REVIZE č.1
D.1.1/10a	Výkres stropu nad 1.NP (stávající stav a bourací práce)
D.1.1/10b	Výkres stropu nad 2.NP (stávající stav a bourací práce)
D.1.1/11	Sondy vodorovných konstrukcí
D.1.1/12a	Půdorys 1.NP – odstrojení zajištění stavby
D.1.1/12b	Půdorys 2.NP – odstrojení zajištění stavby
D.1.1/50	Detaily oken
D.1.1/51	Detaily dveří – REVIZE č.1
D.1.1/52	Demolice stávajícího a postavení nového pilířku pro HUP
D.1.1/TA	Tabulky, přílohy
D.1	Doplňek 1 – Doplnění dle aktualizace mykologického posudku