

Hornický skanzen MAYRAU, Vinařice	OBJEKT LAMPOVNY
NÁVRH Odstrojovacích prací	TABULKY PRVKŮ

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 1	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 1/D
-----------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------

<u>Popis prvku:</u>	Moderní ocelohliníkové dveře s asymetricky umístěným křídlem, s pevnou výplní vedle křídla; celek prosklený, čtyřtabulkový,
Umístění:	Vstup zvenčí do m. č. 1.01
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	v. r. 1400/200 mm, s.r. 850/1950 mm
Materiál:	Ocel, hliník, tabulové sklo
Povrchová úprava:	Krycí hnědý nátěr + přirozený hliník
<u>Kování:</u>	typové kování jako celek s rámem a křídly, poškozený zámek, madla
Stav:	Mírně poškozené, dožilé, 90% stavu
Stáří:	Novodobý, moderní prvek, 2. ½. 20st.
<u>Způsob ochrany:</u>	Ponechání na místě po dobu oprav s ohledem na možnost uzamčení objektu, základní ochrana bedněním ze strany interiéru.

foto:



Revize č.1

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč zárubně, nahrazeno novým prvkem DN/01

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 2	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 2/D
----------------	-------------	-------------------------	-----------------------

<u>Popis prvku:</u>	Novodobé kyvné dvoukřídle dveře s pevným nadsvětlíkem, prosklené, výplňové, zasklení do lišt
Umístění:	mezi 1.01 a 1.02
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	v. r. 1420/3290 mm, s.r. 1350/2345 mm
Materiál:	Dřevo, překližka, tabulové sklo
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	4x kyvný závěs
Stav:	Mírně poškozené, 90% stavu, poškození truhlař. zárubní vlhkostí a dřevomorkou
Stáří:	Novodobý prvek, patrně 40. - 50. léta 20st.
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křídel, včetně zárubní, před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem.

foto:



Revize 8/2022
Projekt pro provedení stavby 2021
Návrh: demontovat vč. zárubně, bez náhrady

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 3	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 3/D
----------------	-------------	-------------------------	-----------------------

<u>Popis prvku:</u>	Dvoukřídle dveře kazetové v obložkové špaletové profilované a kazetované zárubni - na křídlech zbytky novodobých tabulek – plexisklo pro umístění označení funkce kanceláře mezi 1.02 a 1.04
Umístění:	1ks
Počet prvků:	s.r. 1180/2340 mm
Rozměry:	Dřevo, patrně jehličnaté
Materiál:	krycí nátěr, fládr
Povrchová úprava:	6x zápusťný závěs s kuželkou
Kování:	1x vložkový zámek cylindrický + vložka - chybí štíty, kliky 2x zástrče, 1x protikus horní; spodní chybí
Stav:	Mírně poškozené křídle - 80% stavu, chybí práh, poškození zárubní (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%
Stáří:	Původní historický prvek, pocházející z doby vzniku objektu
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křidel , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem. Před demontáží budou všechny prvky dveří očíslovány tak, aby bylo později možné je repasovat!

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase křidel, tesař. zárubně a deštění (obložky) napadené houbou a dřevokazným hmyzem – nutno kompletně vyměnit za novou kopii. Tesařské zárubně ze dřeva tlakově impregnovaného, ostatní dřevěné prvky natřít fungicidním přípravkem. Nový krycí nátěr – fládr, bude vyvzorkováno, doplnění chybějícího kování

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 4	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 4/D
----------------	-------------	-------------------------	-----------------------

<u>Popis prvku:</u>	Čtyřkřídle dveře kazetové v obložkové profilované zárubni; vnitřní křídla v m.č. 1.04 dodatečně opatřena koženkovým čalouněním – toto křídlo v minulosti celé dodatečně přidáno.
Umístění:	mezi 1.03 a 1.04
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 1180/2370 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	6x zápusťný závěs s kuželkou 6x zápusťný závěs typový, novodobější 2x zástrč + protikus nahoře, dole 2x zástrč + 1x protikus horní 1x zámek obyčejný (nebo dozický) - chybí kliky, štíty
Stav:	Poškozené křidel - 60% stavu, chybí práh, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%, chybí kování, čalounění dožilé, poškozené, dveře zbobtnalé vlhkostí, zkřížené. Fládr silně poškozen vlhkostí – stojky zárubní, nebo jejich obložky již nastavované.
Stáří:	Původní historický prvek, pocházející z doby vzniku objektu
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křidel , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem. Před demontáží budou všechny prvky dveří očíslovány tak, aby bylo později možné je repasovat!

.foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase křidel, tesař. zárubně a deštění (obložky) napadené houbou a dřevokazným hmyzem – nutno kompletně vyměnit za novou kopii. Tesařské zárubně ze dřeva tlakově impregnovaného, ostatní dřevěné prvky natřít fungicidním přípravkem. Nový krycí nátěr – fládr, bude vyvzorkováno, doplnění chybějícího kování, odstranění čalounění.

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 5	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 5/D
----------------	-------------	-------------------------	-----------------------

<u>Popis prvku:</u>	Dvoukřídle dveře kazetové v obložkové profilované zárubni;
Umístění:	mezi 1.05 a 1.04
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 1210/2270 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	6x zápusťný závěs s kuželkou 2x zástrč + protikus nahoře; spodní chybí 1x zámek obyčejný (nebo dozický) 1x mosazný štít, kliky chybí
Stav:	Poškozené křidel 70% stavu, chybí práh, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%, chybí práh, dveře zbobtnalé vlhkostí, zkřížené. Fládr silně poškozen vlhkostí.
Stáří:	Původní historický prvek, pocházející z doby vzniku objektu.
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křidel , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem. Před demontáží budou všechny prvky dveří očíslovány tak, aby bylo později možné je repasovat!

foto:



5

Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase křidel, tesař. zárubně a deštění (obložky) napadené houbou a dřevokazným hmyzem – nutno kompletně vyměnit za novou kopii. Tesařské zárubně ze dřeva tlakově impregnovaného, ostatní dřevěné prvky natřít fungicidním přípravkem. Nový krycí nátěr – fládr, bude vyvzorkováno, doplnění chybějícího kování

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 6	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 6/D
----------------	-------------	-------------------------	-----------------------

<u>Popis prvku:</u>	Dvoukřídle dveře kazetové v obložkové profilované zárubni; ze strany pantů opatřeny koženkovým čalounem
Umístění:	mezi 1.05 a 1.06
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 1200/2370 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	6x zápusťný závěs s kuželkou 2x zástrč + protikus nahoře; spodní chybí 1x zámek dozický 1x komplet sada klik se štíty, mosaz, vč. klíče, chybí šroubky štítů
Stav:	Poškozená křídla - 70% stavu, chybí práh, dveře zbobtnalé vlhkostí, zkřížené, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%. Čalounění dožilé, rozpadavé.
Stáří:	Původní historický prvek, pocházející z doby vzniku objektu
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křídel , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem. Před demontáží budou všechny prvky dveří očíslovány tak, aby bylo později možné je repasovat!

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase křídel, tesař. zárubně a deštění (obložky) napadené houbou a dřevokazným hmyzem – nutno kompletně vyměnit za novou kopii. Tesařské zárubně ze dřeva tlakově impregnovaného, ostatní dřevěné prvky natřít fungicidním přípravkem, odstranění čalounění, nový krycí nátěr – fládr, bude vyvzorkováno, doplnění chybějícího kování.

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 7	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 7/D
----------------	-------------	-------------------------	-----------------------

<u>Popis prvku:</u>	Dvoukřídle dveře kazetové v obložkové profilované zárubni; ze strany do špalety opatřeny koženkovým čalounem
Umístění:	mezi 1.06 a 1.07
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 1190/2260 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	6x zápusťný závěs s kuželkou (1x chybí protikus závěsu) 2x zástrč + protikus nahoře; spodní chybí 1x zámek dozický s protikusem 1x sada Alu šítů, kliky chybí, klíč ano
Stav:	Mírně poškození křídel 90% stavu, čalounění 60% stavu, spodní partie vlhké. Poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%.
Stáří:	Původní historický prvek, pocházející z doby vzniku objektu.
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křídel , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem. Před demontáží budou všechny prvky dveří očíslovány tak, aby bylo později možné je repasovat!

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase křídel, tesař. zárubně a deštění (obložky) napadené houbou a dřevokazným hmyzem – nutno kompletně vyměnit za novou kopii. Tesařské zárubně ze dřeva tlakově impregnovaného, ostatní dřevěné prvky natřít fungicidním přípravkem, odstranění čalounění, nový krycí nátěr – fládr, bude vyvzorkováno, doplnění chybějícího kování.

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 8	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 8/D
----------------	-------------	-------------------------	-----------------------

Popis prvku:	Jednokřídlé kazetové dveře, 3 jednoduché kazety
Umístění:	mezi 1.07 a 1.02
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 800/1970 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté, kazety z překližky
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	3x typový moderní závěs 1x zámek dozický s protikusem 1x Alu šít, 1x klika starší 1x tabulka na dveřích, sklo, papír "Inspekční služba – technik"
Stav:	Mírně poškození křídel 90% stavu, čalounění 60% stavu, Poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%.
Stáří:	Novější historický prvek, patrně 30. - 50. léta 20. st.
Způsob ochrany:	Deponování křídel , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem. Před demontáží budou všechny prvky dveří očíslovány tak, aby bylo později možné je repasovat!

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: konstrukci upravit, aby vyhověla požadavku na protipožární dveře EW15DP3-C (výměna kazet za tvarové kopie z plného masívu s tloušťkou min. 12 mm v místě největšího zeslabení) a následně celková repase. Tesař. zárubně a deštění (obložky) napadené houbou a dřevokazným hmyzem – nutno kompletně vyměnit za novou kopii. Tesařské zárubně ze dřeva tlakově impregnovaného, ostatní dřevěné prvky natřít fungicidním přípravkem, nový krycí nátěr – fládr, bude vyvzorkováno, doplnění chybějícího kování, samozavírač na křídle.

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 9	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 9/D
----------------	-------------	-------------------------	-----------------------

Popis prvku:	Dvoukřídle dveře kazetové v obložkové profilované zárubni;
Umístění:	mezi 1.07 a 1.08
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 1190/2380 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	6x zápusťný závěs s kuželkou + 6x zápusťný závěs s kuželkou na zárubni – nenasazené druhé dvojkřídlo 2x zástrč + protikus 1x zámek obyčejný 1x klika bílá mosaz, 1x štít mosaz
Stav:	poškozená křídla 70% stavu, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%. Dveře zbobtnalé vlhkostí, zkříženém spodní části stojek již nastavovány; klapačka novější, křídla dveří rozklížená, svěšená
Stáří:	Původní historický prvek, pocházející z doby vzniku objektu.
Způsob ochrany:	Deponování křídel , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem. Před demontáží budou všechny prvky dveří očíslovány tak, aby bylo později možné je repasovat!

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase křídel, tesař. zárubně a deštění (obložky) napadené houbou a dřevokazným hmyzem – nutno kompletně vyměnit za novou kopii, nový krycí nátěr – fládr, bude vyvzorkováno, doplnění chybějícího kování.

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 10	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 10/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

<u>Popis prvku:</u>	Dvoukřídle dveře kazetové ve obložkové profilované zárubni s kazetovanou špaletou; v jednom křídle vyklápěcí dřevěné okénko s pultíkem
Umístění:	mezi 1.02 a 1.08
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 1170/2340 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	6x zápusťný závěs s kuželkou + 2x malý typový závěs v druhotném plném okénku 1x obrtlík okénka 2x zástrč + protikus 1x zámek obyčejný + 1x masivní novější protikus zámku, měněný, zesilovaný <u>1x masivní přídavný zámek, historicky zaslepený, bez protikusu</u>
Stav:	poškozená křídla 80% stavu, celková četná menší poškození, zejména v okolí zámků, celková rozklíženost. Poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%.
Stáří:	Původní historický prvek, pocházející z doby vzniku objektu, doplňovaný dle potřeby, zajímavé dodatečné okénko s pultíkem, umístěné v kazetě
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křídel , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem. Před demontáží budou všechny prvky dveří očíslovány tak, aby bylo později možné je repasovat

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: konstrukci upravit, aby vyhověla požadavku na protipožární dveře EW15DP3-C (výměna kazet za tvarové kopie z plného masívu s tloušťkou min. 12 mm v místě největšího zeslabení, výměna zasklívací lišta skla za 15/15 mm) a následná celková repase křídel, tesař. zárubně a deštění (obložky) napadené houbou a dřevokazným hmyzem – nutno kompletně vyměnit za novou kopii, nový krycí nátěr

-fládr, bude vyvzorkováno. Doplnění chybějícího kování, samozavírač na křídle.

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 12	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 12/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku:	Dvoukřídlové dveře kazetové v profilované zárubni, zamčené
Umístění:	mezi 1.02 a 1.09
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 1170/2350 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	6x zápusťný závěs s kuželkou 2x zástrč + protikus 1x zámek vložkový + vložka, klika moderní
Stav:	mírně poškozené křídla 85% stavu, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%.
Stáří:	Původní historický prvek, pocházející z doby vzniku objektu.
Způsob ochrany:	Deponování křidel , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem.

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: konstrukci upravit, aby vyhověla požadavku na protipožární dveře EW15DP3-C (výměna kazet za tvarové kopie z plného masívu s tloušťkou min. 12 mm v místě největšího zeslabení) a následně celková repase křidel, tesař. zárubně a deštění (obložky) napadené houbou a dřevokazným hmyzem – nutno kompletně vyměnit za novou kopii, nový krycí nátěr – fládr, bude vyvzorkováno, doplnění chybějícího kování, samozavírač na křídle.

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 12	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 12/D
-----------------------	---------------------	-------------------------	------------------------

<u>Popis prvku:</u>	jednokřídlé dveře rámové, výplňové, kazety tvořeny překližkou a drátosklem, tesařská zárubeň s vnitřní obložkou
Umístění:	mezi 1.02 a 1.09
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 760/1860 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	2x závěs typový, obyčejný 1x zámek dozický, bez štítů a klik
Stav:	poškozené, 80% stavu, chybí práh, kování, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou
Stáří:	Novější prvek, patrně 50. léta, nověji doplňovaný.
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křídla , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem, základní ochrana zárubní geotextilií a bedněním podobu provádění sond.

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč. zárubně, bez náhrady

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 13	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 13/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

<u>Popis prvku:</u>	Novodobé kyvné dvoukřídle dveře s pevným nadsvětlíkem, prosklené, výplňové, zasklení do lišt
Umístění:	mezi 1.02a a 1.02b
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	v. r. 1420/3290 mm, s.r. 1350/2350 mm
Materiál:	Dřevo, překližka, tabulové sklo
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	4x kyvný závěs
Stav:	poškozené, 70% stavu, silně poškozené vlhkostí, zcela poškozené dýhy na výplňových překližkách, poškození truhlář. zárubně vlhkostí a dřevomorkou
Stáří:	Novodobý prvek, patrně 40. - 50. léta 20st.
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křídel, včetně zárubní, před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem.

foto:



Revize č.1
Projekt pro provedení stavby 2021
Návrh: demontovat vč. zárubně, bez náhrady

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 14	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 14/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku:	Novodobé typové jednokřídlé plné dveře v ocelové zárubni
Umístění:	mezi 1.09a a 1.09b
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 800/1970 mm
Materiál:	Měkké dřevo
Povrchová úprava:	krycí nátěr slonová kost, zárubně ocel, krycí hnědý nátěr
Kování:	3x typový závěs 1x dozický závěs, kliky a štíty chybí
Stav:	Mírně poškozené, 90% stavu
Stáří:	Novodobý prvek.

Způsob ochrany: Deponování křídla

foto:



Revize č.1
Projekt pro provedení stavby 2021
Návrh: demontovat vč. zárubně, bez náhrady

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 15	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 15/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

<u>Popis prvku:</u>	Moderní ocelohliníkové dveře s asymetricky umístěným křídlem,
Umístění:	s pevnou výplní vedle křídla; celek prosklený, čtyřtabulkový,
Počet prvků:	Vstup zvenčí do m. č. 1.02
Rozměry:	1ks
Materiál:	v. r. 1400/200 mm, s.r. 850/1950 mm
Povrchová úprava:	Ocel, hliník, tabulové sklo
Kování:	Krycí hnědý nátěr + přirozený hliník
Stav:	typové kování jako celek s rámem a křídly, chybí kliky, zámek
Stáří:	poškozené, dožilé, 80% stavu
Způsob ochrany:	Novodobý, moderní prvek, 2. ½. 20st.
	Ponechání na místě po dobu oprav s ohledem na uzamčení objektu,

foto:



Revize č.1

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč. zárubně, nahrazeno novým prvkem DN/02

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 16	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 16/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

<u>Popis prvku:</u>	Dvoukřídle dveře kazetové v obložkové profilované zárubni; Vnější plocha křídel opatřena ocelovým plechem
Umístění:	mezi 1.02 a 1.18
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 1180/2370 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	6x zápusťný závěs s kuželkou 2x zástrč + protikus nahoře, dole 1x mosazný štít bez kliky 1x dozický zámek 1x nový zámek, Alu štíty, klika, koule
Stav:	Mírně poškozená křídla 80% stavu, stojky zárubní již doplňovány včetně obložek (nehodnotné), práh pokryt PVC, dveře ve spodních partiích vlhké, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%.
Stáří:	Původní historický prvek, pocházející z doby vzniku objektu
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křídel , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem. Před demontáží budou všechny prvky dveří očíslovány tak, aby bylo později možné je repasovat!

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase křídel, tesař. zárubně a deštění (obložky) napadené houbou a dřevokazným hmyzem – nutno kompletně vyměnit za novou kopii, nový krycí nátěr – fládr, bude vyvzorkováno, doplnění chybějícího kování, samozavírač na křídle

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 17	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 17/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

<u>Popis prvku:</u>	Jednokřídlé dveře kazetové v obložkové zárubni
Umístění:	mezi 1.02 a 1.15
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 660/1990 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	3x zápusťný závěs obyčejný 1x sada kliky Alt Wien komplet
Stav:	Mírně poškozená křídla 90% stavu, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%.
Stáří:	Původní historický prvek, pocházející z doby vzniku objektu.
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křídla , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem. Před demontáží budou všechny prvky dveří očíslovány tak, aby bylo později možné je repasovat!

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč. zárubně, bez náhrady, uložit

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 18	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 18/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku:	Jednokřídlé dveře kazetové (3x překližka) v obložkové zárubni
Umístění:	mezi S1.15 a S1.16
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 640/1970 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, oranžový, patrně mající za úkol přiblížit se fládru v okolí
Kování:	2x typový obyčejný závěs zadlabací 1x sada Alu šiftů vč. klik vložkový zámek včetně cylindrické vložky
Stav:	silně poškozené dřevomorkou, výplně zbobtnalé, 50% stavu, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%.
Stáří:	Novější prvek, pocházející z dob stavebních úprav dotčené části objektu (1/2 20. st.)
Způsob ochrany:	Deponování křídla , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem.

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč. zárubně, bez náhrady, uložit

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 19	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 19/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku:	Jednokřídlé dveře kazetové (3x překližka) v obložkové zárubni
Umístění:	mezi S1.16 a S1.17
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 600/1970 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, oranžový, patrně mající za úkol přiblížit se fládru v okolí
Kování:	2x typový obyčejný závěs zadlabací 1x sada plechových štítů, kliky bakelit
Stav:	silně poškozené dřevomorkou, výplně zbobtnalé, 50% stavu, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%.
Stáří:	Novější prvek, pocházející z dob stavebních úprav dotčené části objektu (1/2 20. st.).
Způsob ochrany:	Deponování křídla , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem.

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč. zárubně, bez náhrady, uložit

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 20	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 20/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku:	Jednokřídlé dveře kazetové (2x překližka) v obložkové zárubni
Umístění:	mezi S1.16 a S1.13
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 730/1940 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, oranžový, patrně mající za úkol přiblížit se fládru v okolí
Kování:	2x typový obyčejný závěs zadlabací 1x sada Alu šítů vč. klik
Stav:	silně poškozené dřevomorkou, 50% stavu, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%.
Stáří:	Novější prvek, pocházející z dob stavebních úprav dotčené části objektu (1/2 20. st.)
Způsob ochrany:	Deponování křídla , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem

foto:



20

Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč. zárubně, bez náhrady, uložit

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 21	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 21/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku:	Zárubeň pro jednokřídlé dveře
Umístění:	mezi S1.12a a S1.12d
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 740/1950 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, oranžový, patrně mající za úkol přiblížit se fládru v okolí
Kování:	2x typový obyčejný závěs zadlabací
Stav:	silně poškozené dřevomorkou, 50% stavu, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou.
Stáří:	Novější prvek, pocházející z dob stavebních úprav dotčené části objektu (1/2 20. st.)
Způsob ochrany:	Deponovat křídla.

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč. zárubně, bez náhrady, uložit

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 22	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 22/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku:	Jednokřídlé dveře kazetové (3x překližka) jednoduché zárubni
Umístění:	mezi S1.12a.a S1.14
Počet prvků:	1ks
Rozměry:	s.r. 760/2000 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, oranžový, patrně mající za úkol přiblížit se fládru v okolí
Kování:	3x typový obyčejný závěs zadlabací 1x sada plechových štítů, kov. kliky, plechová cedulka "muži"
Stav:	silně poškozená křídla dřevomorkou, 40% stavu, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%.
Stáří:	Novější prvek, pocházející z dob stavebních úprav dotčené části objektu (1/2 20. st.)
Způsob ochrany:	Deponování křídla

foto:



Revize 8/2022
Projekt pro provedení stavby 2021
Návrh: demontovat vč. zárubně, bez náhrady

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 23	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 23/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku:	Dřevěná polopříčka se dvěma dveřními otvory
Umístění:	S1.14
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	2x s.r. cca 630/1900 mm
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté
Povrchová úprava:	krycí nátěr, oranžový, patrně mající za úkol přiblížit se fládru v okolí
Kování:	2x 2x typový obyčejný závěs zadlabací CHYBÍ KŘÍDLA
Stav:	křídla chybí, silně poškozené dřevomorkou, 50% stavu
Stáří:	Novější prvek, pocházející z dob stavebních úprav dotčené části objektu (1/2 20. st.)
Způsob ochrany:	Deponovat

foto:



Revize 8/2022
Projekt pro provedení stavby 2021
Návrh: demontovat vč. zárubně, bez náhrady

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 25	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 25/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku:	Dřevěná výplň s dveřním křídlem a bočním dvoutabulkovým okénkem
Umístění:	mezi S1.12a S1.12c
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	s.r. dveří 660/1990 mm, v. r. okna 650/700
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté, tabulové sklo
Povrchová úprava:	krycí nátěr, oranžový, patrně mající za úkol přiblížit se fládru v okolí
Kování:	2x typový obyčejný závěs zadlabací, protikus zámku 2x typový zadlabací závěs okénka chybí křídlo
Stav:	křídla chybí, silně poškozené dřevomorkou, 50% stavu
Stáří:	Novější prvek, pocházející z dob stavebních úprav dotčené části objektu (1/2 20. st.)

Způsob ochrany: Deponovat

foto:



Revize 8/2022
Projekt pro provedení stavby 2021
Návrh: demontovat vč. zárubně, bez náhrady

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 26	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 26/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

<u>Popis prvku:</u>	Jednokřídlé dveře kazetové (3 kazety), se dvěma dodatečnými větracími otvory ve spodní a horní kazetě, obložková zárubeň
Umístění:	mezi S1.02 a S1.12b
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	s. r. 640/2080 mm,
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté,
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	2x zadlabací závěs s kuželkou 1x sada bakelitového štítu s klikami 1x zámek s cylindrickou vložkou 2x ocelová síťka novodobá
Stav:	mírně poškozená křídla 80% stavu, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%.
Stáří:	Novější prvek, pocházející z dob stavebních úprav dotčené části objektu (1/2 20. st.).
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křídla , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem, Ochrana zárubní na místě geotextilií a bedněním po dobu provádění sondážních prací. Ošetřit fungicidem.

foto:



Revize 8/2022
Projekt pro provedení stavby 2021
Návrh: demontovat vč. zárubně, bez náhrady, uložit

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 27	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 27/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

<u>Popis prvku:</u>	Jednokřídlé dveře kazetové (2 kazety), s dodatečným větracím v horní kazetě, obložková zárubeň. Horní kazety plochá, překližka, spodní kazeta profilovaná
Umístění:	mezi 1.02 a 1.11
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	s. r. 660/1990 mm,
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté,
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	2x zadlabací závěs typový, obyčejný 1x sada bakelitového štítu s klikami 1x zámek s cylindrickou vložkou 1x ocelová síťka novodobá
Stav:	poškozená křídla 60% stavu, spodní část výrazně vlhká, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%.
Stáří:	Novější prvek, pocházející z dob stavebních úprav dotčené části objektu (1/2 20. st.)
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křídla , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem, základní ochrana zárubní geotextilií a obedněním po dobu provádění sond.



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: konstrukci upravit, aby vyhověla požadavku na protipožární dveře EW15DP3-C (výměna kazet za tvarové kopie z plného masívu s tloušťkou min. 12 mm v místě největšího zeslabení) a následně celková repase křídel, tesař. zárubně a deštění (obložky) napadené houbou a dřevokazným hmyzem – nutno kompletně vyměnit za novou kopii, nový krycí nátěr – fládr, bude vyvzorkováno, doplnění chybějícího kování, samozavírač na křídle.

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 27	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 27/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

<u>Popis prvku:</u>	Zabedněné dveře, obložková zárubeň, bedněný prvek do strany 1.02 hladký, do m.č. 1.06 9 kazet, zdobený, filmařská úprava.
Umístění:	mezi 1.02 a 1.06
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	s. r. 1140/2300 mm,
Materiál:	Dřevo, patrně jehličnaté,
Povrchová úprava:	krycí nátěr, fládr
Kování:	bez kování
Stav:	mírně poškozená křídla 90%, poškození zárubně (včetně tesařské) vlhkostí a dřevomorkou – 100%
Stáří:	Historický prvek, patrně pocházející z počátků objektu + filmařská úprava výplně.
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křídla , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem. Ochrana zárubní na místě geotextílií a bedněním po dobu provádění sondážních prací.

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: konstrukci upravit, aby vyhověla požadavku na protipožární dveře EW15DP3-C (výměna kazet za tvarové kopie z plného masívu s tloušťkou min. 12 mm v místě největšího zeslabení) a následně celková repase křídel, tesař. zárubně a deštění (obložky) napadené houbou a dřevokazným hmyzem – nutno kompletně vyměnit za novou kopii, nový krycí nátěr – fládr, bude vyvzorkováno, doplnění chybějícího kování, samozavírač na křídle.

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 29	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 29/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku:	Jednokřídlé dveře komínové plechové, okované pásovinou,
Umístění:	m. č. 1.02
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	s. r. 600/1070 mm,
Materiál:	Kov, železo,
Povrchová úprava:	krycí nátěr, slonová kost
Kování:	3x kovaný pant - pracna 1x úchopka-knoflík středová
Stav:	mírně poškozený, 90%, nejde otevřít
Stáří:	Historický hodnotný prvek, pocházející z dob vzniku objektu

Způsob ochrany: **Deponování křídla, ochrana otvoru a zárubně bedněním**
foto:



Revize č.1
Projekt pro provedení stavby 2021
Návrh: celková repase, nový krycí nátěr RAL 1013

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 30	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 30/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku:	Jednokřídlé plechové dveře s prosklením, v ocelové zárubni
Umístění:	mezi m. č. 1.19 a 1.21
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	s. r. 1190/1780 mm,
Materiál:	Kov, železo, 3x drátosklo
Povrchová úprava:	krycí zbytky krycích nátěrů modrých
Kování:	3x typový pant, svařený se zárubní/křídlem zámek vylomený, kliky a štíty chybí
Stav:	mírně poškozený, 80%
Stáří:	Historický hodnotný prvek

Způsob ochrany: **Ponechání na místě, zabezení otvoru ze strany m.č. 1.23**
foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: konstrukci upravit, aby vyhověla požadavku na protipožární dveře EW15DP3-C (výměna zasklení za sklo s odolností EI15, úprava krytí styčných ploch a křídla na 25 mm) a následně celková repase vč. zárubně, nový krycí nátěr

Odstín dle dochovaného, bude vyvzorkováno, doplnění chybějícího kování, samozavírač na křídle.

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 31	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 31/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

<u>Popis prvku:</u>	Jednokřídlé dřevěné výplňové dveře, tři kazety, masiv, v jednoduché obložkové zárubni
Umístění:	mezi m. č. S1.19 a S1.20
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	s. r. 700/1930 mm,
Materiál:	Jehličnaté dřevo
Povrchová úprava:	Krycí nátěr modrý
Kování:	3x typový závěs zadlabací zámek obyčejný štíty elegant, pod nátěrem, kliky chybí
Stav:	mírně poškozený, 80%, možné poškození tesař. Zárubní dřevomorkou.
Stáří:	Historický hodnotný prvek
<u>Způsob ochrany:</u>	Deponování křídla , před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem. Ochrana zárubní na místě geotextilií a bedněním.

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč. zárubně, uložit, bude nahrazeno novým prvkem DN/10P

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 32	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 32/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

<u>Popis prvku:</u>	Jednokřídlé plechové dveře v ocelové zárubni
Umístění:	mezi m.č. S1.20 a S1.21
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	s. r. 1160/2550 mm,
Materiál:	Kov, železo, pásovina
Povrchová úprava:	nezjištěna
Kování:	patrně 3x typový pant, svařený se zárubní/křídlem dále nezjištěno, prvek obtížně přístupný
Stav:	mírně poškozený, 80%, prvek obtížně přístupný
Stáří:	Historický hodnotný prvek
<u>Způsob ochrany:</u>	Ponechání na místě, zabezení otvoru ze strany m. č. 1.24
foto:	



Revize č.1
Projekt pro provedení stavby 2021
Návrh: demontovat vč. zárubně, uložit,

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 33	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 33/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku: Jednokřídlé rámové dveře s jednou výplní a prosklením, venkovní
Umístění: m.č. S1.19b
Počet prvků: 1 ks
Rozměry: s. r. 700/1950 mm,
Materiál: Dřevo, drátosklo
Povrchová úprava: krycí nátěr zelený, dožilý
Kování: patrně 3x typový zadlabací závěs
plechová petlice + visací zámek
obyčejný zámek, štíty chybí, ocelová klika
dále nezjištěno, prvek obtížně přístupný

Stav: poškozený, 70% stav, možnost poškození dřevomorkou
Stáří: Historický hodnotný prvek

Způsob ochrany: **Deponování křídla**, před uskladněním mechanické očištění prvku (rýžovým kartáčem), ošetření fungicidním přípravkem. Ochrana zárubní bedněním. Po provedení potřebných sond v objektu bude křídlo opětovně nasazeno z důvodu zabezpečení.

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč. zárubně, uložit, nahrazeno novým prvkem DN/03L

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 34	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 34/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

<u>Popis prvku:</u>	Jednokřídlé ocelové dveře s prosklením, v ocelové svařované zárubni
Umístění:	m.č. S 1.19c
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	s. r. 900/1930 mm,
Materiál:	Ocel, úhelníky, plech, drátosklo
Povrchová úprava:	zbytky červeného nátěru, snad pouze suříku
Kování:	3x typový závěs obyčejný zámek plechová klika, štít
Stav:	poškozený, 80%
Stáří:	Historický hodnotný prvek
<u>Způsob ochrany:</u>	Ponechání na místě , základní ochrana geotextilií, případně bedněním po dobu provádění sondážních prací.

foto:



Revize č.1

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč. zárubně, nahrazeno novým prvkem ON/01

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 35	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 35/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku: Jednokřídlé ocelové dveře v ocelové svařované zárubni
Umístění: m.č. 1 .24
Počet prvků: 1 ks
Rozměry: s. r. 750/1850 mm,
Materiál: Ocel, úhelníky,
Povrchová úprava: zbytky černého nátěru,
Kování: 2x typový závěs
1x železné madlo
1x oko na petlici navařené na rám s protikusem

Stav: mírně poškozený, 80%
Stáří: Historický hodnotný prvek

Způsob ochrany: Ponechán na místě, bez ochrany
foto:



Revize č.1
Projekt pro provedení stavby 2021
Návrh: celková repase vč. zárubně, nový krycí nátěr,
odstín dle stávajícího, doplnit zámek

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 36	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 36/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku: Jednokřídlé dřevěné provizorní dveře v ocelové zárubni + dvoukřídlé ocelové dveře od výtahu
Umístění: m.č. 1.23
Počet prvků: 1 ks
Rozměry: s. r. 950/1860 mm,
Materiál: Dřevo vnější dveře, ocel vnitřní dveře,
Povrchová úprava: Krycí nátěry bílá, červená, smetanová
Kování: 2x ocelový trn navařený na ocelové zárubni + pásový závěs dvoukřídlé dveře – 6x ocelový závěs, 1x ocelové madlo, 2x smaltovaná tabulka

Stav: vnější křídlo poškozené, 50%, vnitřní dvojkřídlo mírně poškozené
Stáří: Historický hodnotný prvek – výtah. Vnější křídlo novodobé provizorní

Způsob ochrany: Ponechání na místě, bez ochrany
foto:



Revize č.1

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: dveře od výtahu-celková repase vč. zárubně, nový krycí nátěr, odstín dle stávajícího, doplnit zámek

dveře dřevěné provizorní odstranit, bude nahrazeno novým prvkem DN/13L

1 NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 37	typ prvku: DVEŘE	kód prvku: 37/D
----------------	--------------	-------------------------	------------------------

Popis prvku:	Jednokřídlé ocelové dveře v ocelové zárubni, nýtované
Umístění:	m.č. 1.22 (ventilační komín)
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	s. r. 8710/1820 mm,
Materiál:	Ocel, pásovina, plech, nýty,
Povrchová úprava:	Bez zřejmých nátěrů
Kování:	2x ocelový trn 1x kovaná petlice s okem na křídle zvěščí navařena mříž ze svařované pásoviny. V křídle patrné zavařené okénko

Stav:	silně poškozené rzí, 50% prvku
Stáří:	Historický hodnotný prvek, pocházející z doby vzniku dotčené části stavby.

Způsob ochrany:	Ponechání na místě, bez ochrany
foto:	



Revize č.1

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase vč. zárubně, nový ocelový plech, odstín dle stávajícího, doplnit zámek

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 50	typ prvku: OKNO	kód prvku: 1/O
-----------------	--------------	------------------------	-----------------------

Popis prvku:	Okno dřevěné, trojkřídle (štulp+křídlo), špaletové. třítabulkové (příčky doplněny pro potřeby filmování)
Umístění:	1.03
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 1620/1480 mm,
Materiál:	Dřevo, sklo,
Povrchová úprava:	krycí nátěr bílý (smetanový)
Kování:	2x9x obyčejný typový závěs zasekávací 2x rozvora + bakelit oliva 4x jazýček + bakelitová klička (půloliva)
Stav:	poškozený, 70%, ve spodních partiích silně dřevomorka, parapet zcela zničen dřevomorkou
Stáří:	Historický prvek, patrně meziválečné období
Způsob ochrany:	Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč. rámu, nahrazeno novým prvkem ON/01

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 51	typ prvku: OKNO	kód prvku: 2/O
-----------------	--------------	------------------------	-----------------------

<u>Popis prvku:</u>	Okno dřevěné, trojkřídle (štulp+křídlo), špaletové. třítabulkové (příčky doplněny pro potřeby filmování)
Umístění:	1.03
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 1630/1080 mm,
Materiál:	Dřevo, sklo,
Povrchová úprava:	krycí nátěr bílý (smetanový)
Kování:	2x9x obyčejný typový závěs zasekávací 2x rozvora + bakelit oliva 2x2x jazýček + bakelitová klička (půloliva)
Stav:	poškozený, 70%, ve spodních partiích silně dřevomorka, parapet zcela zničen dřevomorkou, chybí 1x vnitřní křídlo
Stáří:	Historický prvek, patrně meziválečné období
<u>Způsob ochrany:</u>	Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč. rámu, nahrazeno novým prvkem ON/01

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 52	typ prvku: OKNO	kód prvku: 3/O
-----------------	--------------	------------------------	-----------------------

<u>Popis prvku:</u>	Okno dřevěné, čtyřkřídlé (2x štulp), špaletové. osmitabulkové (příčky doplněny pro potřeby filmování), dodatečná malá větračka v křídle
Umístění:	1.04
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 2250/1860 mm,
Materiál:	Dřevo, sklo,
Povrchová úprava:	krycí nátěr bílý (smetanový)
Kování:	2x12x obyčejný typový závěs zasekávací 2x 2 rozvora + 3x oliva bílá mosaz, 1x bakelit 2x typový pant dodatečně vložené větračky
Stav:	poškozený, 70%, ve spodních partiích silně dřevomorka, parapet zcela zničen dřevomorkou.
Stáří:	Historický prvek, patrně meziválečné období
<u>Způsob ochrany:</u>	Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto:



Revize 8/2022

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontovat vč. rámu, nahrazeno novým prvkem ON/01

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 53	typ prvku: OKNO	kód prvku: 4/O
-----------------	--------------	-----------------	----------------

Popis prvku:	Okno dřevěné, čtyřkřídlé (2x štulp), špaletové. osmitabulkové (příčky doplněny pro potřeby filmování), malá větračka v křídle
Umístění:	1.05
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 2170/1860 mm,
Materiál:	Dřevo, sklo,
Povrchová úprava:	krycí nátěr bílý (smetanový)
Kování:	2x12x obyčejný typový závěs zasekávací 2x 2 rozvora + 3x oliva bílá mosaz, 1x bakelit 2x typový pant dodatečně vložené větračky + litý obrtlík
Stav:	poškozený, 70%, ve spodních partiích silně dřevomorka, parapet zcela zničen, 2x prasklá tabulka
Stáří:	Historický prvek, patrně meziválečné období
Způsob ochrany:	Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto:



Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase oken i rámu, v případě napadení houbou nebo dřevokazným hmyzem, výměna profilů za kopie, výměna spodních vodorovných profilů vč. špalety, odstranění dodatečných příčlí (jedna vodorovná příčle na křídle), celková repase kování, popřípadě výměna poškozených částí, fungicidní nátěr, nový krycí nátěr, barevnost dle průzkumu, doplnit dřevěný parapet v interiéru, smrkové dřevo pod nátěr dle oken, výměna poškozených tabulí skla

Revize 8/2022

Návrh: vzhledem k aktivní dřevomorce v prostorách a poškození dolních částí oken dřevomorkou, plyne nutnost výměny profilů min. 1 m od parapetu (napadeného prvku) a s ohledem na celkové rozměry výplně projektant nahrazuje celkovou repasi za novou kopii okna

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 54	typ prvku: OKNO	kód prvku: 5/O
-----------------	--------------	------------------------	-----------------------

Popis prvku:	Okno dřevěné, čtyřkřídle (2x štulp), špaletové. osmitabulkové (příčky doplněny pro potřeby filmování),
Umístění:	1.06
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 2170/1850 mm,
Materiál:	Dřevo, sklo,
Povrchová úprava:	krycí nátěr bílý (smetanový), pod ním meziválečný šedý
Kování:	2x12x obyčejný typový závěs zasekávací 1x oliva bílá mosaz, 1x oliva bakelit, 2x chybí 2x typový pant dodatečně vložené větračky
Stav:	poškozený, 70%, ve spodních partiích silně dřevomorka, parapet zcela zničen (meziokenní i vnitřní)
Stáří:	Historický prvek, patrně meziválečné období
Způsob ochrany:	Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto:



Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase oken i rámců, v případě napadení houbou nebo dřevokazným hmyzem, výměna profilů za kopie, výměna spodních vodorovných profilů vč. špalety, odstranění dodatečných příčlí (jedna vodorovná příčle na křídle), celková repase kování, popřípadě výměna poškozených částí, fungicidní nátěr, nový krycí nátěr, barevnost dle průzkumu, doplnit dřevěný parapet v interiéru, smrkové dřevo pod nátěr dle oken, doplnit chybějící kování

Revize 8/2022

Návrh: vzhledem k aktivní dřevomorce v prostorách a poškození dolních částí oken dřevomorkou, plyne nutnost výměny profilů min. 1 m od parapetu (napadeného prvku) a s ohledem na celkové rozměry výplně projektant nahrazuje celkovou repasi za novou kopii okna

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 55	typ prvku: OKNO	kód prvku: 6/O
-----------------	--------------	-----------------	----------------

Popis prvku:	Okno dřevěné, čtyřkřídlé (2x štulp), špaletové. osmitabulkové (příčky doplněny pro potřeby filmování),
Umístění:	1.07
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 2150/1850 mm,
Materiál:	Dřevo, sklo,
Povrchová úprava:	krycí nátěr bílý (smetanový), pod ním meziválečný šedý
Kování:	2x12x obyčejný typový závěs zasekávací 2x 2x oliva bílá mosaz, 4x rozvora
Stav:	poškozený, 60%, ve spodních partiích silně dřevomorka, parapet zcela zničen (meziokenní i vnitřní), křídla svěšena
Stáří:	Historický prvek, patrně meziválečné období
Způsob ochrany:	Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto:



Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase oken i rámců, v případě napadení houbou nebo dřevokazným hmyzem, výměna profilů za kopie, výměna spodních vodorovných profilů vč. špalety, odstranění dodatečných příčlů (jedna vodorovná příčle na křídle), celková repase kování, popřípadě výměna poškozených částí, fungicidní nátěr, nový krycí nátěr, barevnost dle průzkumu, doplnit dřevěný parapet v interiéru, smrkové dřevo pod nátěr dle oken.

Revize 8/2022

Návrh: vzhledem k aktivní dřevomorce v prostorách a poškození dolních částí oken dřevomorkou, plyne nutnost výměny profilů min. 1 m od parapetu (napadeného prvku) a s ohledem na celkové rozměry výplně projektant nahrazuje celkovou repasi za novou kopii okna

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 56	typ prvku: OKNO	kód prvku: 7/O
-----------------	--------------	-----------------	----------------

Popis prvku:	Okno dřevěné, čtyřkřídlé (2x štulp), špaletové. osmitabulkové (příčky doplněny pro potřeby filmování),
Umístění:	1.08
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 2150/1850 mm,
Materiál:	Dřevo, sklo,
Povrchová úprava:	krycí nátěr bílý (smetanový), pod ním meziválečný šedý
Kování:	2x12x obyčejný typový závěs zasekávací 1x oliva rozvory bakelit, 1x oliva rozvory Alu, 2x chybí oliva 1x litý obrtlík větracího okénka, 2x typový zasekávací závěs malý
Stav:	poškozený, 70%, ve spodních partiích silně dřevomorka, parapet zcela zničen (meziokenní i vnitřní), křídla svěšena, spodní části zbobtnalé
Stáří:	Historický prvek, patrně meziválečné období
Způsob ochrany:	Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto:



Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase oken i rámců, v případě napadení houbou nebo dřevokazným hmyzem, výměna profilů za kopie, výměna spodních vodorovných profilů vč. špalety, odstranění dodatečných příčlí (jedna vodorovná příčle na křídle), celková repase kování, popřípadě výměna poškozených částí, fungicidní nátěr, nový krycí nátěr, barevnost dle průzkumu, doplnit dřevěný parapet v interiéru, smrkové dřevo pod nátěr dle oken doplnit chybějící kování.

Revize 8/2022

Návrh: vzhledem k aktivní dřevomorce v prostorách a poškození dolních částí oken dřevomorkou, plyne nutnost výměny profilů min. 1 m od parapetu (napadeného prvku) a s ohledem na celkové rozměry výplně projektant nahrazuje celkovou repasi za novou kopii okna

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 57	typ prvku: OKNO	kód prvku: 8/O
-----------------	--------------	-----------------	----------------

Popis prvku:	Okno dřevěné, čtyřkřídle (2x štulp), špaletové. osmitabulkové (příčky doplněny pro potřeby filmování),
Umístění:	1.09
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 2150/1850 mm,
Materiál:	Dřevo, sklo,
Povrchová úprava:	krycí nátěr bílý (smetanový), pod ním meziválečný šedý
Kování:	2x12x obyčejný typový závěs zasekávací 1x oliva rozvory bakelit, 2x oliva rozvory bílá mosaz, 1x chybí oliva 1x litý obrtlík větracího okénka, 2x typový zasekávací závěs malý
Stav:	poškozený, 80%, spodní partie mokré, 1x prasklé sklo
Stáří:	Historický prvek, patrně meziválečné období
Způsob ochrany:	Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto:



Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase oken i rámců, v případě napadení houbou nebo dřevokazným hmyzem, výměna profilů za kopie, výměna spodních vodorovných profilů vč. špalety, odstranění dodatečných příčlí (jedna vodorovná příčle na křídle), celková repase kování, popřípadě výměna poškozených částí, fungicidní nátěr, nový krycí nátěr, barevnost dle průzkumu, doplnit dřevěný parapet v interiéru, smrkové dřevo pod nátěr dle oken doplnit chybějící kování

Revize 8/2022

Návrh: vzhledem k aktivní dřevomorce v prostorách a poškození dolních částí oken dřevomorkou, plyne nutnost výměny profilů min. 1 m od parapetu (napadeného prvku) a s ohledem na celkové rozměry výplně projektant nahrazuje celkovou repasi za novou kopii okna

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 58	typ prvku: OKNO	kód prvku: 9/O
-----------------	--------------	------------------------	-----------------------

<u>Popis prvku:</u>	Okno dřevěné, dvoukřídle (1x štulp), špaletové. čtyřtabulkové (příčky doplněny pro potřeby filmování),
Umístění:	1.09
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 1010/1500 mm,
Materiál:	Dřevo, sklo,
Povrchová úprava:	krycí nátěr bílý (smetanový),
Kování:	2x6x obyčejný typový závěs zasekávací 2x oliva rozvory bílá mosaz
Stav:	mírně poškozený, 80%, spodní partie mokré,
Stáří:	Historický prvek, patrně meziválečné období
<u>Způsob ochrany:</u>	Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto:



Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase oken i rámců, v případě napadení houbou nebo dřevokazným hmyzem, výměna profilů za kopie, výměna spodních vodorovných profilů vč. špalety, odstranění dodatečných příčlí (jedna vodorovná příčle na křídle), celková repase kování, popřípadě výměna poškozených částí, nový krycí nátěr, barevnost dle průzkumu, doplnit dřevěný parapet v interiéru, smrkové dřevo pod nátěr dle oken

Revize 8/2022

Návrh: vzhledem k aktivní dřevomorce v prostorách a poškození dolních částí oken dřevomorkou, plyne nutnost výměny profilů min. 1 m od parapetu (napadeného prvku) a s ohledem na celkové rozměry výplně projektant nahrazuje celkovou repasi za novou kopii okna

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 59	typ prvku: OKNO	kód prvku: 10/O
-----------------	--------------	------------------------	------------------------

<u>Popis prvku:</u>	Okno dřevěné, dvoukřídle (1x štulp), špaletové. čtyřtabulkové (příčky doplněny pro potřeby filmování),
Umístění:	1.09
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 1030/1500 mm,
Materiál:	Dřevo, sklo,
Povrchová úprava:	krycí nátěr bílý (smetanový),
Kování:	2x6x obyčejný typový závěs zasekávací 2x oliva rozvory bílá mosaz
Stav:	mírně poškozený, 80%
Stáří:	Historický prvek, patrně meziválečné období
<u>Způsob ochrany:</u>	Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto



4

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase oken i rámů, v případě napadení houbou nebo dřevokazným hmyzem, výměna profilů za kopie, výměna spodních vodorovných profilů vč. špalety, odstranění dodatečných příčlí (jedna vodorovná příčle na křídle), celková repase kování, popřípadě výměna poškozených částí, nový krycí nátěr, barevnost dle průzkumu, doplnit dřevěný parapet v interiéru, smrkové dřevo pod nátěr dle oken

Revize 8/2022

Návrh: vzhledem k aktivní dřevomorce v prostorách a poškození dolních částí oken dřevomorkou, plyne nutnost výměny profilů min. 1 m od parapetu (napadeného prvku) a s ohledem na celkové rozměry výplně projektant nahrazuje celkovou repasi za novou kopii okna

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 60	typ prvku: OKNO	kód prvku: 11/O
-----------------	--------------	------------------------	------------------------

Popis prvku:	Okno dřevěné, trojkřídle (1x štulp), tři tabulkové, jednoduché
Umístění:	S1.18
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 1540/1510 mm,
Materiál:	Dřevo, sklo,
Povrchová úprava:	krycí nátěr bílý (smetanový),
Kování:	6x obyčejný typový závěs zasekávací 1x oliva rozvory bakelit, 2x klička jazýčku, bakelit
Stav:	poškozený, 80%, spodní partie vlhké, zvenčí zapadané omítkou
Stáří:	Novější prvek, snad DTTO např. 1/O

Způsob ochrany: **Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním** ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto:



Revize č.1

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontáž vč. rámu, nahrazeno novým prvkem ON/02

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 61	typ prvku: OKNO	kód prvku: 12/O
-----------------	--------------	------------------------	------------------------

Popis prvku:	Okno dřevěné, dvoudílné špaletové, dvoutabulkové, na výšku spodní část otvíravá, horní sklápěcí
Umístění:	S1.17
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 600/1450 mm,
Materiál:	Dřevo, sklo,
Povrchová úprava:	krycí nátěr bílý (smetanový),
Kování:	2x 4x typový závěs zasekaný, 2x bakelitová klička jazýčku 1x pákový mechanismus spřaženého sklápění horních křídel
Stav:	mírně poškozený, 80%, 2x poškozená tabulka skla
Stáří:	Novější prvek, snad 60. léta 20. st.
Způsob ochrany:	Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním ze strany místnosti po dobu provádění sond.

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 62	typ prvku: OKNO	kód prvku: 13/O
-----------------	--------------	------------------------	------------------------

Popis prvku:	Okno dřevěné, dvoudílné špaletové, dvoutabulkové, na výšku spodní část otvíravá, horní sklápěcí DTTO 12/O
Umístění:	S1.17
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 600/1450 mm,
Materiál:	Dřevo, tabulové sklo, tabulové mačkané sklo neprůhledné
Povrchová úprava:	krycí nátěr bílý (smetanový),
Kování:	2x 4x typový závěs zasekaný, 2x bakelitová klička jazýčku 1x pákový mechanismus spřaženého sklápění horních křídel
Stav:	mírně poškozený, 80%, 1x prasklá tabulka skla
Stáří:	Novější prvek, snad 60. léta 20. st.
Způsob ochrany:	Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto:



Revize č.1

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontáž vč. rámu, nahrazeno novým prvkem ON/01

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 63	typ prvku: OKNO	kód prvku: 14/O
-----------------	--------------	------------------------	------------------------

Popis prvku:	Okno ocelové, čtyřtabulkové, pevné, otvíravá 1x tabulka
Umístění:	S1.19a
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 1470/1760 mm,
Materiál:	Ocel, tabulové sklo
Povrchová úprava:	bez viditelně dochovaného nátěr, snad pouze suřík
Kování:	panty sklápění větračky
Stav:	poškozený, 70%, prasklé tabulky skla, silně zrezlé rámy
Stáří:	Nezařazeno, snad po roce 1945

Způsob ochrany: **Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním** ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto:



Revize č.1

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: demontáž vč. rámu, nahrazeno novým prvkem ON/01

1. NP - PŘÍZEMÍ	č. karty: 64	typ prvku: OKNO	kód prvku: 15/O
-----------------	--------------	------------------------	------------------------

Popis prvku:	Okno ocelové, 17ti tabulkové, pevné, otvíravá 1x
Umístění:	1.21
Počet prvků:	1 ks
Rozměry:	v. r. 1180/2000 mm,
Materiál:	Ocel, tabulové sklo
Povrchová úprava:	bez viditelně dochovaného nátěr, snad pouze suřík
Kování:	
Stav:	poškozený, 70%, prasklé tabulky skla, silně zrezlé rámy
Stáří:	Nezařazeno, snad po roce 1945

Způsob ochrany: **Ponechání na místě, ochrana geotextilií a bedněním** ze strany místnosti po dobu provádění sond.

foto:



Revize č.1

Projekt pro provedení stavby 2021

Návrh: celková repase, výměna poškozených tabulek, nový nátěr dle průzkumu