

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1-2024.1

STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU S OHLEDEM NA VÝSKYT AZBESTU V OBJEKTU STÁVAJÍCÍ HALY NA SŮL SLANÝ

k.ú. Slaný, parc. č. st. 2924, 391/2



1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

PŘEDMĚT PRŮZKUMU:	STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU PŘED DEMOLICÍ
OBJEDNATEL:	ATELIER ELZET s.r.o. BUDĚJOVICKÁ 2201 390 02 TÁBOR Ing. Lukáš Petr, tel: +420 775 778 818 e-mail: atelierelzet@gmail.com
MÍSTO STAVBY:	STÁVAJÍCÍ HALA NA SŮL – SLANÝ
OBEC:	274 01 SLANÝ
DATUM PROVEDENÍ PRŮZKUMU:	07. 02. 2024

1.2 ZPRACOVATEL ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

Zpracovatel průzkumu:	Zpracovatel zprávy:
Petr Balvín	Petr Balvín
středisko Omnipure	+420 737 256 608
www.removal.cz	
petr.balvin @removal.cz	

1.3 VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

Výchozím podkladem pro vypracování tohoto stavebně technického průzkumu byla podrobná prohlídka objektu.

1.4 POUŽITÉ NORMY

Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů vychází z národní legislativy České republiky s přihlédnutím k evropským normám a obecně platným postupům provádění průzkumu v okolních zemích. Zejména pak Vyhláška 499/2006 Sb., ve znění novely č.62/2013 Sb., O dokumentaci staveb a Zákon 541/2020, O odpadech.

2 Úvod

Předmětem průzkumu byla stávající hala na sůl v areálu společnosti KSÚS Středočeského kraje.

Adresa: ul. Netovická, Slaný. Objekt se nachází na výše uvedených parcelách.

Průzkum zahrnoval podle požadavku průzkum stávající haly na sůl, která má být předmětem demolice.

Tato zpráva vyhodnocuje výsledky průzkumu na výskyt azbestu v použitých stavebních materiálech v předmětném objektu. Byla provedena důkladná prohlídka vyskytujících se stavebních konstrukcí.

3 PRŮZKUM OBJEKTU

Jedná se o stávající halu pro skladování soli. Hala je vystavěna jako zděná. Zdivo je tloušťky 530mm do výšky 3m. Hala je opláštěna dále do vlnitého plechu až po hřeben. Střechu tvoří ocelová konstrukce a střecha je také plechová. Podlaha je betonová a základy jsou uvažovány jako základové pásy.

Fotografie posuzované haly: (obrázky č.1, č.2, č.3, č.4).



obrázek č. 1



obrázek č.2



obrázek č.3



obrázek č.4

3.1 ODEBRANÉ VZORKY MATERIÁLŮ

V průběhu provádění stavebně technického průzkumu nebyl proveden odběr žádného vzorku stavebního materiálu.

3.2 MATERIÁLY S VÝSKYTEM AZBESTU (U OBRÁZKŮ OZNAČENY SYMBOLEM)

V rámci provedeného stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu v objektu haly **nebyla zjištěna přítomnost stavebních materiálů s obsahem azbestových vláken.**

3.3 MATERIÁLY S MOŽNÝM VÝSKYTEM AZBESTU (U OBRÁZKŮ OZNAČENY SYMBOLEM)

V objektu haly **nebyly zjištěny materiály s možným výskytem azbestu:**

3.4. MATERIÁLY BEZ OBSAHU AZBESTU (U OBRÁZKŮ OZNAČENY SYMBOLEM)

Materiály bez obsahu azbestu nebyly zjišťovány.

4 ZÁVĚR

Z výše uvedeného průzkumu lze konstatovat, že stavebně technický průzkum s ohledem na výskyt azbestu v objektu stávající haly na sůl v objektu **nepotvrdil přítomnost azbestových vláken ve stavebních materiálech.**

Je potřeba mít na paměti, že průzkum nemohl zohlednit veškeré skryté konstrukce. Při provádění jakékoliv práce, kdy bude zasahováno do konstrukcí je nutné v případě nalezení podezřelých materiálů, které tato zpráva nezmiňuje, tento průzkum doplnit, tak aby se potvrdila, respektive vyvrátila přítomnost azbestových materiálů ve stavbě.

V Klecanech 07. 02. 2024

Vypracoval Petr Balvín


Petr Balvín
