

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		00712-1	
Název mostu:		Most přes odtok přivalové vody v obci Stehelčevy	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (občasný průtok)	
Převáděná komunikace:		3. třída / 00712	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		0.020 km	Staničení na úseku: 0.020 km
Rok postavení:		1948	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Středočeský	
Okres:		Kladno	
Obec (MČ):		Stehelčevy	
Katastrální území:		Stehelčevy	
Správce mostu:		kraj Středočeský, SÚS Kladno, majetková správa Kladno, cestmistrovství Slaný	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 11.0\text{ t}$ $V_r = 34\text{ t}$ $V_e = 80\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2022			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 2.40 m	Délka NK: 3.30 m
Šikmost: Levá 98.89 g		Volná šířka: 11.15 m	Celková šířka mostu: 11.65 m
Plocha mostu: 38.44 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -757895 Y: -1031258	WGS: 50.173450°N 14.189608°E
Popis spodní stavby:			
Opěry: LK.			
Popis nosné konstrukce:			
Segmentová klenba z LK tl. 0.45m, čela z cihel.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.20 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.00 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Základy mostních podpěr a křídel			
-	Způsob založení: Plošné Materiál základů: Prostý beton Základy objektu jsou nepřístupné, způsob založení nebyl ověřován. Nejspíše plošné založení.		
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 0.00 až 0.00 m Šířka: 0.00 až 0.00 m Výška: 0.00 až 0.00 m		
křídlo			
-	Nemá standardní křídla. Na levé straně se nalézá zastropená vtoková šachta z pískovcových bloků, na pravé straně pokračují nábrežní zídky regulovaného koryta.		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 2.40 m Kolmá světlost: 2.39 m Konstrukční výška: 0.45 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Kámen Další materiál: Cihly Druh statického působení: Klenba Prefabrikát: Nezadaný		
Čelní zdi a přesypávka			
-	Čelní zeď pouze vpravo, provedena z pálených cihel.		

Vozovka		
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 6.20 m Vozovka živičná z AB, se střežovitým příčným sklonem. Nad pravou částí stojí dům.	Skladba vozovky:
Chodníky		
-	Povrch chodníků: Kamenná dlažba Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ² Oboustranné chodníky v obci, povrch betonová dlažba.	
- (Levý chodník)	Povrch chodníků: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²	
Izolační systém NK		
-	Druh penetrace/peč.vrstvy: Druh izolační vrstvy: Typ izolace: Tloušťka izolace (mm): - Pravděpodobně není, u mostů tohoto typu byla zpravidla zřízována jen jílová těsnicí vrstva.	Materiál izolace: Ochrana izolace:
Zábradlí		
-	Na mostě nejsou nutná záchytná zařízení, čela mostu nejsou volně přístupná.	
Dopravní značení, označení objektu		
-	Druh značení: svislé Na mostě je osazeno dopravní značení omezující zatížitelnost B13 (17t), E5 (51t) a značka IP 6 (přechod pro chodce). Na mostě jsou osazeny tabulky s ev. číslem mostu.	
-	Druh značení: vodorovné Na mostě se nachází vodorovné značení - přechod pro chodce.	
Území pod mostem a přístup. cesty		
-	Mostní otvor je přístupný pouze z pravé strany ze dvora domu na pravé straně mostu (na pozemku 277/1, přístupném z ulice Václava Hermacha, komunikace 101), otevřeným korytem vodoteče. Vstup do mostního otvoru je za plotem. Na levé straně brání přístupu vtoková mříž vpustí.	
Cizí zařízení		
-	Typ zařízení: Správce: Na pravé straně prochází skrz NK vodovodní potrubí. Do vtokové šachty je zaústěna kanalizační betonová trubka.	
Správní údaje		
Archivace projektu: Nezadaná		
Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný Spodní stavba: VI - Velmi špatný Použitelnost: IV - Omezeně použitelné		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 6.12.2022		
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 6.12.2024 10:56 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.		