


PROPUSTEK č. 4 (PASPORT č. 29 - km 30,430)
OSA 103 - km 0 + 314






- VÝKRES STAVAJÍCÍHO STAVU BYL ZHOTOVEN NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ A PROHLÍDKY.
- ARCHIVNÍ DOKUMENTACE MOSTNÍHO OBJEKTU NEBYLA K DISPOZICI. NĚKTERÉ SKRYTÉ ČÁSTI KONSTRUKCE PROTO NEMUSÍ BÝT SHODNÉ S PŘEDPOKLADY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.

KONSTRUKCE - OPRAVA VOZOVKY V MÍSTĚ NOVÝCH PROSTŮK
 ZÁSYP ZHUTNĚNOU ZEMINOU "VHODNOU"
 HUTNĚNO NA $I_d=0,90$ (100% PS)
 MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE - GEOTEXILIE MIN. 600 g/m²
 IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ VOLNĚ POLOŽENÁ
 MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE - GEOTEXILIE MIN. 600 g/m²
 ŠTĚRKOPÍSEK TL. 100 mm
 STÁVAJÍCÍ ZÁSYP - PŘEHUTNĚN
 NOSNÁ KONSTRUKCE - KAMENNÁ KLENBA

ZDISLAVICE
 ČECHTICE

ZÁBRADELNÍ SVODIDLO
 ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA
 C30/37 - XD3, XF4 (CZ, F, 2) - ClO, 2 - Dmax 22 - S4
 496,363
 496,063
 4%
 3.0%
 2.5%
 3.0%
 2.5%
 3.0%
 4%
 496,273
 496,358
 496,058
 VÝPLŇ MEZER VÝTĚM BETONEM
 SANACE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 OČISTĚNÍ + HLUBKOVÉ PŘESPÁROVÁNÍ
 KAMENNÁ KLENBA
 KAMENNÉ ČELO PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR
 DRENÁŽNÍ TRUBKA PVC DN 150
 V PŘÍČNÉM SKLONU 3%
 SANACE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 OČISTĚNÍ + HLUBKOVÉ PŘESPÁROVÁNÍ
 DŘEVĚNÝ PŘÁH NA VÝTOKU
 BETONOVÝ PŘÁH
 DLAŽBA Z LOM. KAMENE TL. 200 mm
 DO BETONU C25/30n - XF3 TL. 100 mm
 SPÁROVÁNO MALTOU MC 25-XF4
 KAMENNÝ ZÁKLAD PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR
 DLAŽBA Z LOM. KAMENE TL. 200 mm
 DO BETONU C25/30n - XF3 TL. 100 mm
 SPÁROVÁNO MALTOU MC 25-XF4
 BETONOVÝ PŘÁH

 Egneza		Egneza s.r.o. Kpt. Jaroše 35/20 434 01 Most		Zakázkové číslo: 18E06	
				Stupeň PD: PDPS	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MICHAL BERNÁT 		VYPRACOVAL ING. MICHAL BERNÁT 		Datum: 10/2018 Formát: 8 x A4 Měřítko: 1: 50, 100	
AKCE: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje				Část: -	
PŘÍLOHA: PROPUSTEK Č. 4 - DISPOZICE NOVÉHO STAVU				Příloha: 5.2	