



Foto č. 1.09 – 1NP – svislá trhlina v nadpraží okna a odtržení čela klenby



Foto č. 1.11 – 1NP – šikmá trhlina šířky 0.5 mm v omítce parapetu okna



Foto č. 1.19 – 1NP – trhlina šířky až 1 mm v omítce v obvodové stěně



Foto č. 1.31 – 1NP – příčná trhlina šířky až 2 mm na spodním líci klenebného pasu



Foto č. 1.33 - 1NP – trhlina šířky až 2 mm v omítce v klenebném pasu



Foto č. 1.37 - 1NP – trhlina šířky až 2 mm v omítce v klenebném pasu



Foto č. 1.41 – 1NP – porušená dlažba na podlaze u vstupu



Foto č. 1.57 – 1NP – vzlínající vlhkost v obvodovém zdivu



*Foto č. 1.65 – 1NP – místnost č.03 - trhliny šířky až 2 mm v klenebném pasu
viditelné prolomení klenebného pásu, havarijní stav*



Foto č. 2.08 – 2NP - trhlina v omítce příčky šířky až 1 mm v místě dveří



Foto č. 2.42 – 2NP – dlažba na podlaze porušená trhlinami



Foto č. 3.05 – 3NP - trhlina šířky až 1 mm v nadpraží dveří v místě vaznice



Foto č. J.20 – jižní fasáda – vztlínající vlhkost v obvodovém zdivu, výkvěty, odlupování nátěru a odpadávání svrchní vrstvy omítky



Foto č. J.42 – jižní fasáda – trhliny šířky až 1 mm v nadpraží dveří



Foto č. S.04 – severní fasáda - trhliny šířky až 1 mm v omítce nadpraží okna



Foto č. S.38 – severní fasáda - vzlínající vlhkost v omítce na obvodovém zdivu

*Statická pasportizace poruch budovy bývalé konírny
Regionální muzeum v Jilovém u Prahy, Masarykovo náměstí 16*



*Foto č. V.05 – východní fasáda – šikmá trhlina v omítce šířky až 1 mm ve
štítové stěně*





Foto č. 1.09 – 1NP – svislá trhlina v nadpraží okna a odtržení čela klenby



Foto č. 1.11 – 1NP – šikmá trhlina šířky 0.5 mm v omítce parapetu okna



Foto č. 1.19 – 1NP – trhлина šířky až 1 mm v omítce v obvodové stěně



Foto č. 1.31 – 1NP – příčná trhлина šířky až 2 mm na spodním líci klenebného pasu



Foto č. 1.33 - 1NP – trhlina šířky až 2 mm v omítce v klenebném pasu



Foto č. 1.37 - 1NP – trhlina šířky až 2 mm v omítce v klenebném pasu



Foto č. 1.41 – 1NP – porušená dlažba na podlaze u vstupu



Foto č. 1.57 – 1NP – vzlínající vlhkost v obvodovém zdivu



*Foto č. 1.65 – 1NP – místnost č.03 - trhliny šířky až 2 mm v klenebném pasu
viditelné prolomení klenebného pásu, havarijní stav*



Foto č. 2.08 – 2NP - trhlina v omítce příčky šířky až 1 mm v místě dveří



Foto č. 2.42 – 2NP – dlažba na podlaze porušená trhlinami



Foto č. 3.05 – 3NP - trhlina šířky až 1 mm v nadpraží dveří v místě vaznice



Foto č. J.20 – jižní fasáda – vztlínající vlhkost v obvodovém zdivu, výkvěty, odlupování nátěru a odpadávání svrchní vrstvy omítky



Foto č. J.42 – jižní fasáda – trhliny šířky až 1 mm v nadpraží dveří



Foto č. S.04 – severní fasáda - trhliny šířky až 1 mm v omítce nadpraží okna



Foto č. S.38 – severní fasáda - vzlínající vlhkost v omítce na obvodovém zdivu

*Statická pasportizace poruch budovy bývalé konírny
Regionální muzeum v Jilovém u Prahy, Masarykovo náměstí 16*



*Foto č. V.05 – východní fasáda – šikmá trhlina v omítce šířky až 1 mm ve
štítové stěně*





Foto č. 1.09 – 1NP – svislá trhlina v nadpraží okna a odtržení čela klenby



Foto č. 1.11 – 1NP – šikmá trhlina šířky 0.5 mm v omítce parapetu okna



Foto č. 1.19 – 1NP – trhlina šířky až 1 mm v omítce v obvodové stěně



Foto č. 1.31 – 1NP – příčná trhlina šířky až 2 mm na spodním líci klenebného pasu



Foto č. 1.33 - 1NP – trhlina šířky až 2 mm v omítce v klenebném pasu



Foto č. 1.37 - 1NP – trhlina šířky až 2 mm v omítce v klenebném pasu



Foto č. 1.41 – 1NP – porušená dlažba na podlaze u vstupu



Foto č. 1.57 – 1NP – vzlínající vlhkost v obvodovém zdivu



*Foto č. 1.65 – 1NP – místnost č.03 - trhliny šířky až 2 mm v klenebném pasu
viditelné prolomení klenebného pásu, havarijní stav*



Foto č. 2.08 – 2NP - trhlina v omítce příčky šířky až 1 mm v místě dveří



Foto č. 2.42 – 2NP – dlažba na podlaze porušená trhlinami



Foto č. 3.05 – 3NP - trhlina šířky až 1 mm v nadpraží dveří v místě vaznice



Foto č. J.20 – jižní fasáda – vztlínající vlhkost v obvodovém zdivu, výkvěty, odlupování nátěru a odpadávání svrchní vrstvy omítky



Foto č. J.42 – jižní fasáda – trhliny šířky až 1 mm v nadpraží dveří



Foto č. S.04 – severní fasáda - trhliny šířky až 1 mm v omítce nadpraží okna



Foto č. S.38 – severní fasáda - vzlínající vlhkost v omítce na obvodovém zdivu

*Statická pasportizace poruch budovy bývalé konírny
Regionální muzeum v Jilovém u Prahy, Masarykovo náměstí 16*



*Foto č. V.05 – východní fasáda – šikmá trhlina v omítce šířky až 1 mm ve
štítové stěně*

