

Vizuální prohlídka - stav porušení povrchu

název akce : II/101 Třebotov - Rudná - rekonstrukce

datum vizuální prohlídky : 25.7.2018

provedl : Petr Martschini, Milan Beck, DiS. - ESLAB spol. s r.o.

ZÚ km 23,739

klasifikační zařazení dle TP 87 tab. 7 :


vyhodnotil : Milan Beck, DiS.

KÚ km 37,505


NÚP D1

komunikace	úsek	staničení		plocha															poměr k celkové ploše v %															stav - klasifikační stupeň
		od km	do km	délka m	šířka m	plocha m²	Ztráta asf. tmelu a kaverny	Ztráta makrotextury	Koroze EKZ, ztráta kam. z nát	Hlubková koroze	Výtluky	Vysprávk	Trhliny úzké, neprav. a mozaik	Trhliny široké příčné	Trhliny rozvětvené	Trhliny síťové	Deformace, hrboly, poklesy	Prolomení vozovky	Ztráta asf. tmelu a kaverny	Ztráta makrotextury	Koroze EKZ, ztráta kam. z nát	Hlubková koroze	Výtluky	Vysprávk	Trhliny úzké, neprav. a mozaik	Trhliny široké příčné	Trhliny rozvětvené	Trhliny síťové	Deformace, hrboly, poklesy	Prolomení vozovky				
II/101	1	23,739	24,815	1076	5,3	5702,8	440	80	50	340	45	1520	590	85	35	110	320	60	7,7	1,4	0,9	6,0	0,8	26,7	10,35	1,5	0,6	1,9	5,6	1,1	5			
II/101	2	27,02	33,525	6505	5,3	34476,5	1640	1210	640	520	180	9550	3840	380	340	340	1470	280	4,8	3,5	1,9	1,5	0,5	27,7	11,1	1,1	1,0	1,0	4,3	0,8	5			
II/101	3	34,903	37,505	2602	5,5	14311	890	350	0	390	110	3100	1890	150	120	230	880	110	6,2	2,4	0,0	2,7	0,8	21,7	13,2	1,0	0,8	1,6	6,1	0,8	5			

úsek 1 km 23,739 - 24,815



úsek č. 2, km 27,020 - 33,525



úsek č. 3 km 34,903 - 37,505

