- STÁVAJÍCÍ OBJEKT TYLOVA DOMU JE TVAROVĚ NEPRAVIDELNÝ. PROTO ORTOGONÁLNÍ VÝKRESY ROVIN ŘEZŮ NEODPOVÍDAJÍ NA CELOU HLOUBKU ZOBRAZOVANÉHO PROSTORU. PŘESNÉ ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ JE PROTO ZAPOTŘEBÍ ODVOZOVAT PODLE SKUTEČNOSTI, NÁVAZNOSTI KONSTRUKCÍ, LÍCOVÁNÍ ATP. VČETNĚ NAVÁZÁNÍ A ZAPRACOVÁNÍ NEPRAVIDELNÝCH TVARŮ. VÍCE NEŽ PŘESNÉ ROZMĚRY JE ZAPOTŘEBÍ CITLIVĚ NAVAZOVAT NA KONTEXT KONSTRUKCÍ A HMOTY. DODRŽOVAT PŮVODNÍ ZPŮSOB PROVEDENÍ A CHARAKTER HISTORICKÉHO DÍLA.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE JEN MODEL SKUTEČNÉHO STAVU ZAZNAMENÁVAJÍCÍ IDEÁLNÍ STAV OBJEKTU A CELKOVÉ SITUACE STAVBY. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENÍ EXAKTNÍM PODKLADEM PRO ZHOTOVENÍ DÍLA. JE JEN IDEOVÝM NÁVODEM K DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO ZÁMĚRU. JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY HISTORICKÉHO OBJEKTU. VŽDY JE POTŘEBA DODRŽOVAT HISTORICKÝ KONTEXT. POZICE A TVARY PŘIZPŮSOBOVAT NEPRAVIDELNÉMU STÁVAJÍCÍMU STAVU. KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ PRACOVNÍK STAVBY MUSÍ VYHODNOTIT STÁVAJÍCÍ STAV A POŽADOVANÝ ZÁMĚR A UZPŮSOBIT TOMU POSTUP PRACÍ. TEN MŮŽE BÝT ČÁSTEČNĚ ODLIŠNÝ OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. ZMĚNY A ODLIŠNOSTI ODSOUHLASÍ AD.



LEGENDA BUBLIN:

- P01 VIZ POZNÁMKY
- W01 VIZ TABULKA OKEN
- D01 VIZ TABULKA DVEŘÍ
- K01 VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- Z01 VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- KA1 VIZ KAMENICKÉ VÝROBKY
- V01 VIZ VÝROBKY
- S01 VIZ TABULKA NAVRŽENÝCH SKLADEB
- F01 VIZ TABULKA NAVRŽENÝCH SKLADEB
- R01 VIZ TABULKA NAVRŽENÝCH SKLADEB
- H01 VIZ TABULKA NAVRŽENÝCH SKLADEB
- C01 VIZ TABULKA NAVRŽENÝCH SKLADEB
- ZP1 VIZ TABULKA NAVRŽENÝCH SKLADEB
- VZT VIZ ČÁST D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA

LEGENDA:

- PONECHANÉ KONSTRUKCE NOVÉ LEPIDLO, PERLINKA, ŠTUK, VÝMALBA
- NOVÉ OMÍTKY VNITŘNÍ JÁDRO, ŠTUK, MALBA
- ZATEPLENÍ PŮDNÍHO PROSTORU
- NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- ZDIVO Z CP NA MVC
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA MVC
- ŽELEZOBETON VIZ ČÁST D1.2
- BETON PROSTÝ VIZ ČÁST D1.2
- KÁMEN LOMOVÝ KUTNOHORSKÝ
- NOVÉ OMÍTKY A ŠTUKY
- INTERIÉR MÍSTNOSTI ŘEŠEN SAMOSTATNĚ VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY MÍSTNOSTÍ
- NAZNAČENÝ SPÁROŘEZ DLAŽBY JEN V ČÁSTI PROSTORU
- HYDROIZOLACE BITUMENOVÁ VNĚJŠÍ
- HYDROIZOLACE VNITŘNÍ UTĚSNĚNÍM ZDIVA
- HYDROIZOLACE INJEKTÁŽÍ ZDIVA TĚSNĚ POD STROPEM, TĚSNĚ NAD PODLAHOU, CELÁ STĚNA VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST
- DRENÁŽE DN160

– KÓTY UVEDENY JAKO ČISTÉ, S

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT CENTRE O.P.S.
Energy Benefit Centre o.p.s.
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e–mail: kontakt@energy–benefit.cz
internet: www.energy–benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval:
Ing. arch. Andrej Kušnierik
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

Ing. Vladimír Fiedler autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 0001590
razítko a podpis

PROJEKT:
Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a zajištění energetických úspor objektu Tylův dům, Tylova č.p. 507, Kutná Hora

STAVEBNÍK:
ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p.o.
Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

Zakázkové číslo: 230266			Paré:
Datum: 31.12.2023			
ČÁST, PROFESE: ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	Část: D.1.1	Stupeň: DPS	Změna: 00
VÝKRES: Půdorys střechy – navrhovaný stav	Č.výkr.: 16	Formát: 6 x A4	Měřítko: 1:50