
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1
2
3
R= 5000
R= 330
R= 300
R= 500
R= 50
L= 40
L= 10
L= 20
SO 101
SO 190.1
SO 255
SO 101a
SJEZD KM 0.115
SJEZD KM 0.208
SJEZD KM 0.276
SJEZD KM 0.285
SJEZD KM 0.287
SJEZD KM 0.320
SJEZD KM 0.388
SJEZD KM 0.410
SJEZD KM 0.425
SJEZD KM 0.470
SJEZD KM 0.485
SJEZD KM 0.550
SJEZD KM 0.575
SJEZD KM 0.640
PŘEKLÁDKA STOŽÁROVÉ KM 0.364
OSA 101-1
OSA 101-11
OSA 101-12
2.50% 0.120585
2.50% 0.120585
2.50% 0.222469
2.50% 0.222469
2.50% 0.322408
2.50% 0.322408
2.50% 0.369340
2.50% 0.419340
2.50% 0.462408
2.50% 0.462408
2.50% 0.512408
2.50% 0.512408
2.50% 0.562408
2.50% 0.562408
2.50% 0.612408
2.50% 0.612408
2.50% 0.662408
2.50% 0.662408
2.50% 0.712408
2.50% 0.712408
2.50% 0.762408
2.50% 0.762408
2.50% 0.812408
2.50% 0.812408
2.50% 0.862408
2.50% 0.862408
2.50% 0.912408
2.50% 0.912408
2.50%