SITUACE, M 1:1000

B1 - TÝNEC NAD LABEM - VELETOV km 0,9 - 1,5



LEGENDA NÁVRHU

- NÁVRH OSY
- ŘÍZNÁ SPÁRA V NAPOJENÍ
- HRANICE ZÁBORU
- LOM SKLONŮ

LEGENDA PLOCH:

- NOVÁ ASFALTOVÁ KONSTRUKCE
- NOVÁ DLAŽDĚNÁ KONSTRUKCE
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.

LEGENDA OBRUBNÍKŮ:

- SILNIČNÍ OBRUBA
- SNÍŽENÁ SILNIČNÍ OBRUBA
- CHODNÍKOVÁ OBRUBA

PODÉLNÝ PROFIL , M 1:1000/1000

B1 - TÝNEC NAD LABEM - VELETOV km 0,9 - 1,5



ZMĚNA	POPIS	DATUM
01		
02		
03		

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.,
Hálkova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel.: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz
IČ: 259 62 914

investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Labská cyklostezka, úsek Týnec nad Labem - Kolín, studie proveditelnosti

- kraj: Středočeský
- MÚ / OU: Kolín
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 12 / 2022
- zakázkové číslo: 22065
- stupeň PD: STUDIE

- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
- odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala
- vypracoval: Ing. Tomáš Doležal
- kontroloval: Ing. Jan Fiala
- změna číslo: 00
- měřítko: 1:1000

VÝKRESY NOVÝCH ÚSEKŮ ORTOFOTO VAR. B — B.2.2.

B1 - TÝNEC NAD LABEM - VELETOV km 0,9 - 1,5 — 1.2