


Zdroj mapy: CUZK

# PDPS



Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
01	2020-02-03	PSo	Čistopis PDPS	MDr	MPe
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
Objednatel			Razítko		
<div><div></div><div>Středočeský kraj</div></div>			<div>Středočeský kraj</div> <div>Krajský úřad</div> <div>Zborovská 11</div> <div>150 21 Praha 5</div> <div>www.kr-stredocesky.cz</div>		
			<div>Kontroloval</div> <div>Datum</div> <div>Podpis</div>		
Projektant					
<div><div>M</div><div>M</div><div>MOTT</div><div>MACDONALD</div></div>			<div>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.</div> <div>Národní 984/15</div> <div>110 00 Praha 1</div> <div>Česká republika</div> <div>T +420 221 412 800</div> <div>F +420 221 412 810</div> <div>W http://www.mottmac.com/czech-republic</div>		
Kraj: Středočeský					
Obec: Kladno					
Katastrální území: Kladno					
Akce					
II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042					
přes Huťskou ulici					
Část dokumentace					
C1 Situační výkres širších vztahů					
Projektant	Ing. Milan Petřík	<div></div>	Kontrola	Ing. Michal Drahorád Ph.D.	<div></div>
Vypracoval	Ing. Milan Petřík	<div></div>	Hlav. inž. proj.	Ing. Michal Drahorád Ph.D.	<div></div>
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Revize	Č. kopie	
PDPS	405633 BR02	C1	01		