



Poznámky:  
Nutno před realizací prověřit uložení sítí.  
Stávající sítě byly překreslovány z více zdrojů.  
Aktuální stav sítí je nejasný.  
Klient byl upozorněn na možné problémy  
dospívajících stromů. Architekt nenese  
zodpovědnost za případné komplikace.  
Zámek +/- 0,000= +179 m.n.m. Bvp



Výpracoval Bc. Alice Zachovalová	Zodp. projektant Ing. Aleš Dittert	Datum 07/2020	 PROFING ML s.r.o. B. Němcové 714/1a Mariánské Lázně
Investor Středočeské muzeum v Rostokách u Prahy, p.o.	Měřítko 1:400	Revize R2	
Část D3 SO3 - Technická infrastruktura stávající		Výkres č. D.3.1	Stupeň DPS