


## C. SITUAČNÍ VÝKRESY

### C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

### C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

#### C.2.1 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - EXTRAVILÁN

#### C.2.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - INTRAVILÁN

PODZHOTOVITEL:	VYPRACOVAL:	Ing. P. TOMKO	
 <b>VDI PROJEKT s.r.o.</b> vodohospodářská a dopravní infrastruktura	KONTROLA:	Ing. M. KUČERA	
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10			

<div>OBJEDNATEL:</div> <div><div>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 Smíchov</div></div>	<div>NÁZEV AKCE:</div> <div>III/33355 Kutná Hora, ul. Gruntecká</div> <div>ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>SO 101 - Komunikace; SO 102 - Chodníky</div> <div>PŘÍLOHA:</div> <div>SITUAČNÍ VÝKRESY</div>						
<div>ZHOTOVITEL:</div> <div><div><div>M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz</div></div></div>	<div>ZODP. PROJEKTANT:</div> <div>Ing. P. HÁJEK</div>					<div>PARÉ:</div>	
	<div>VYPRACOVAL:</div>						
	<div>KONTROLA:</div> <div>Ing. V. BŘICHNÁČ</div>						
	<div>MĚŘÍTKO:</div>	<div>Č. ZAKÁZKY:</div>	<div>STUPEŇ:</div>	<div>DATUM:</div>	<div>ČÁST:</div>		
		46/19	PDPS	01/2022	C		