

Příloha 1:

VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA

[illegible]

[illegible]

Název poruchy	Ztráta mikrotextury	Ztráta makrotextury	Kaverny	Opotřebení EKZ, EMK	Ztráta kameniva z nátěru	Ztráta asfaltového tmelu	Hlubková koroze	Výtluky	Vysprávký	Mozaikové trhliny	Trhlina úzká podélná Trhlina široká podélná	Trhlina úzká příčná Trhlina široká příčná	Trhlina rozvětvená podélná	Trhlina rozvětvená příčná	Sítové trhliny	Olamování okrajů vozovky	Puchýře v MA	Nepravidelné hrboly	Vyjeté koleje	Místní hrbol	Podélný hrbol	Místní pokles	Podélný pokles	Plošná deformace vozovky	Prolomení vozovky	Zanesení příkopů	Zvýšená nezpevněná krajnice
č. dle TP 82	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11 13	12 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
staničení	porušená plocha [%]; četnost na 50 m délky (porucha č. 12, 14, 16)																										
2,001 - 2,050		5					10		10		9	12	5			15						5					30
2,051 - 2,100		5					5		10	5	3	5	5	2		5											25
2,101 - 2,150		5					5		25	5	5	6	5	4													45
2,151 - 2,200		5					5		15	5	10	8	5	4													15
2,201 - 2,250		5					5		5	5	9	6	1	1		5						5					
2,251 - 2,300		5					5				1	1	2														
2,301 - 2,350							5		5		4		5			5											
2,351 - 2,400		15					5		20		1		2														
2,401 - 2,450		5					10		5		1	2				5											10
2,451 - 2,500		5					5	5	5		1																15
2,501 - 2,550		5					5	5	5		8		2			5						5					45
2,551 - 2,600		5					5	5	5		5		2									5		5			25
2,601 - 2,650		10					10	5	20	5	4		1			15								10			30
2,651 - 2,700		5					5	5	10		4	1	1			5											40
2,701 - 2,750		5					5				5					15											20
2,751 - 2,800		5					10				5	1				25											10
2,801 - 2,850		5					5		5		5	2	4			10											15
2,851 - 2,900		5					10	5	10		4	1	2			15								10			10
2,901 - 2,950		10					5	10	20	5	5		2								5		20				20
2,951 - 3,000		10					10	5	10	5	5		2										10				20

Název poruchy	Ztráta mikrotextury	Ztráta makrotextury	Kaverny	Opotřebení EKZ, EMK	Ztráta kameniva z nátěru	Ztráta asfaltového tmelu	Hlubková koroze	Výtluky	Vysprávk	Mozaikové trhliny	Trhlina úzká podélná Trhlina široká podélná	Trhlina úzká příčná Trhlina široká příčná	Trhlina rozvětvená podélná	Trhlina rozvětvená příčná	Sítové trhliny	Olamování okrajů vozovky	Puchýře v MA	Nepravidelné hrboly	Vyjeté koleje	Místní hrbol	Podélný hrbol	Místní pokles	Podélný pokles	Plošná deformace vozovky	Prolomení vozovky	Zanesení příkopů	Zvýšená nebezpečná krajnice
č. dle TP 82	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11 13	12 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
staničení	porušená plocha [%]; četnost na 50 m délky (porucha č. 12, 14, 16)																										
3,001 - 3,050							5				5		1			15						5					10
3,051 - 3,100							5				2		2			40											35
3,101 - 3,150		5					5		5		4		3			10								5			40
3,151 - 3,200		10					10	5	10	5	1		4			20								10			5
3,201 - 3,250		5					5		5		2		1											5			25
3,251 - 3,300		10					10		20		7	2	4														20
3,301 - 3,350		10					5		10		3											5					25
3,351 - 3,400		5					5		20		6	1	1			20						5					35
3,401 - 3,450		5					10	5	15		8	2	3			20						5					35
3,451 - 3,500		10					5	5	30		10	8	5			30								10			15
3,501 - 3,550		15					10	5	30		11		5			40						5		5			45
3,551 - 3,600		10			15		15	5	10		12		6			5											20
3,601 - 3,650		5			20		10		10		5		3			30								5			10
3,651 - 3,700		15			20		10	5	20		8	4	6		5	10						5					10
3,701 - 3,750		15			25		5		20		5	10	5	1		10											25
3,751 - 3,800		5			15		5	5	10		2	1	5			5											20
3,801 - 3,850		5			15		5		5		5	2	1	1		15						5					15
3,851 - 3,900		5			10		5		5			4	4	1	5	25											25
3,901 - 3,950		20			15		10		35		3		4	1		15											25
3,951 - 4,000		5			25		5		5		1	1	1									5					30

Název poruchy	Ztráta mikrotextury	Ztráta makrotextury	Kaverny	Opotřebení EKZ, EMK	Ztráta kameniva z nátěru	Ztráta asfaltového tmelu	Hlubková koroze	Výtluky	Vysprávky	Mozaikové trhliny	Trhlina úzká podélná	Trhlina široká podélná	Trhlina úzká příčná	Trhlina široká příčná	Trhlina rozvětvená podélná	Trhlina rozvětvená příčná	Sítové trhliny	Olamování okrajů vozovky	Puchýře v MA	Nepravidelné hrboly	Vyjeté koleje	Místní hrbol	Podélný hrbol	Místní pokles	Podélný pokles	Plošná deformace vozovky	Prolomení vozovky	Zanesení příkopů	Zvýšená nebezpečná krajnice
č. dle TP 82	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11 13	12 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
staničení	porušená plocha [%]; četnost na 50 m délky (porucha č. 12, 14, 16)																												
4,001 - 4,050		5			15		15	5	5		8	1	1																35
4,051 - 4,100		5			15		15	5	15		5		1										5						25
4,101 - 4,150		10			5		10	5	40			2	1	1		5							5						20
4,151 - 4,200		5			10		5	5	5		6	5	2	3		5													
4,201 - 4,250		5					5	5	10		6	24	4			5													
4,251 - 4,300		15					5	5	25		4	19	2	2															35
4,301 - 4,350		5					5		5		1	7	1			10													10
4,351 - 4,400		5					5		5		1	4		1															5
4,401 - 4,450		5					5		5		3	11	4	2															25
4,451 - 4,500		5					10		5			8	1			10													20
4,501 - 4,550							10	5			12	6	6	1	5	5							5						5
4,551 - 4,600		5					5		10		7	2	1										5			5			20
4,601 - 4,650		20					10		30		10	6			5	5							5		15				40
4,651 - 4,700		10					10		20		7	10	1			15							5						20
4,701 - 4,750		10					5	5	15		3	2	1																10
4,751 - 4,800		15					5		25		9	5	4																15
4,801 - 4,850		35					5		55		2	6	3																
4,851 - 4,900		10					5	5	20		7	3	5	4		15							5						
4,901 - 4,950		25					5	5	35		8	21	2		5	15													
4,951 - 5,000		25					5	5	35		4	8	3	5									5						

Název poruchy	Ztráta mikrotextury	Ztráta makrotextury	Kaverny	Opotřebení EKZ, EMK	Ztráta kameniva z nátěru	Ztráta asfaltového tmelu	Hlubková koroze	Výtluky	Vysprávk	Mozaikové trhliny	Trhlina úzká podélná	Trhlina široká podélná	Trhlina úzká příčná	Trhlina široká příčná	Trhlina rozvětvená podélná	Trhlina rozvětvená příčná	Sítové trhliny	Olamování okrajů vozovky	Puchýře v MA	Nepravidelné hrboly	Vyjeté koleje	Místní hrbol	Podélný hrbol	Místní pokles	Podélný pokles	Plošná deformace vozovky	Prolomení vozovky	Zanesení příkopů	Zvýšená nezpevněná krajnice
č. dle TP 82	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	13	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
staničení	porušená plocha [%]; četnost na 50 m délky (porucha č. 12, 14, 16)																												
5,001 - 5,050		15					5	5	15		7	10	2	1		15													15
5,051 - 5,100		30					5	5	30		4	7	3	1										5					30
5,101 - 5,150		30					5	5	30		5		6										5		10				
5,151 - 5,200		25					5	5	30		4	7	8	2		5							5						40
5,201 - 5,250		20					5	5	20	5	7	3	4	5									5						50
5,251 - 5,300		10					5		10		5	4	1										5						55
5,301 - 5,350		25	5				5		25		2																		60
5,351 - 5,400		20					5		20		5	3	1			10							5		10				55
5,401 - 5,450		20					5	5	20		4	10	3	4															35
5,451 - 5,500		10					15	5	10		4	8	1																20
5,501 - 5,550		10					5	5	10		8	10	3		5								5		5				30
5,551 - 5,600		15					5		25		4	20	2																35
5,601 - 5,650		15					10	5	15		9	8	3																20
5,651 - 5,700		10					10	5	10		4																		40
5,701 - 5,750		10					10	5	10		6					10													25
5,751 - 5,800		10					5		15		5	2											5						45
5,801 - 5,850		15					5		35		6	10	2													10			15
5,851 - 5,900		20					5		20		3		1			20													15
5,901 - 5,950		30					5		50		10	4														10			5
5,951 - 6,000		30					5		30		5	8														15			5

[illegible]

