



Stavba: II/337 Močovice, most ev.č. 337-007 přes potok Klejnárku; DSP/PDPS

Vyjádření projektanta k úpravě rozpočtu

Během vytváření odpovědí na dotazy od zhotovitele byla nalezena chyba ve 3 položkách rozpočtu (položky 348171 a 348173 v objektu SO 201 a 348173 v objektu SO 202). Položky byly chybně vykázány na běžné metry a položka má mít správně jednotku v kg. Výpočet položek byl rozšířen o hodnotu hmotnosti zábradlí na metr běžný (50 kg/m) a hodnota ceny je opravena.

V Brně dne 12.01.2018

Ing. Miroslav Loučka
projektant

