


SITUACE

SO 107 Silnice II/125 - část opravy, úsek 2
M 1:1000



LEGENDA PLOCH:

- VOZOVKA - ASF. BETON
- FREZOVÁNÍ, RECYKLACE ZA STUDENA
- SJEZDY - R-MAT
- SJEZDY - ASF. BETON
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- PROHLoubENÍ A REPROFILACE PŘÍKOPŮ

LEGENDA ČAR A ZNAČEK:

- HRANÝ NOVÝ
- HRANÝ STÁVAJÍCÍ
- HRANICE KN
- STÁVAJÍCÍ SOLITERNÍ ZELEN
- STÁVAJÍCÍ OPLCENÍ
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SVODIDLO
- VODOVODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SLOUPY VO
- STÁVAJÍCÍ SDZ
- ULIČNÍ VPUST NOVÁ / STÁVAJÍCÍ

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEJICH SPRÁVCŮ:

SO 021	Příprava staveniště	nepředává se
SO 101	Rekonstrukce komunikace, km 0,000 00 - 2,608 37	KSUS SK
SO 103	Rekonstrukce komunikace, intravilán km 2,608 37 - 3,670 29	KSUS SK
SO 104	Rekonstrukce komunikace, km 3,670 29 - 5,180 37	KSUS SK
SO 105	Rekonstrukce komunikace, km 5,180 37 - 5,596 57	KSUS SK
SO 106	Rekonstrukce komunikace, km 5,596 57 - 6,147 00	KSUS SK
SO 108	Sjezdy	KSUS SK
SO 180	Dočasné dopravní značení III/125	nepředává se
SO 190	Trvalé dopravní značení III/125	KSUS SK
SO 191	Trvalé dopravní značení III/125 - intravilán	KSUS SK

Poznámka:
Objekt SO 107 zahrnuje úseky komunikace a nepevných krajnic dle popisu ve výkresu a technické zprávě. Dále zahrnuje úpravu a reprofiliaci příkopů v celé délce úseku km 3,400 00 - km 6,147 00 intravilán obce Vlašim.

00	09/2019	Čistopis	dle příloh	Ing. Cichra
C.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Středočeský kraj
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5

Středočeský kraj

Ing. Martin Novák
Ing. Dušan Cichra

Ing. Dávid Bojčák
Ing. Jan Bojer

MOTT MACDONALD
MOTT MACDONALD

Číslo obj.: 355722
Číslo akce: 09/2019
Formát: 18x4
Formát: 1:1000
Číslo přílohy: D.1.1.02.1

Kraj: Středočeský
Okres: Vlašim, Dub u Kondrace, Kondrac, Loučovice pod Blánkem
Adresa: 11/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Část: SO 107 Silnice II/125 - část opravy, úsek 2
Příloha: Situace