

profil zadavatele

V Říčanech dne 11.09.2023
Reg. č.: VZ-385/23
Č.j.: 493/23/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 k veřejné zakázce „II/273 Chloumek u Mělníka - Lhotka“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	V SO 001 položka č. 21 je uvedena chybná výměra:				
	21	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem dle ceníku KSÚS* 1650*0,09=148,500 [A] dle TZ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	148,500
Není násobeno šířkou komunikace. Dle informace z TZ k SO 001 má být výměra 959 m ³ . V rámci přípravy území před rekonstrukcí silnice II/273 dojde k odfrézování stávajících vrstev vozovky v celkové tl. 0,09 m. Odfrézované asfaltové vrstvy budou využity k recyklaci nebo odvezeny na skládku. Celkem bude v rámci SO 001 odfrézováno 959 m ³ stávajících asfaltových vrstev. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený výkaz výměr.					
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	V SO 101 položka č. 11 je uvedena chybně výměra položky. Vzorec není násoben šířkou komunikace. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.				
	11	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM provést opravy lokálních poruch zjištěných na odfrézovaném povrchu dalším frézováním tl. 50 mm povinný odkup zhotovitelem dle ceníku KSÚS* 1650*0,05*0,30=24,750 [A] 30% odhad lokálních poruch 123,2=123,200 [B] sanace okrajů Celkem: A+B=147,950 [C]	M3	147,950

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený výkaz výměr.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o zveřejnění diagnostiky vozovky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje diagnostiku vozovky.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme o opravu soupisu prací u SO 101 položky č. 41. Dle výkresové části bude osazeno svodidlo v délce 374,64 bm. Dle SP je délka svodidla 356 bm.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený výkaz výměr s upravenou délkou svodidla.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	U SO 001 je u pol.č.2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY uveden preliminář 1.500.000,- Kč. Dle poznámky „OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS“ by se měl tento preliminář měl vztahovat k položce č.1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY, ale také správně i na položku č.2. Žádáme o opravu nebo vysvětlení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený výkaz výměr.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V úseku rekonstrukce vlastní komunikace se nenachází autobusové zastávky, tudíž nedojde k přesunu zastávek. Žádáme o konkrétní stanovení prací a dodávek, co má zahrnovat položka č.17 03710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený výkaz výměr.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 Upravený soupis prací
- 2 Diagnostiku vozovky
- 3 Opravenou zadávací dokumentaci – odst. 8.2.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou cenu zakázky na 20 823 484,22 Kč bez DPH a mění termín pro podání nabídek na 22.09.2023 v 9:00 hod.