

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ

odbor kultury a památkové péče

Velvarská 136, 274 53 Slaný, ústředna tel.: 312 511 111, e-mail: podatelna@meuslany.cz

spisová značka: R 22 - 4073/2022/OK/7, vyřizuje: Mgr. Barbora Bartoníčková, tel.: 312 511 273, bartonickova@meuslany.cz

č.j. 14248/2022/OK

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Slaný podle čl. XXI. zákona č. 320/2002 Sb., a podle vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., ze dne 15.08.2002, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, jako příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále jen zákona č. 20/1987 Sb.), obdržel dne 16.03.2022 žádost Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb, sídlem Zámek 1, Smečno, zastoupeného ředitelem Bc. Petrem Šálou, o vydání závazného stanoviska ve věci: **obnova severní, jižní a západní části ohradní zdi areálu zámku čp. 1 ve Smečně (parc. č. 12/1, 14, 15/4, 16/6, 17/6, 17/7, 17/10, 19/13, 27/4, 29/3, k. ú. Smečno), který je kulturní nemovitou památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 18157/2-595 a nachází se v ochranném památkovém pásmu historického jádra města Smečna (rejst. č. ÚSKP 3095, rozh. ONV Kladno č. 456/439/87 ze dne 08.10.1987) a památkové zóně města Smečna (rejst. č. ÚSKP 2116, vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10.09.1992), podle předběžné projektové dokumentace „Sanace ohradní zdi“ (zpracoval Ing. J. Wenig, datum zprac. 02/2022) a zápisu z prohlídky a jednání o technologii sanace ohradní zdi zámku ve Smečně ze dne 01.06.2021, spočívající v odstranění novodobých vysprávek; v rozebrání zříceného a nejvíce poškozeného zdiva na severní hranici a jeho opětovném vyzdění v tloušťce 800 mm na základovém pasu hloubky 1 m; v částečném ubourání poškozených částí na západní hranici a provedení vyzdívek z kvalitního pískovce a vyzdění z opuky nad pískovcové zdivo (do pilířů vstupní brány nebude zasahováno); v odstranění omítek z obou stran zdi, proškrábání spár do hloubky 30 mm a v provedení hrubých jednovrstvých omítek z obou stran zdi, které budou zakončeny v úrovni terénu; v užití vápenné malty s pevností 2,5 MPa pro zdění a vápenocementové malty pro lože pro pokládku cihelného pokryvu koruny zdi a pro spárování; v provedení vápenných omítek; v pokrytí koruny zdi v celé délce pálenými cihlami ve sklonu 5° směrem spádovaném vně areálu; v zachování a znovupoužití cca 5 % původních opukových a cca 30 % původních pískovcových kamenů; v použití pálených, mrazuvzdorných, červených cihel formátu 250 x 120 x 65 mm pro zdění a pálených, mrazuvzdorných, červených cihel formátu 290 x 140 x 65 mm pro pokrytí koruny zdi; v provedení dilatační spáry po 3 m o šířce běžné spáry, tj. 10 mm, která bude vyplněna vápennou maltou; ve ztužení v koruně pásovým železem P 10 x 80 mm, které bude vloženo při zdění do předposlední ložené spáry; ve vyznačení půdorysné stopy odstraněných částí zdi pruty betonářské výztuže; v ponechání obou novodobých vrat v severozápadním úseku zdi a jejich opatření 2x černým syntetickým nátěrem; v provedení bouracích prací bez použití těžké techniky s tím, že zdivo bude ručně rozebíráno se zřetelem na maximální možné zachování neporušených pískovcových a opukových kamenů; v odstranění výškových odskoků v koruně zdi, které vznikly při novodobých úpravách, v severní části a v segmentovém přechodu severní na západní část.**

Odbor kultury a památkové péče Městského úřadu Slaný vydává ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

DOMOVU POD LIPAMI SMEČNO, POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

IČO: 71234454

zastoupenému ředitelem Bc. Petrem Šálou

sídlem: Zámek 1, **Smečno**

v této věci podle § 14 odst. 1, 3 zákona č. 20/1987 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o .

Obnova severní, jižní a západní části ohradní zdi areálu zámku čp. 1 ve Smečně (parc. č. 12/1, 14, 15/4, 16/6, 17/6, 17/7, 17/10, 19/13, 27/4, 29/3, k. ú. Smečno), který je kulturní nemovitou památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 18157/2-595 a nachází se v ochranném památkovém pásmu historického jádra města Smečna (rejst. č. ÚSKP 3095, rozh. ONV Kladno č. 456/439/87 ze dne 08.10.1987) a památkové zóně města Smečna (rejst. č. ÚSKP 2116, vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10.09.1992), podle předběžné projektové dokumentace „Sanace ohradní zdi“ (zpracoval Ing. J. Wenig, datum zprac. 02/2022) a zápisu z prohlídky a jednání o technologii sanace ohradní zdi zámku ve Smečně ze dne 01.06.2021, spočívající v odstranění novodobých vysprávek; v rozebrání zříčeného a nejvíce poškozeného zdiva na severní hranici a jeho opětovném vyzdění v tloušťce 800 mm na základovém pasu hloubky 1 m; v částečném ubourání poškozených částí na západní hranici a provedení vyzdívek z kvalitního pískovce a vyzdění z opuky nad pískovcové zdivo (do pilířů vstupní brány nebude zasahováno); v odstranění omítek z obou stran zdi, proškrábání spár do hloubky 30 mm a v provedení hrubých jednovrstvých omítek z obou stran zdi, které budou zakončeny v úrovni terénu; v užití vápenné malty s pevností 2,5 MPa pro zdění a vápenocementové malty pro lože pro pokládku cihelného pokryvu koruny zdi a pro spárování; v provedení vápenných omítek; v pokrytí koruny zdi v celé délce pálenými cihlami ve sklonu 5° směrem spádovaném vně areálu; v zachování a znovupoužití cca 5 % původních opukových a cca 30 % původních pískovcových kamenů; v použití pálených, mrazuvzdorných, červených cihel formátu 250 x 120 x 65 mm pro zdění a pálených, mrazuvzdorných, červených cihel formátu 290 x 140 x 65 mm pro pokrytí koruny zdi; v provedení dilatační spáry po 3 m o šířce běžné spáry, tj. 10 mm, která bude vyplněna vápennou maltou; ve ztužení v koruně pásovým železem P 10 x 80 mm, které bude vloženo při zdění do předposlední ložené spáry; ve vyznačení půdorysné stopy odstraněných částí zdi pruty betonářské výztuže; v ponechání obou novodobých vrat v severozápadním úseku zdi a jejich opatření 2x černým syntetickým nátěrem; v provedení bouracích prací bez použití těžké techniky s tím, že zdivo bude ručně rozebíráno se zřetelem na maximální možné zachování neporušených pískovcových a opukových kamenů; v odstranění výškových odskoků v koruně zdi, které vznikly při novodobých úpravách, v severní části a v segmentovém přechodu severní na západní část, **je přípustná** s tím, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. budou splněny tyto podmínky:

1. Před prováděním prací při obnově omítky západní zdi v jihozápadním koutu zámeckého parku je třeba doplnit zjišťovací restaurátorský průzkum, který ověří nebo vyloučí možnost dochování zbytků rokokové malby omítkových vrstev – 8 m dlouhé, 1,6 m vysoké (kolorit a kresba). V případě zjištění nálezových situací bude doplněn restaurátorský záměr a omítky s historickými nálezy podle tohoto záměru ošetřeny. Nálezová zpráva sepsaná na základě těchto průzkumů bude před prováděním prací konzultována se zástupcem Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech (dále jen NPÚ) a odsouhlasena zástupcem odboru kultury a památkové péče MěÚ Slaný (dále jen OKPP MěÚ Slaný).

2. Pro možnost dotčení pískovcových soch Pomony a Flory včetně kamenných říms, které završují pilíře vjezdové brány na západní hranici zámeckého parku, bude doplněn restaurátorský záměr. Do zdiva pilířů pod sochami nebude zasahováno. Před zásahem do omítek pilířů bude proveden průzkum omítek obou pilířů, ze kterého bude sepsána zpráva, která bude konzultována se zástupcem Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech a odsouhlasena zástupcem odboru kultury a památkové péče MěÚ Slaný.
3. Odstraněny budou pouze poškozené, nesoudržné části omítek nebo novodobé cementové vysprávk.
4. U nových dozdívek bude dodržena vazba kamenných prvků podle původní technologie zdění z kamenných kvádrů včetně způsobu jejich opracování, kladení kamene a tloušťky spár zdiva. Při zdění z kamenného materiálu bude dodržován horizontální způsob s vodorovnými spárami, mezery budou vyplňovány drobným kamenivem (šibry). Způsob opracování kamene v ložných spárách a opracování kamene v pohledových částech zdi bude proveden podle původního staviva. Vzorky opracování kamene budou konzultovány se zástupcem NPÚ a odsouhlaseny zástupcem OKPP MěÚ Slaný.
5. Budou provedeny vzorky způsobu provádění skladby kamene zdiva a omítek, které budou konzultovány se zástupcem NPÚ a odsouhlaseny zástupcem OKPP MěÚ Slaný.
6. V průběhu prací bude vlastník svolávat kontrolní dny za účasti zástupců prováděcí firmy, NPÚ a OKPP MěÚ Slaný.
7. Před realizací barevných nátěrů novodobých kovových vrat budou provedeny barevné vzorky uvažovaných barev (min. 0,5 x 0,5 m), které budou předloženy k odsouhlasení zástupci OKPP MěÚ Slaný.
8. Pokud budou v průběhu plánovaných prací objeveny nové skutečnosti, které mohou mít vliv na odsouhlasený způsob obnovy, je nutné práce zastavit a uskutečnit konzultaci se zástupci NPÚ a OKPP MěÚ Slaný.

O d ů v o d n ě n í

Ohradní zeď je nedílnou součástí zámku čp. 1 ve Smečně, který je nemovitou kulturní památkou chráněnou státem ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 18157/2-595, prohlášen památkou rozhodnutím ŠKK ONV ze dne 26.02.1964 a zároveň se nachází v ochranném památkovém pásmu historického jádra města Smečna (rejst. č. ÚSKP 3095, rozh. ONV Kladno č. 456/439/87 ze dne 08.10.1987) a památkové zóně města Smečna (rejst. č. ÚSKP 2116, vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10.09.1992), a proto je nutné k jakýmkoliv úpravám si předem, ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987 Sb., vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.

Areál zámku ve Smečně uzavírá západní stranu náměstí. Zámecký park vymezuje zděná, omítaná ohradní zeď. Celková délka zdi je přibližně 1,18 km a vymezuje park na jižní, západní a severní hranici. Profilace zdiva je v různých úsecích rozdílných tloušťek a výšek. Zeď je západním směrem otevřena železnou branou s postranními nakoso postavenými pilíři vysokými tři metry. Za touto branou pokračuje západním směrem cesta s lipovou alejí vedoucí do bažantnice. V severozápadní části ohradní zdi jsou situovány ještě další vjezdy, zřejmě druhotné. Ohradní zeď na jižní a západní hranici parku je tloušťky přibližně 0,6 m až 1 m, je vyzděna ze smíšeného zdiva, opatřená omítkou hrubší struktury. Pata zdi v parku probíhá řádově o několik desítek centimetrů (hrubým odhadem 0,2 – 1,3 m) níže, než je průběh opačné paty zdi na vnější straně parku, u komunikací. Výška zdi z její vnější strany od komunikací se pohybuje přibližně mezi 1,6 m až 2 m. Pro zdivo jsou užity pálené cihly, pískovcové bloky a opuka. Opravy zdiva, jakými je např. doplnění přibližně v horní třetině výšky zdi na západní hranici parku nebo přezdívané části s již smíšeným zdivem na jižní hranici, jsou z plných, pálených cihel a vždy zachovávají profil historické konstrukce. V severní části ohradní zdi je zdivo tenčí a vyšší, provedené z opuky, pískovcových kvádrů a cihel, pro novodobé opravy byly použity také duté cihly a tvárnice, na některých místech i střešní tašky. Výška ohradní zdi na severní hranici

je okolo 2,5 m a šířka odhadem mezi 0,4 až 0,6 m. Novodobé opravy omítek ve všech částech ohradní zdi byly provedeny cementovou maltou.

K zamýšleným pracím se písemně vyjádřil zástupce Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze dne 28.03.2022 (doručeno: 29.03.2022), č.j. NPÚ-321/22727/2022. Zástupce NPÚ doporučil provedení prací, které správní orgán uvedl ve výroku tohoto závazného stanoviska.

V rámci správního řízení bylo žadateli umožněno ve stanovené lhůtě podávat své návrhy a připomínky k podkladu pro závazné stanovisko. Žadatel svého práva nevyužil.

Správní orgán sděluje, že podmínkou, která ukládá provedení restaurátorského průzkumu omítek, v místech, jež uvádí odborná literatura (in Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Slánském, F. Velc, Praha 1904, str. 296), bude zabráněno nevhodným zásahům a případným znehodnocením historicky hodnotných nálezů. Před zahájením prací bude doplněn restaurátorský průzkum, aby se potvrdila či vyvrátila přítomnost nálezové situace. Nálezová zpráva sepsaná na základě těchto průzkumů bude před prováděním prací předložena zástupci odborné organizace ke konzultaci a zástupci správního orgánu ke schválení možného provedení navrhovaných zásahů do zdiva a omítek. Jelikož jsou malby uměleckými díly, je potřeba aby tyto práce na základě zákona č. 20/1987 Sb. prováděl kvalifikovaný restaurátor s příslušným povolením ministerstva. Totéž platí i pro případné zásahy do pískovcových soch Pomony a Flory včetně kamenných říms, které završují pilíře vjezdové brány na západní hranici zámeckého parku, a před zásahem do omítek pilířů, do jejichž zdiva nebude zasahováno.

K podmínce, že mohou být odstraněny pouze poškozené, nesoudržné části omítek nebo novodobé cementové vysprávky, správní orgán dodává, že omítky jsou historickou součástí stavby, které vypovídají o jejím vývoji. Proto je z pohledu památkové péče důležité jejich zachování a odstranění pouze v částech poškozených, neopravitelných nebo nevhodných cementových vysrávek.

Co se týče způsobu provedení zdění ohradní zdi, správní orgán konstatuje, že zdění se zásadním způsobem podílí na vnějším vzhledu. Při zdění z kamenného materiálu je nutné respektovat původní tradiční technologii a místní stavební zvyklosti – malta pouze vyplňuje vzniklou spáru mezi kameny, spára je minimální, téměř nulová a ustoupená za líc zdiva (ne plovoucí kameny v maltě).

K požadavku na provedení vzorků provádění skladby kamene zdiva a omítek, správní orgán sděluje, že pro zdařilý průběh doplňování zdiva a obnovy omítek ohradní zdi je nutné provést vždy nejprve zkoušky navržených způsobů provádění, aby bylo možné ověřit vhodnost z památkového hlediska. Teprve na základě příznivých výsledků zkoušek daných postupů po jejich konzultaci se zástupcem odborné organizace a odsouhlasení zástupcem správního orgánu bude možné přistoupit k celkovým zásahům.

Ke svolávání kontrolních dnů správní orgán uvádí, že v jejich průběhu bude možné upřesnit a posoudit průběh prací na místě.

Zhotovení fyzických vzorků barevnosti a jejich odsouhlasení zástupcem správního orgánu je pro zodpovědné posouzení žádoucí, neboť působení jednotlivých barev je závislé na struktuře podkladu, velikosti provedených vzorků, i na konkrétních světelných poměrech lokality, v jakých se má finální barevnost vyskytovat. Proto není možné přesnou barvu určit přímo ze vzorníku, ale je nutno zhotovit fyzické vzorky přímo na místě.

K podmínce týkající se objevení případných nových skutečností v průběhu plánovaných prací, správní orgán dodává, že důvodem je prozkoumání a zdokumentování nových nálezových situací za účelem hlubšího poznání památkových, architektonických a uměleckořemeslných hodnot.

Pro upřesnění správní orgán uvádí, že ohledně opravy zříčené části ohradní zdi v délce přibližně 10 m, situované na západní hranici, přibližně ve střední části parku, bylo vydáno závazné stanovisko č.j. 1916/2011/OK ze dne 02.03.2011, které bylo přípustné se sedmi podmínkami, kterými bylo požadováno, aby betonový základ byl zapuštěn pod úroveň terénu a nepředstupoval zdivo, zeď byla vyzděna za použití původního materiálu a pálených cihel, zdivo bylo šibrováno, zůstal zachován původní vzhled, výška a líc zdi, koruna zdi byla cihelná nebo opatřená omítkou a hydrofobizovaná, zeď byla omítnuta nastavovanou vápennou maltou (cement do 5 %) a před zahájením prací byla svolána schůzka za účasti zástupců odboru kultury MěÚ Slaný a NPÚ. K opravě jiného zříčeného úseku bylo vydáno závazné stanovisko č.j. 1484/2015/OK ze dne 31.05.2015, které bylo přípustné se sedmi podmínkami. K záměru kompletního odstranění historické ohradní zdi zámeckého parku a vyzdění nové ohradní zdi z pálených, červených, mrazuvzdorných cihel v tl. 450 mm bylo vydáno závazné stanovisko č.j. 12573/2021/OK ze dne 07.05.2021, které bylo nepřípustné. V červnu roku 2021 byl záměr konzultován se zástupci odboru kultury a památkové péče MěÚ Slaný a v lednu a únoru roku 2022 se zástupcem odborné organizace.

Dnešní stav ohradní zdi je součtem poškozování objektu z důvodu zanedbané údržby a užití nevhodných technologických postupů při novodobých opravách. Poruchy jsou lokální, kratších i delších úseků. Omítky se v malé míře dochovaly autentické, převážně však jsou doplněny novodobými cementovými nebo chybí. Hrubým odhadem je bez omítek přibližně celková pětina plochy zdiva, přičemž nejvíce postižena je ohradní zeď na jižní hranici, kde chybí odhadem asi třetina omítek. Původní úprava koruny zdiva se nezachovala. Pro původní zdivo bylo užito opracovaného lomového kamene – pískovce zřejmě kvalitního, který se dodnes zachoval s mírně degradovaným povrchem, a opuky horší kvality. Ukončení zdiva v koruně je po opravách různé, např. ukončené cementovou omítkou. Původní zakrytí koruny zdi se nezachovalo v žádné části zdi. Korunou bez obvyklé trvanlivé povrchové úpravy, kterou bývá zakrytí deskami nebo střešní krytinou, do zdiva zatéká. Pilíře na nárožích nebo u vjezdových bran ukončují hlavice přesahující přes líc zdiva. Později provedené cementové omítky odpadávají po větších částech. Dva úseky ohradní zdi na severní hranici parku hrubým odhadem v délce okolo 10 m se zřítily. Bez opravy také zůstalo zříčené zdivo v délce odhadem okolo 10–15 m ve středním úseku ohradní zdi na západní hranici parku (i přesto, že bylo již vydáno závazné stanovisko). Původně kvalitně provedená stavba ohradní zdi je dnes poškozena lokálním nakloněním, které je způsobováno růstem náletové vegetace nebo jejími kořeny, chybějícím zakrytím koruny zdiva a zatékáním dešťové vody z důvodu chybějícího zakrytí, zadržování vlhkosti neprodyšnými omítkami, která narušuje maltu, způsobuje degradaci zdiva a větrání opuky. Naklonění ohradní zdi se vyskytuje pouze v části ohradní zdi situované na severní hranici. Uvedené závady jsou lokální, velké úseky zdi jsou jen málo narušené.

Areál zámku čp. 1 je nemovitou kulturní památkou. Renesanční zámek s rozlehlým parkem se sochařskou výzdobou je bývalé sídlo významného šlechtického rodu Martiniců, které bylo budováno a užíváno jako rezidenční. Předmětem ochrany kulturní památky je zámek, park, salla terrena, socha Pomony, socha Flory, socha Samsona, socha Herkula, socha sv. Jana Nepomuckého, obelisk I, obelisk II, ohradní zeď s branou a k tomu náležející pozemky. Celý zámecký areál je hodnotným příkladem jednotlivých slohových údobí a přesahuje svým historickým významem rámec regionu. Zámek vznikl na místě tvrze, dochované ve fragmentech v jihovýchodním nároží zdiva dnešního zámku. Na počátku 15. století začal rod Martiniců s postupným budováním reprezentativního, rezidenčního sídla. Již v polovině 15. století byla původní tvrz rozšířena na gotický hrad s uzavřeným nádvořím,

věžemi a dodnes dochovanou kaplí sv. Anny (datována 1460). Ves Smečno byla povýšena na město, které se postupně stávalo centrem stále se rozrůstajícího panství, jehož mocenským symbolem se stal zámek budovaný od 80. let 16. století. Ten byl vystavěn na místě původní tvrze, která byla z velké části stržena. V posledních dvaceti letech 16. století bylo Jiřím Bořitou a jeho synovcem Jaroslavem postaveno reprezentativní, příkopem obehnané čtyřkřídlé sídlo s uzavřeným nádvořím, jež zdobily renesanční štíty, arkády, obklopoval park i ovocný sad. Jaroslavova katolická orientace vedla po roce 1618 ke znásobení rodového vlivu i majetku a smečenské panství tak zůstalo i nadále v držení téhož rodu, jenž zámek i nadále využíval. Raně barokní úpravy se dotkly především interiérů, zatímco vnější podoba zůstala až do poloviny 18. století renesanční. K razantnějším změnám ve vzhledu smečenského zámku docházelo postupně do poloviny 18. století, kdy byly například zazděny arkády, sneseny renesanční štíty a stavbu doplnilo mnoho architektonických i krajinotvorných prvků, například monumentální vstup s obelisky, dvouramenné balustrádové schodiště, park se sochami a sálou terennou a rozlehlá bažantnice. Další zámecké úpravy pak proběhly po roce 1791. Nejvýraznější stavební změnou tohoto období bylo zřízení divadla v severozápadním nároží budovy. V letech 1918–1922 byl smečenský majetek Clam-Martiničům konfiskován a veškeré zařízení zámku odvezeno. Od této doby slouží zámek nejrůznějším ubytovacím ústavům.

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje lze konstatovat, že k hodnotám kulturní památky vedle velkého historicko-urbanistického významu zámeckého areálu, rezidenčního sídla rodu Martiničů, které formovalo nejbližší okolí i celé správní území, náleží hodnota historická, samozřejmě hodnota stavebně historická a umělecká. Na tzv. Císařských povinných otiscích map stabilního katastru z roku 1841 je zobrazen zámecký park bohatě rozvinutý v celé ploše území, vymezený ve stejné stopě dnešní ohradní zdi, se sítí cest a v severní části zahrady s vodním rezervoárem a pěstebním zázemím. Kromě archeologických nálezových situací jsou cenné všechny vývojové stupně všech částí této kulturní památky od doby počátků stavební činnosti v místě až do doby jejího úpadku ve druhé polovině 20. století. Podoba staveb s uměleckými díly v parku a pozdější řešení západního průčelí se schodištěm vypovídá o přímém propojení interiérů zámku s parkem. Esteticky náročné historické exteriérové úpravy, při nichž bylo v parku doplněno mnoho architektonických i krajinotvorných prvků (dvouramenné balustrádové schodiště, park se sochami, salla terrena apod.), svědčí o důrazu na ztvárnění prostředí zámku. V západní části ohradní zdi před lipovou alejí se nachází vjezdová brána původně s železnými vraty nahoře ukončenými pěkně kovanou mříží (in Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Slánském, F. Velc, Praha 1904) ohraničená zděnými pilíři s pískovcovými sochami Pomony a Flory. V téže publikaci se uvádí, že na omítce západní zdi v jihozápadním koutu zámeckého parku nalezneme zbytky rokokové malby 8 m dlouhé, 1,6 m vysoké a kolorit a kresba byly hodnoceny jako bezvadné, což dokládá unikátnost stavby smečenské ohradní zdi. Na ohradní zeď je proto nutné se dívat jako na součást náročně ztvárněného prostředí šlechtické rezidence, jejíž hodnota je historická, urbanistická, stavebně-historická a také umělecká. Ve zdivu ohradní zdi nelze vyloučit nálezy fragmentů dřívějších staveb, které by mohly dokumentovat zaniklou historii místa. Vedle jmenovaných prvků jsou zvláště cenné i řemeslné provedení a materiály, ze kterých byla původně ohradní zeď vystavěna, včetně historických oprav (nikoliv novodobých), protože dokumentují technické řešení. Původně byla ohradní zeď postavena z lomového kamene, byl užít zřejmě kvalitní pískovec, ale také opuka horší kvality. Historicky byla celá zeď omítaná a její korunu pravděpodobně jako u většiny zámeckých sídel tvořily kamenné desky. Opravy a pozdější úpravy zdi jsou z cihel. Novodobé opravy v severním úseku jsou i z dutých cihel a tvárnic s cementovou maltou. Novodobými opravami cementovou maltou došlo ke zhoršení stavu zdiva a je nutno je vyhodnotit jako poškozující.

V průběhu řízení o vydání závazného stanoviska bylo správním orgánem státní památkové péče postupováno, vzhledem k povinnosti vyplývající z § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, v souladu s § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

P o u č e n í o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další prokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Pokud je závazné stanovisko doručováno prostřednictvím datové schránky, považuje se za doručené, jestliže se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému závaznému stanovisku, nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo závazné stanovisko dodáno do datové schránky (§ 17 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Závazné stanovisko se považuje za doručené posledním dnem výše uvedené 10denní lhůty.

Ve Slaném dne 06.05.2022

Mgr. Markéta Škrancová
vedoucí odboru kultury
a památkové péče
Městského úřadu Slaný

Rozdělovník

Účastníci řízení

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

Obdrží na vědomí

Městský úřad Slaný – stavební úřad

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště středních Čech v Praze