

Oblastní inspektorát práce  
pro Středočeský kraj

Atribut Solutions s.r.o.  
Nad Motolskou Nemocnicí 1045/24  
169 00 Praha

Váš dopis ze dne  
14.3.2022

Naše č.j.:  
5477/4.42/22-2

Naše sp. zn  
V4-2022-70

Vyřizuje/kontakt:  
Jan Zdich, DiS. / 950 179 469

Praha 3  
18.3.2022

### **Vyjádření k projektové dokumentaci stavby**

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Domov u Anežky Luštěnice - rozšíření objektu  
místo: Nová 303, Luštěnice  
zadavatel: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb, Nová 303, 294 42 Luštěnice, IČ: 00874736  
projektant: Sibre s.r.o., Terronská 961/67, 160 00 Praha, IČ: 05791103

předložená výše nadepsanému OIP dne 14.3.2022

**Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:**

**Nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

### **Upozornění:**

OIP upozorňuje, že v dokumentu B-souhrnná technická zpráva jsou následující nedostatky:

- v Čl. B.2.5 je uveden souhrn předpisů, které jsou neplatné a nebo nesprávně použité (např. "vyhl. 20/79 Sb." či "NV 11/02 Sb." jsou neplatné a "vyhl. č. 20/79 Sb." se týká tlakových vyhrazených technických zařízení). Sem patří, že objekt bude vystaven v souladu s Vyhl. č. 268/2009 Sb., že jako pracoviště splňovat nároky NV č. 101/2005 Sb. zejména v oblasti komunikace pro pěší, schodiště a rampy (včetně jejich prováděcích ČSN) a dále je třeba stanovit, jak bude splněna povinnost daná ČSN 73 1901 o bezpečném používání střešiny (jelikož okolo okraje je převýšení pouhých 30 cm, je třeba stanovit, jak budou prováděny opravné a údržbové práce při okraji střešiny - zda bude na střeše kotvicí systém nebo bude pro práci dovezen mobilní kotvicí systém anebo budou veškeré práce prováděny z plošin či za použití dočasných stavebních konstrukcí, což musí provozovatel dát do provozních předpisů);

- v Čl. B.8 písm. k) je soupis právních i technických norem, které jsou neplatné anebo nesmyslně použité - nelze použít postup podle zákona, který mění jiný zákon, ale platí ten původní ve znění toho nového; není jasné k čemu se

použijí na staveništi vyhlášky určené pro jednotlivé vyhrazené technické zařízení, ale chybí zde základní předpisy pro stavby a to zákon č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb., bez nichž se žádná stavby neobejde; namísto ČSN 74 3305 pro zábradlí v budovách připadá spíše NV č.361/2005 Sb.- o práci ve výškách a nad volnou hloubkou; a těžko budou bourací práce prováděny podle vyhl. č. 601/2006 Sb., když jejím obsahem je pouze zrušení některých starých vyhlášek.

.....  
Mgr. Petr Pantlík  
inspektor

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby