

Fotodokumentace k podané žádosti o řešení havárie ze dne 4.11.2024

Havárie odpadního potrubí – hlavní budova Palackého náměstí 100

30.10.2024 v přízemí budovy ředitelství školy – hlavní budovy Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice detekován silný zápach z odpadu. Zjištěno, že v části souběhu odpadního potrubí z jídelny a hlavní stoupačky budovy Palackého náměstí 100 je prasklá sběrná trouba a odpadní voda protéká až do sklepa budovy, odkud se zápach šíří až do vnitřních prostor budovy školy.

Nutno provést:

- Zásah stavební firmy – výkop ve foyer budovy
- Rozebrání zámkové dlažby ve foyer , vyřezání jejího podkladu z terasa
- Vyřezání betonové desky 30 m2
- Podrobně :

- demontáž zámkové dlažby 30m2
- bourací práce betonové podlahy a podkladového terasa 30m2
- výkop a demontáž poškozeného potrubí do hloubky 2 m
- pracovní zpevnění výkopu 6ks
- odpady - likvidace demontovaných materiálů, odvozový kontejner
- úprava podklad, násypy, uložení nových trubek max 20m
- inspekční šachty a osazení 2ks
- oprava trub - výměna plast nebo jiné -> průměr 200mm délka 20m
- napojení 2ks bočních přívodů , redukce ze 150mm délka 1m
- 2ks revizních a čistících otvorů vč. kontrolní šachty
- zásyp potrubí pískem max 5 m3
- zásyp výkopu (použitou) vytěženou zeminou
- betonáž podlahy a náhrada podkladního terasa
- položení zámkové dlažby 30m2 vč. zásypu - z původně demontovaných šablon, doplnění poškozených
- obsluha staveniště a bezpečnost

Sklep budovy – dočasné těsnění pěnou a úniky splaškové vody



Hlavní příčina havárie – popraskaná trouba ve sklepě budovy – kolem ní protéká splašková voda podloží budovy. Na foto je odtok vody sklepem viditelný. Opatření se musí provést ze shora – z foyer budovy a přívodu od jídelny ve dvoře– viz další foto



Prvotní opatření – provedeno nouzové zapěnění okolí ústí trouby a hrázka ve sklepě. Neúčinné.



Sekundární škody – prostor foyer budovy – nutno v okolí stoupačky provést výkop až do dvora shora a vyměnit kanalizační potrubí.

;Hlavní dokument – formulář k havarijnímu stavu. Ze dne 4.11.2024 – portál PO 10205

Za PO 1025

Ing. Vladimír KEBERT, CSc

ředitel školy

Střední odborná škola a SOU, Hořovice

Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

tel.: 731582691

mail.: vkebert@soshorovice.cz

IČ: 47558504

REDIZO: 600006841

č. org. 10205