



ŘEZ VÝTAHOVOU ŠACHTOU



STABILIZACE VÝTAHOVÉ ŠACHTY

M1:25



- Poznámky:
- Při provádění je potřeba postupovat podle nejnovější revize výkresů.
 - Před prováděním je potřeba porovnat výkresy stavebně konstrukční a architektonicko–stavební části a na případné rozpory upozornit hlavního inženýra projektu a statika
 - Úpravy konstrukce a změny detailů konzultovat se statikem a HIP
 - Na železobetonové konstrukce je nutné v rámci dodavatelské dokumentace zpracovat podrobné výkresy výztuže.
 - veškeré panely v blízkosti výtahové šachty budou odděleny pryžovou deskou (BELAR)
 - Za návrh a provedení dílenské dokumentace zodpovídá dodavatel. Dílenská dokumentace bude předložena k odsouhlasení zpracovateli dokumentace pro provedení stavby. Bez předložení dílenské dokumentace ke kontrole, nezodpovídá zpracovatel dokumentace pro provedení stavby za skutečné provedení stavby.
 - Technologické postupy provádění budou řešeny dodavatelskou dokumentací. Za návrh a provedení zodpovídá dodavatel.

01	30/09/2024	k ocenění	Bc. Martin Doležal
ZMĚNA Č.	DATUM	POPIS	VYPRACOVAL
IP038_DPS_06_V_REV01			
Místo stavby:		parc.č. 917/1 a 917/14	pare:
Investor:		Centrum Rožmitál pod Tremšínem, Na Spravedlnosti 589, R. p. T	
Stupeň PD:		dokumentace pro provádění stavby	
Autor:		Bc. Martin Doležal	
Zodpovědný projektant:		Ing. Martin Šponar, ČKAIT 0011907	
Datum:		září 2024	
Novostavba pavilonu sociální služby,		část: STATIKA	měřítko: 1:50/25
Výtahová šachta		č. výkresu: 7	fomát: 3 x A4
kontakt: Komani Property s.r.o., Sezemínská 2030/5, 150 04 Praha 5 ING. MARTIN ŠPONAR, TEL. 777 551 927, sponar@komani.cz			