

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 181-190 k veřejné zakázce: II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

181.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	1. SO 104 pol43 – chybně množství				
	43	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	22,800
	Dlažba tl. 200 mm.				
	2*9,5*1,2 = 22,800 [A]				
Pokud 2 znamená dvě strany propustku, 9,5 jsou m2 a 1,2 je koeficient zohledňující šikmou plochu, tak chybí násobení tloušťkou vrstvy, neboť výsledný objem je v M3... Správně tedy 2*9,5*1,2*0,2= 4,56M3 Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Souhlasíme. Úprava množství položky na 4.56m3					

182.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

2. SO 101 pol28 – chybné množství

Původní položka v M2:

18	11360	R.N	DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH NA MÍSTĚ PŘED PROVEDENÍM REC. ZA STUDENA, ÚČINNOST DO HL. 300MM	M2	25 000,000
----	-------	-----	---	----	------------

**POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS
A SOUHLASU TDI!**

Položka přidaná na základě provedeného diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomnosti v podkladních vrstvách balvanité sypaniny

Orientáční plocha je 25000m2

$$25000 = 25000,000 [A]$$

Zahrnuje potrebné mechanizmy a odklizení prebytočného materiálu

byla ve vysvětlení č. 139 změněna na položku v M3:

28	12893	R	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III	M3	25 000,000
----	-------	---	---------------------------	----	------------

DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS
A SOUHLASU TDI!

Položka přidána na základě provedeného diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomnosti v podkladních vrstvách balvanité sypaniny

Orientáční plocha je 25000m²

$$25000 = 25000,000 [A]$$

Položka zahrnuje:

- předrcení výkopku dané třídy zeminy

Položka nezahrnuje:

- žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

Nedošlo však k přepočtu objemu.... Domníváme se, že správný objem je $25000 \cdot 0,3 = M3$

Stejná chyba je i u ostatních položek 12893R, které byly původně v M2.

Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotčené SO (101, 103, 104, 101.4) – úprava množství položek – sjednocení m. jedn. na m3 - POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDI A SOUHLASU OBJEDNATELE a TDI!

183.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	3. Drobná architektura – neuznatelné V TZ str.3 je popis rozcestníku 2ks. <u>Rozcestník</u> Orientační systém o maximální možné výšce 3,2 m - v závislosti na počtu potřebných objímek se směrovkami (maximálně 5 ks směrovek na jednom rozcestníku). Ocelová konstrukce sloupu opatřená ochranou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016 antracitová šedá. Hliníkové směrovky jsou opatřeny práškovým vypalovacím lakem stejného odstínu RAL 7016 a doplněny bílým potiskem s potřebnými informacemi. Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M16. Počet kusů: 2 Ve výkazu výměr ale položka pro dodávku a montáž rozcestníku chybí. Dotaz: Do ní zadavatel do rozpočtu položky pro ocenění rozcestníků a souvisejících prací?	
	Vysvětlení zadávací dokumentace	
	Doplnění pol. 914561, pol. 914911	

184.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
V SO 101 se nachází položka, kde Zadavatel uvádí, že se jedná o m2 avšak položka je s MJ m3. Žádáme Zadavatele o prověření a případnou úpravu soupisu prací.					
29	1289 3	R	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI! Položka přidaná na základě provedení diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomnosti v podkladních vrstvách balvanité sypaniny Orientační plocha je 25000m2 25000 = 25000,000 [A]	M3	25 000,000

Vysvětlení zadávací dokumentace	
Souhlasíme. U všech dotčených SO (101, 103, 104, 101.4) úprava množství, popisu k položkám a MJ na m3	

185.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	V soupisu prací SO 102 se nachází položka 014102.R1ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO, která se odkazuje na položku 113138. Avšak u skládkového se jedná o chybu v výpočtu a místo 7,5 m3 se uvádí 70,5 m3. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.	
	Vysvětlení zadávací dokumentace	
	Úprava množství pol. 014102.R2	

186.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 103 se nachází položka 12893.R PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III v množství 1.000 m3. Avšak v podrobném popisu se uvádí, že se jedná o 25.000 m2. Tudíž by se jednalo o průměrně 4 cm předrcení na plochu. Žádáme Zadavatele o prověření soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. U všech dotčených SO (101, 103, 104, 101.4) úprava množství, popisu k položkám a MJ na m3
187.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 104 se nachází položka 12893.R PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III v množství 500 m3. Avšak v podrobném popisu se uvádí, že se jedná o 25.000 m2. Tudíž by se jednalo o průměrně 2 cm předrcení na plochu. Žádáme Zadavatele o prověření soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. U všech dotčených SO (101, 103, 104, 101.4) úprava množství, popisu k položkám a MJ na m3

188.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
V SO 107 se nachází položka 014102.R2					
3	01410 2	R3	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	618,660
			Materiál z pol.: 12980, 129971, 132738R 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.1 t/m3 Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran. $(0.1+2+292.5) * 2.1 = 618,660 [A]$		
Kde se odkazuje na položky 12980, 129971 které násobí koeficientem 2,1. Avšak položky jsou již uvedeny v tunách a není potřeba je dále násobit objemovou hmotností.					
28	1298 0		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	1,000
			Odvoz materiálu na skládku cca 0,1 t		
			$1 = 1,000 [A]$		
29	1299 71		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	20,000
			2 t odpadu na skládku k recyklaci		
			$20 = 20,000 [A]$		
Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Souhlasíme. Úprava množství v SP					

189.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	V SO 107 se nachází položka 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ v množství 3.817,7 m3, kde se odkazuje na položky 123738.R2 v množství 1.200 m3 a 132738.R v množství 2617,7 m3. Avšak položka 132738.R má uvedené množství 292,5 m3.					
	30	1327 38	R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ	M3	292,500
				Zatrubněný příkop		
				4.5*65*1 = 292,500 [A]		
	31	1712 0		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 817,700
				Uložení odstraněného materiálu na skládce z pol. 132738R, 123738R2		
				2617.7+1200 = 3817,700 [A]		
	Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.					
	Vysvětlení zadávací dokumentace					
Souhlasíme. Úprava množství v SP						

190.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	V SO 103 se uvažuje s položkou 56140J SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 18/24, kde je vůči vzorovým příčným, kde se uvádí KSC I (tedy SC 8/10) řezem rozpor. Žádáme Zadavatele o odstranění chyby					
	Vysvětlení zadávací dokumentace					
	Pol. 56140J nahrazená pol. 56140G					

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xls
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml
- II-603 Sulice - zadávací dokumentace.pdf – změněna výše jistoty

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu zakázky na **248.810.252,00 bez DPH** z toho pro Zadavatele 2 činí maximální cena **3.953.397,00 Kč bez DPH** a dále mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na **16. 05. 2025 v 9:00.**