



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

ZADAVATEL: Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace
IČO: 00507601

zastoupený: Mgr. Ivanou Sedlákovou, ředitelkou školy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Vrapice – stavební práce“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 23.04.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 k objektu J.Jílka 1202 – Kladno-Švermov:

„Který povrch je nadřazen – CPL dle tech. zprávy nebo HPL dle tabulky prvků?

Nedokážeme dodat dveře se zvukovým útlumem $R_w = 37$ dB v kombinaci s větrací mřížkou (Poz.D03) + ještě s kombinací protipožárních dveří (Poz.D07).“

Odpověď zadavatele č. 1:

Povrch dveřních křídel

Platí podrobný popis jednotlivých položek dle výkazu D1.1-20 Dveře – tedy povrch HPL. V textu technické zprávy je chybně uveden povrch CPL.

Parametry dveří

Ve výkazu D1.1-20 Dveře je u dveří pol. D03 a D06 chybně uveden požadavek na min. neprůzvučnost 37 dB, resp. jak je uvedeno v dotazu, není možné takovéto dveře v kombinaci s větrací mřížkou dodat. Z hlediska neprůzvučnosti tedy budou dveře bez požadavku, požadavek na větrací mřížku zůstává v platnosti. Dále je u dveří pol. D06 chybně uveden požadavek na požární odolnost. Platné Požárně bezpečnostní řešení nepožaduje u těchto dveří žádnou požární odolnost. Přílohou této odpovědi je opravený výkaz D1.1-20 Dveře s upravenými parametry dveří pol. D03 a D06 ve smyslu odpovědi výše.

Dotaz č. 2 k objektu Vrapická 53 – Kladno – Vrapice:

„Co znamená v tabulce prvků, na piktogramech dveří vodorovná čára – madlo nebo panikovou hrazdu?

U dveří je požadavek na HPL, u zárubní obložkové zárubně CPL – to je v pořádku?

Jestli opravdu obložková zárubeň – vhodnější by byla ocelová“

Odpověď zadavatele č. 2:

Parametry dveří

Náhled vyobrazení dveří ve výkazu D1.1-19 Dveře má s ohledem na měřítko ilustrativní charakter, resp. vodorovná čára znázorňuje madlo. Závazný je popis jednotlivých dveří v tabulce. Dveře D01 - D03 mají být opatřeny madlem v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., Příloha 3, platnou v době Povolení stavby. Dále dveře D01 mají být vybaveny panikovou klikou.



Středočeský kraj



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Typy záruční

Platí popis ve výkazu D1.1-19 Dveře, tedy obložková zárubeň CPL pro příslušné položky D02 – D04.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 došlo k podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

V Kladně

Mgr. Ivana Sedláková
ředitelka příspěvkové organizace