



Situace dopravní značení - SO 101-6.7
II/603; 3,100 - 3,380 km
M 1: 500



Poznámka:

Zákresy a poloha inženýrských sítí, vč. jejich povrchových znaků v řešeném území, jsou v rámci dopravního řešení zobrazeny pouze orientačně, nemohou sloužit jako vytyčovací schéma. Stavebník musí nechat před zahájením stavby všechny podzemní sítě vytyčit. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu mohou být prováděny pouze se souhlasem správce a podle jeho pokynů.



1	12/2024	ČISTOPIS		
Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:	Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
-------------	---

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Zhotovitel:
Michal Mandík, DiS.	Ing. Martin Daniel	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu:	
Ing. Dušan Cichra	Ing. Dušan Cichra	

Kraj: Středočeský kraj	Čís.sm.obj.:	S-1181/DOP/2019
Katastrální území: Sulice[759431], Štítn[662496], Ládví [5662445]	Čís.akce:	390474
Akce:	Datum:	07/2024
II/603 Sulice-Želivec, rekonstrukce silnice a mostů	Formát:	5x44
	Měřítko:	1:500
	Stupeň:	Číslo kopie:
Čest:	Situace dopravní značení (km 3,100 - 3,380)	
	PDPS	
	Číslo přílohy: D.101-6.7	