

Od: "VUSS Litoměřice" <vuss.litomerice@seznam.cz>
Komu: "ÚP Praha" <povoleni.praha@centrum.cz>
Předmět: Fwd: Stavební akce KSÚS SK: II/508 Mirošovice-Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu (dopravní stavba)
Datum: 22. 03. 2018 08:34
Velikost: 583 kB
Přílohy: SKM_C454e18031916370.pdf

KS

27-04-2018

Ahojky,

posílám zpět. Není naše !

--

Renata Leniková, 973 287 118

Dana Horská, 973 287 117

SNM MO/OdOÚZ, pracoviště Litoměřice

MUCHOVA 9/223

160 00 PRAHA 6.

----- Původní e-mail -----

Od: povoleni.praha@centrum.cz

Komu: VUSS Litoměřice <vuss.litomerice@seznam.cz>

Datum: 21. 3. 2018 15:15:58

Předmět: Fwd: Stavební akce KSÚS SK: II/508 Mirošovice-Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu (dopravní stavba)

____ Původní zpráva: _____

> Od: Eva Benešová <benesova@promika.cz>

> Komu: "povoleni.praha@centrum.cz" <povoleni.praha@centrum.cz>

> Datum: 19.03.2018 21:04

> Předmět: Stavební akce KSÚS SK: II/508 Mirošovice-Mnichovice,

>

Vážení,

dovolujeme si Vás touto cestou oslovit jménem investora, kterým je KSÚS SK, p.o., a požádat Vás o poskytnutí informací ve věci ochrany územních zájmů MO příp. AČR.

Řešené území – rozsah – zasíláme v příloze.

S poděkováním za součinnost

Za Tým Atelieru PROMIKA, s.r.o.

Ing. Eva Benešová

Mob. 775 617 090


Technická specifikace

MO-ČR SNM
Zastoupená Veronikou TOPKOVOU
00ÚZ/Oddělení ochrany územních zájmů Praha
V zájmovém prostoru dle příložené dokumentace
nejdou odvětvový inženýrský střed nebo
zařízení AČR. Tato stanovisko platí po dobu jednoho roku,
ale není součástí pro potřeby územního řízení
nebo stavebního povolení.
UP 454/24-1120-1018
v Praze dne: 23. 4. 2018

Název akce : II/508 Mirošovice – Mnichovice, obnova protismykových vlastností
a rovnosti krytu

Místo realizace akce : silnice II/508

Staničení: km cca 1,258 – 3,700, celková délka 2 442m, průměrná
šířka vozovky 6m



Základní popis akce:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) akce II/508 Mirošovice – Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu v režimu souvislé údržby, jehož součástí bude úprava zemního tělesa a jeho případné zpevnění.

Akce bude řešit údržbu silnice II/508 převážně v extravilánovém úseku délky 2442 m. Začátek úseku je situován v Mirošovicích v křižovatce s MK ul. Spojovací a konec úseku je v Mnichovicích před křižovatkou s MK ul. Skuhrovecká. Úpravy mostu ev.č. 508-004 nad dálnicí D1 nejsou součástí této PD. Tento most bude ze strany ŘSD přestavován v r. 2019, začátek úseku za jejich pracovní spárou.

Stávající stav úseku:

Vozovka vykazuje značné množství závad dle TP 82, zejména hloubkovou korozi, trhliny při krajích vozovky, trhliny z nespojení a stáří asfaltových vrstev a jejich rozpadu. Úsek vykazuje prakticky vyčerpanou zbytkovou životnost pro stávající dopravní zatížení. Cílem úpravy bude obnova krytových vrstev vozovky, sjednocení prostorového uspořádání a vlivem zlepšení kvality povrchu zvýšit bezpečnost silničního provozu, dopravní komfort a zvýšit únosnost