



PŘEHLEDNÁ SITUACE



B

II/508 MIROŠOVICE - MNICHOVICE

OBEDNATEL PD

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
IČ 70891095

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BvN

ZHOTOVITEL PD

atelierpromika

Atelier PROMIKA s.r.o.

Muchova 9/223, 160 00 Praha 6  
tel.: +420 233 081 261 e-mail: promika@promika.cz  
IČ 26080273

VYPRACOVAL	Bc. Zuzana Špetlová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Tomáš Roztočil
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Roztočil	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Macek
AKCE			
II/508 MIROŠOVICE - MNICHOVICE, OBNOVA PROTISMÝKOVÝCH VLASTNOSTÍ A ROVNOSTI KRYTU			
ČÁST			
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			
PŘÍLOHA		ČÁST	B
		Č. PŘÍLOHY	1
		Č. PARÉ	

PŘEHLEDNÁ SITUACE

STUPEŇ	DSP/PPDS	DATUM	06/2018	MĚŘÍTKO	1:1000	FORMÁT	A4
--------	----------	-------	---------	---------	--------	--------	----

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je přednětlem ochrany díle autorského zákona