

PROTOKOL č. 19020
o určení vnějších vlivů, vypracovaný odbornou komisí

Posuzovaný objekt: **Rekonstrukce elektroinstalace**
SPŠ Emila Kolbena, Rakovník

Složení komise:

Předseda: Miroslav Seidl ml., projektant, revizní technik

Členové: Miroslav Seidl, revizní technik
Josef Kýna, učitel

Použité podklady: 1. Projektová dokumentace
2. ČSN 33 2000-3


Rozhodnutí: Dle projektové dokumentace stavební části a podle požárně bezpečnostního řešení, stanovila komise působení vnějších vlivů, ovlivňujících provedení elektrických zařízení, podle ČSN 33 2000-3, takto:

1. Rekonstruovaný prostor: AA5, AB5, AD1, AE1, AF1, BA1, CA1

Závěr : V prostorách je určeno prostředí jako normální.

16.5. 2019

.....
Datum sepsání protokolu:


.....
Podpis předsedy komise: