

PROFIL ZADAVATELE

V Říčanech dne 10.9.2019
 Reg. č.: vz-542/19
 Č. j.: 2849/19/KSUS/R/KOL
 Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
 Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 – 13 k veřejné zakázce „Okružní křižovatka v km 1,391.91 u areálu T-SPORT a SOPO – Modletice včetně chodníku k zastávce BUS“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 102.A - KOMUNIKACE STAVBA KSÚS, POLOŽKA: Č.P. 18 – 17110 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM – 120,0 M3 Z předané dokumentace a z výkazu výměr není zcela jasné, ve které části stavby má být proveden tento násyp. Jedná se o násyp pod komunikací, ve středovém ostrůvku, nebo se jedná o přisypání svahu? Ke správnému ocenění položky jsou tyto informace klíčové. To samé platí pro pol. č. 10, SO 102.B Žádáme zadavatele o doplnění popisu k této položce.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Násyp pod komunikace
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 102.A - KOMUNIKACE STAVBA KSÚS, POLOŽKY: Č.P. 20 – 17181 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ – 525,0 M3 Z předané dokumentace a z výkazu výměr není zcela jasné, ve které části stavby má být proveden tento násyp. Jedná se o násyp pod komunikací, ve středovém ostrůvku, nebo se jedná o přisypání svahu? Ke správnému ocenění položky jsou tyto informace klíčové. Žádáme zadavatele o doplnění popisu k této položce.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Násyp pod komunikace a z části přisypání svahu.
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 102.A - KOMUNIKACE STAVBA KSÚS, POLOŽKY: Č.P. 27 – 45152 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO – 560,6 M3

	<p>Z předané dokumentace a z výkazu výměr není zcela jasné, ve které části stavby má být provedena výplň z drčeného kameniva v tomto množství. Ke správnému ocenění položky jsou tyto informace klíčové.</p> <p>To samé platí pro pol. č. 18, SO 102.B</p> <p>Žádáme zadavatele o doplnění popisu k této položce.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Jedná se o sanaci podloží</p>
13.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>SO 102.A, - KOMUNIKACE STAVBA KSÚS, sanace neúnosné zemní pláně:</p> <p>V předané projektové dokumentaci SO 102, technické zprávě na straně 8 je uveden předpoklad, že zemní plán bude z jemnozrnných, namrzavých a neúnosných zemin. Dále jsou zde popsány dva postupy, jak dosáhnout zlepšení únosnosti pláně – výměnou podloží, nebo zlepšení mechanických vlastností zeminy vápnem.</p> <p>Vzhledem k předpokládané etapizaci postupu prací a množství inženýrských sítí se jako vhodnější zdá metoda výměny podloží.</p> <p>Ve výkazu výměr jsme ale nenašli u žádné položky odkopávek, ani násypů popis odkazující na výměnu podloží – sanaci.</p> <p>Dotaz: je v položkách VV počítáno s výměnou podloží? Ve kterých položkách? V jakém objemu?</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>102.A v pol. č. 15 a 27, 102.B v pol. č. 7 a 18</p>

.....

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel