

SEZNAM PŘÍLOH

II/605 a III/2365 Beroun - Rekonstrukce silnic

PDPS 05/2016

SO 303 - Kanalizace dešťová - III/2365

1	Technická zpráva	
2.1	Situace - 1. Část	1 : 500
2.2	Situace - 2. Část	1 : 500
2.3	Situace - 3. Část	1 : 500
2.4	Situace - 4. Část	1 : 500
3.1	Vytyčovací situace - 1. Část	1 : 500
3.2	Vytyčovací situace - 2. Část	1 : 500
3.3	Vytyčovací situace - 3. Část	1 : 500
3.4	Vytyčovací situace - 4. Část	1 : 500
4.1	Podélný profil - stoka "B", "B4a"	1 : 500/100
4.2	Podélný profil - stoka "B4b", "B5"	1 : 500/100
5	Vzorové uložení potrubí	1 : 25
6	Vzorová revizní šachta	1 : 25
7	Vzorová spadišťová šachta	1 : 50
8	Vzorová uliční vpust	1 : 10
9	Vzorová horská vpust	1 : 50
10.1	Vzorové vyústění - Stoka "B5"	1 : 100
10.2	Vzorové vyústění uličních vpustí	1 : 100
11	Vzorový šterbinový žlab	