

PDPS SO 180

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy

01	2020-02-03	MPe	Čistopis PDPS	MDr	MPe
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.

Objednatel



Středočeský kraj
Krajský úřad
Zborovská 11
150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz

Razítko

Kontroloval

Datum

Podpis

Projektant



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
Česká republika
T +420 221 412 800
F +420 221 412 810
W <http://www.mottmac.com/czech-republic>

Kraj: Středočeský

Obec: Kladno

Katastrální území: Kladno

Akce

II/118 Kladno, oprava mostu ev. č. 118-042
přes Huťskou ulici




Část dokumentace

D1 Stavební část

SO/PS

SO 180

Dopravně inženýrská opatření

Projektant	Ing. Milan Petřík 	Kontrola	Ing. Michal Drahorád Ph.D. 	
Vypracoval	-	Hlav. inž. proj.	Ing. Michal Drahorád Ph.D. 	
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Revize	Č. kopie
PDPS	405633 BR02	D1.1.2	01	