

Profil zadavatele

V Říčanech dne 12.2.2021
Reg. č.: vz-478/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 105-115 k veřejné zakázce „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

105.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	1) Součástí projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice" je kromě rekonstrukce samotného vsakovacího objektu pro vyústění stoky A dešťové kanalizace SO301 rovněž vybudování systému odvodnění z odvodňovacích žlabů v bezejmenné slepé ulici mezi řadovými domy č.p. 80,81,82 a č.p.48,78,79. Je tento odvodňovací systém rovněž předmětem ocenění SO 301 pol.č. 3 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY? Pokud ano, domníváme se, že pro vybudování tohoto odvodňovacího systému bude nutné provést rekonstrukci celého povrchu dotčené ulice, jelikož ten je ve stávajícím stavu zpevněn železobetonovými panely. Kromě velmi problematického osazení odvodňovacích žlabů do tohoto zpevnění bude rovněž nutné provést úpravu příčných spádů vozovky k zajištění funkčnosti navrženého odvodnění. V této souvislosti žádáme zadavatele, aby zadávací dokumentaci doplnil o položkový soupis prací stavby "Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice" v podrobnosti požadované příslušnou legislativou a nikoliv pouze jen jako 1 kpl.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zmíněný odvodňovací systém je předmětem ocenění pol. č. 3 SO301.
106.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	2) Rozdělení financování stavebních objektů mezi KSUS a Obec Nová Ves uvedené ve smlouvě o dílo v odst. 9.6 podle našeho názoru není správné. Např. SO 201, který je ve výše zmíněném odst. SoD uveden jakožto financovaný obcí, je Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice, tedy most na silnici ve správě KSUS. Domníváme se, že správně by v části financované obcí měl být uveden SO 201_PD2, tedy Lávká přes Bakovský potok. Dále v části financované obcí podle našeho názoru chybí SO 101_PD2, SO 102_PD2, SO 103, SO 112, 405, 406 a 431.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel již opravil text ve Smlouvě a tuto uveřejnil.
107.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

	3) Z projektové dokumentace a soupisu prací vyplývá, že SO 401-404, 407, 408 tj. přeložky kabelů ČEZ a SO 461 tj. ochrana a přeložky kabelů CETIN nejsou součástí veřejné zakázky. Ve smlouvě o dílo (odst. 1.1) a v zadávací dokumentaci (odst. Předmět veřejné zakázky) jsou ovšem tyto práce zahrnuty v předmětu díla. Žádáme o vyjmutí přeložek a ochrany sítí ČEZ a CETIN z popisu předmětu díla v SoD a ZD, případně o doplnění textů těchto dokumentů o zmínku, že objekty těchto správců sítí budou realizovány v jejich vlastní režii.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel již opravil text ve Smlouvě a tuto uveřejnil.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
108.	4) SO 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj obsahuje položku č. 10 OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA, množství 1 KUS. Stejnou položku se stejným množstvím obsahuje SO 000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec neuznatelné (pol.č. 9). Jsou požadovány 2 kusy pamětních desek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ano, bude se jednat o rozdílné dotační tituly, tedy budou 2 různé pamětní desky

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
109.	5) SO 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj obsahuje položku č. 13 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE, množství 2 KUSy. Stejnou položku se stejným množstvím obsahuje SO 000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec neuznatelné (pol.č. 12). Jsou požadovány celkem 4 kusy informačních tabulí?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ano, bude se jednat o různé dotační tituly, tedy budou 2 x 2 informační tabule.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
110.	6) SO 101_PD2 Chodník Nová Ves-Nové Ouholice – v oddílu Neuznatelné položky chybí odvoz vytěžené zeminy na skládku a poplatek za skládku k položce č. 31 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 (21,08 m3).
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Bylo opraveno - revize odvoz a skládkovné nyní 34-36

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
111.	7) SO 101_PD2 Chodník Nová Ves-Nové Ouholice – soupis prací obsahuje pouze 24m2 zhutnění podloží a podkladní vrstvu ze ŠD – položky č. 9 a 13. Celkem ale mají být provedeny chodníky a vjezdy z dlažby tl.60mm o výměře 883+24+62=969 m2 a z dlažby tl.80mm o výměře 100m2. Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 55 je na podobný dotaz dodavatele uvedeno, že lože pod dlažbu je započteno v položkách kladení dlažby. Kladecí vrstva zámkové dlažby je sice skutečně součástí položky kladení, ale v soupisu prací chybí konstrukční vrstva ze šterkodrti tl. 250 mm resp. 150+200mm ve vjezdech, jak vyplývá s příslušné projektové dokumentace. Dále v soupisu prací chybí položka pro úpravu pláň se zhutněním ve výměře odpovídající výše uvedeným konstrukčním vrstvám ze ŠD. To samé platí i pro SO 102_PD2 Chodník do Vepřeku, kde položky pro konstrukční vrstvu ze ŠD a úpravu pláň se zhutněním úplně chybí, přestože má být proveden nový chodník o výměře 415 m2.

	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Byly upraveny konstrukční vrstvy ŠD a úprava se zhutněním nyní 9 a 18-23, nyní pol. 9 a 10.
112.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	8) SO 101_PD2 Chodník Nová Ves-Nové Ouholice – stávající chodník je betonový. V soupisu prací je ovšem vybourání stávajícího chodníku zastoupeno položkou č. 1 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Bylo upraveno na bourání betonového povrchu tl. 0,15 m
113.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	9) SO 102_PD2 Chodník do Vepřeku - domníváme se, že položka č. 30 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 je v soupisu prací uvedena chybně, neboť tato suť se zřejmě vztahuje k pol.č. 1 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně a pol.č. 2 Vytrhání obrub silničních ležatých. Položka č. 30 by tedy měla být nahrazena položkami pro skládkovně vybouraného asfaltu a betonu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Položky přesunu hmot byly přesunuty a přehodnoceny – nyní pol.35 ,36
114.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	10) SO 102_PD2 Chodník do Vepřeku - soupis prací obsahuje vodorovné dopravní značení pouze v definitivním provedení plastem (pol.č. 25,26,27). Chybí vodorovné dopravní značení barvou pro vyznačení v 1.fázi před ustálením vlastností nového asfaltového povrchu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Doplněny položky vodorovného dopr. značení o značení barvou – nyní pol. 27,29,31
115.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	1 - Z předložené dokumentace nevyplývá přesné rozdělení nákladů mezi oba investory (KSÚS a obec Nová Ves). Prosíme proto o poskytnutí tabulky, ze které by bylo zřejmé, který stavební objekt má jakého investora.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel se nedomnívá, že pro zpracování nabídky je pro účastníka podstatný dílčí rozdělení stavebních objektů na jednotlivé Zadavatele. Rozdělení těchto SO je uvedeno v návrhu Smlouvy.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel