



Pohled na vzpěru P2 - pohled proti směru staničení



Pohled na vzpěru P3 - pohled ve směru staničení



- POZNÁMKA:
1. Rozměry nepřístupných částí konstrukce jsou odhadnuty.
 2. Poloha inženýrských sítí viz půdorys.
 3. Průchody skrz příčnický jsou provedeny jádrovými vrty Ø 175 mm.
 4. V osách předpjatých nosníků DS-A budou ve vzdálenosti cca 0.3 m od vzpěr ve vnitřním poli provedeny odvětrávací/odvodňovací otvory Ø 50 mm. Před vrtáním otvorů bude prověřena poloha předpínací výtzuže - nesmí dojít k jejímu poškození.
 5. Stávající odvětrávací/odvodňovací otvory předpjatých nosníků u opěr O1 a O4 budou pročištěny a obnoveny.

PDPS
SO 201

Souřadný systém JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
02					
01					
00					
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
Objednatel			Razítko		
<div><div><div></div><div>Středočeský kraj</div></div></div>			<div><div><div>Středočeský kraj</div><div>Krajský úřad</div><div>Zborovská 11</div><div>150 21 Praha 5</div><div>www.kr-stredocesky.cz</div></div></div>		
Projektant			Kontroloval		
<div><div><div>M</div><div>M</div><div>MOTT</div><div>MACDONALD</div></div></div>			Datum Podpis		
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.					
Národní 984/15					
110 00 Praha 1					
Česká Republika					
T +420 221 412 800					
F +420 221 412 810					
W http://www.mottmac.com/czech-republic					
Kraj: Středočeský					
Obec: Senohraby					
Katastrální území: Senohraby					
Akce					
III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu					
ev. č. 6031-4-PD					
Část dokumentace					
C.2 Mostní objekty					
SO/PS					
SO 201					
Oprava mostu ev. č. 6031-4					
Projektant	Ing. M. Petřík		Hlav. inž. proj.	Ing. P. Nehasil	
Vypracoval	Jan Ondok		Schválil	Ing. P. Nehasil	
Kontrola	Ing. M. Drahorád, Ph.D.				
Název přílohy				Měřítko	Č. kopie
Pohled na vzpěry P2 a P3				1:50	
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize	
PDPS	379843BR02	C.2	009		00