



Situační schéma



Celková situace stavby

1:1000



PDPS

Souřadný systém JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
02					
01					
00					
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
Objednatel			Razítko		
<div><div><div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>			Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz		
			Kontroloval Datum Podpis		
Projektant			Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká Republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic		
<div><div><div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>					
Kraj: Středočeský Obec: Senohraby Katastrální území: Senohraby					
Akce III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev. č. 6031-4-PD					
Část dokumentace B Souhrnné řešení					
SO/PS B Souhrnné řešení					
Projektant	Ing. M. Petřík	<div><div></div><div></div></div>	Hlav. inž. proj.	Ing. P. Nehasil	<div><div></div><div></div></div>
Vypracoval	Ing. M. Petřík	<div><div></div><div></div></div>	Schválil	Ing. P. Nehasil	<div><div></div><div></div></div>
Kontrola	Ing. M. Drahorád, Ph.D.	<div><div></div><div></div></div>			
Název přílohy Celková situace stavby				Měřítko 1:1000	Č. kopie
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize	
PDPS	379843BR02	B	B1	00	