

PDPS SO 901

Souřadný systém JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy

| | | | | | |
|------|-------|-------|---------------------|--------|-------|
| 02 | | | | | |
| 01 | | | | | |
| 00 | | | | | |
| Rev. | Datum | Vypr. | Popis obsahu revize | Kontr. | Schv. |

Objednatel



Středočeský kraj
Krajský úřad
Zborovská 11
150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz

Razítko

Kontroloval

Datum

Podpis

Projektant



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
Česká Republika
T +420 221 412 800
F +420 221 412 810
W <http://www.mottmac.com/czech-republic>

Kraj: Středočeský

Obec: Senohraby

Katastrální území: Senohraby

Akce

III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu
ev. č. 6031-4-PD

Část dokumentace

C.4

Dopravně inženýrská opatření

SO/PS

SO 901

Dopravně inženýrská opatření

| | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|----------|
| Projektant | Ing. M. Petřík | | Hlav. inž. proj. | Ing. P. Nehasil | |
| Vypracoval | - | | Schválil | Ing. P. Nehasil | |
| Kontrola | Ing. M. Drahorád, Ph.D. | | | | |
| Název přílohy | - | | | Měřítko | Č. kopie |
| | | | | - | |
| Stupeň dok. | Číslo zakázky | Číslo části | Číslo přílohy | Revize | |
| PDPS | 379843BR02 | C.4 | - | 00 | |